

Piano Intercomunale di Protezione Civile

Tavola:
VULNERABILITA' SISMICA

Sindaco _____

Assessore delegato _____


Responsabile del procedimento _____



TECNICI REDATTORI
Ing. Marco Pietrobon
Dott. For. Sebastiano Luzzi



Data 19/09/2018	Rev. 1.2	Tav. n. 5	Scala 1:10.000
--------------------	-------------	--------------	-------------------



- Legenda**
- Edifici strategici**
- p0104011 UfficiPC [7]
 - p0104021 MagazziniPC [4]
 - p0104041_SediAmministrative [3]
 - p0104051 StruttureStrategicheSpecifiche [2]
- Opere Strategiche**
- p0105011 StazioniFerroviarie [1]
 - p0105052 StradeStrategiche [489]
 - Area di attesa [60]
 - Area di ricovero [21]
 - Area di ammassamento [10]
 - Strada strategica generica [398]
 - p0105062_PontiStrategici [4]
 - p0105072_GallerieStrategiche [3]
 - p0105101 TrasformazioneEE [182]
 - p0105112 Elettrodotti [45]
 - p0105131 DistributoriCarburante [14]
- Edifici Rilevanti**
- p0106011 Scuole [19]
 - p0106021 Stadi [19]
 - p0106031 StruttureSanitarie [2]
 - p0106041 CaseCura [1]
 - p0106051 EdificiRilevantiGenerici [7]
 - p0106061 CentriCommerciatili [5]
 - p0106071 MuseiBiblioteche [4]
 - p0106091 BanchePT [13]
 - p0106101 Industrie [5]
 - p0106111 Alberghi [7]
 - p0106121 LocaliCulto [13]
- Opere infrastrutturali rilevanti**
- p0107012 CollegamentiVari [253]
 - p0107022 Ponti [15]
 - p0107032 Gallerie [2]
- Strutture tattiche e sensibili**
- p0108041 Allevamenti [21]
 - p0108081 Depuratori [1]
 - p0108091 Discariche [3]
 - p0108103 Cancelli [5]
 - p0108111 Cimiteri [6]
- Scenari di rischio**
- p0201011_Sisma [575]
 - A - Muratura più vulnerabile (potenzialmente soggette a crollo) [104]
 - B - Muratura media (potenzialmente inagibili) [276]
 - C1 - Muratura buona (potenzialmente danneggiate ma agibili) [117]
 - C2 - Struttura in cemento armato antisismica [78]