Spett. Amm. Com. di Altavilla Vicentina

A.T.O.	Sup. Trasformazione	Volume accumulato	Laminazione: Indice I = V1/S1	Note
ATO 1	2,70	876,0	324,4	Indice I basso perché l'area n. 39 (Piruea SIF) è già ir buona parte impermeabilizzata con scarico in fognatur mista già autorizzato
ATO 2	5,59	2.239,0	400,5	Indice I pari a soli 400 <i>mc/ha</i> perche l'area n. 3 (Ex Siad) è già in buona parte impermeabilizzata con scarico in fognatura autorizzato
ATO 3	7,11	2.585,0	363,6	Indice I abbastanza basso perché l'area n. 1 (Piruea Dalli Cani) è già in buona parte impermeabilizzata co scarico libero autorizzato in fognatura mista
ATO 4	0,00	0,0	0,0	Non sono previste trasformazioni di destinazioni d'uso in questo A.T.O.
ATO 5	0,04	0,0	0,0	Indice I nullo perché la piccola area n. 25 è già impermeabilizzata con incidenza idraulica non significativa
ATO 6	1,23	88,0	71,3	Indice I assai basso perché le aree n. 40 e n. 42 (parcheggio cimitero) non hanno bisogno di mitigazioi idrauliche ad hoc (interventi trascurabili); inoltre le are n. 18 e n. 41 sono completamente urbanizzate già da molti anni
ATO 7	2,32	981,0	422,8	Indice I minore di 500 <i>mc/ha</i> perché il residenziale ir collina smaltisce parte del volume in eccesso con drenaggi forati nel substrato carsico
ATO 8	0,00	0,0	0,0	Non sono previste trasformazioni di destinazioni d'uso in questo A.T.O.
ATO 9	0,02	0,0	0,0	In questo A.T.O. la piccola trasformazione n. 17 è trascurabile
ATO 10	0,73	130,0	178,1	Indice I assai basso perché l'area n. 6 (servizi agrituristici integrati) avrà un modesto indice di impermeabilizzazione
Totale	19,7	6.899,0	349,4	
ļ			media pesata indice I	