

COMUNE DI CONCO
Provincia di VICENZA

P.A.T.

Elaborato

d02

02

Scala

Censimento delle contrade

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/03/2012
Approvato in sede di Conferenza dei Servizi del



Il Sindaco
Prof.ssa Graziella Stefani

Il Segretario Comunale
dott. Giuseppe Zanon

Il Responsabile dell'Ufficio
Urbanistica ed Edilizia Privata
Geom. Mauro Brazzale

Provincia di Vicenza
Settore Urbanistica
(Art.15 L.R. n. 11/2004)

Regione Veneto
Direzione Urbanistica
(Art.15 L.R. n. 11/2004)

I Progettisti:
Archistudio, Arch. Marisa Fantin

Sistema s.n.c., dott. Urb.
Francesco Sbeti


Fantin-Pellizzer Arch. Ass., Arch.
Maurizio Fantin

Indagini Specialistiche:
dott. Geol. Roberto Rech
dott. Agron. Ruggero Giorio

Conco, 06/02/2014


CONTRADA TURCHIA

SCHEDA **01**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	80 %
Normale	10 %
Degradato	10 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	80 %
Non utilizzato	20 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 3.174 mq

RICOGNIZIONE DEL SISTEMA STORICO DELLE CONTRADE



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	30 %
Normale	50 %
Degradato	20 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	50 %
Non utilizzato	50 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 2.746 mq


CONTRADA GOMAROLO

SCHEDA **03**



— Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	80 %
Normale	10 %
Degradato	10 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	50 %
Non utilizzato	50 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 43.845 mq


CONTRADA MIOZZE

SCHEDA **04**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

- Buono 80 %
- Normale
- Degradato 20 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

- Utilizzato 50 %
- Non utilizzato 50 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Carenze riscontrate in ordine funzionale

Ridotte dimensioni della strada di accesso.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 2.431 mq



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	80 %
Normale	10 %
Degradato	10 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	40 %
Non utilizzato	60 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 4.047 mq


CONTRADA ORSATI

SCHEDA **06**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	30 %
Normale	40 %
Degradato	30 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	40 %
Non utilizzato	60 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 6.974 mq


CONTRADA PIZZINI

SCHEDA **07**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000

COMUNE DI CONCO
PROVINCIA DI VICENZA - REGIONE DEL VENETO
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT)
RICOGNIZIONE DEL SISTEMA STORICO DELLE CONTRADE



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	30 %
Normale	50 %
Degradato	20 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	40 %
Non utilizzato	60 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 1.817 mq


CONTRADA CASE TOPI

SCHEDA **08**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

- Buono 60 %
- Normale 40 %
- Degradato

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

- Utilizzato 50 %
- Non utilizzato 50 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 2.851 mq


CONTRADA STRINGARI

SCHEDA **09**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

- Buono 80 %
- Normale 20 %
- Degradato

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

- Utilizzato 70 %
- Non utilizzato 30 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 4.339 mq


CONTRADA COLPI

SCHEDA **10**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	60 %
Normale	30 %
Degradato	10 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	60 %
Non utilizzato	40 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Prossimità con la strada veicolare e mancanza di parcheggi.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 6.893 mq


CONTRADA BELGHE

SCHEDA **11**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	50 %
Normale	40 %
Degradato	10 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	60 %
Non utilizzato	40 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 4.981 mq


CONTRADA GOMARINI

SCHEDA **12**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000

COMUNE DI CONCO
PROVINCIA DI VICENZA - REGIONE DEL VENETO
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT)
RICOGNIZIONE DEL SISTEMA STORICO DELLE CONTRADE



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	30 %
Normale	40 %
Degradato	30 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	90 %
Non utilizzato	10 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 1.840 mq


CONTRADA GONZI

SCHEDA **13**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	50 %
Normale	40 %
Degradato	10 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	90 %
Non utilizzato	10 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 2.902 mq



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	20 %
Normale	60 %
Degradato	20 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	60 %
Non utilizzato	40 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 6.246 mq

CONTRADA ROVERA

SCHEDA **15**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000






FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	50 %
Normale	40 %
Degradato	10 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	50 %
Non utilizzato	50 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/>


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Prossimità con la strada veicolare che la attraversa

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 4.330 mq


CONTRADA NOGARA

SCHEDA **16**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	10 %
Normale	50 %
Degradato	40 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	40 %
Non utilizzato	60 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Si riscontra una carenza di parcheggi per la residenza.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 5.608 mq


CONTRADA MOLTRINA

SCHEDA **17**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	50 %
Normale	30 %
Degradato	20 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	10 %
Non utilizzato	90 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Viabilità di accesso sterrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 3.898 mq


CONTRADA MURI

SCHEDA **18**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	20 %
Normale	60 %
Degradato	20 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	20 %
Non utilizzato	80 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 3.559 mq


CONTRADA SEGALA

SCHEDA **19**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

- Buono 60 %
- Normale 40 %
- Degradato

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

- Utilizzato 10 %
- Non utilizzato 90 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Carenze riscontrate in ordine funzionale

Si riscontra una carenza per quanto riguarda la viabilità di accesso e la mancanza di parcheggi per la residenza.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 3.536 mq



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	40 %
Normale	40 %
Degradato	20 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	20 %
Non utilizzato	80 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Si riscontra una mancanza di parcheggi per la residenza.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 6.456 mq


CONTRADA CORTESE

SCHEDA **21**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	30 %
Normale	30 %
Degradato	40 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	50 %
Non utilizzato	50 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 4.443 mq


CONTRADA ORNI

SCHEDA **22**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	100 %
Normale	0 %
Degradato	0 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	100 %
Non utilizzato	0 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Carenze riscontrate in ordine funzionale

Si riscontra una mancanza di parcheggi per la residenza.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 2.592 mq



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	0 %
Normale	10 %
Degradato	90 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	90 %
Non utilizzato	10 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Si riscontra una mancanza di parcheggi per la residenza.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 2.319 mq


CONTRADA BAGNARA

SCHEDA **24**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	20 %
Normale	40 %
Degradato	40 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	30 %
Non utilizzato	70 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input type="checkbox"/>
Adegua	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input type="checkbox"/>
Adegua	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adegua	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Si riscontra una mancanza di parcheggi per la residenza.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 6.193 mq


CONTRADA POLOGNI

SCHEDA **25**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	0 %
Normale	50 %
Degradato	50 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	30 %
Non utilizzato	70 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Si riscontra una mancanza di parcheggi per la residenza.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 6.012 mq


CONTRADA LAZZERA

SCHEDA **26**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	0 %
Normale	60 %
Degradato	40 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	10 %
Non utilizzato	90 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/>

Carenze riscontrate in ordine funzionale

Si riscontra una mancanza di parcheggi per la residenza.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 709 mq



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	0 %
Normale	80 %
Degradato	20 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	40 %
Non utilizzato	60 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Si riscontra una mancanza di parcheggi per la residenza.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 2.426 mq


CONTRADA PILE

SCHEDA **28**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

- Buono
- Normale 70 %
- Degradato 30 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

- Utilizzato 100 %
- Non utilizzato

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 2.146 mq



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	10 %
Normale	70 %
Degradato	20 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	40 %
Non utilizzato	60 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Si riscontra una mancanza di parcheggi per la residenza.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 9.271 mq


CONTRADA CASELLI

SCHEDA **30**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	50 %
Normale	50 %
Degradato	0 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	25 %
Non utilizzato	75 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 1.462 mq


CONTRADA SANDRINI

SCHEDA **31**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

Posizione emergente nel contesto ambientale	<input checked="" type="checkbox"/>
Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale	<input type="checkbox"/>
Posizione di fondovalle	<input type="checkbox"/>
Posizione defilata	<input type="checkbox"/>

Peso sul bacino d'utenza visiva

Importante	<input type="checkbox"/>
Significativo	<input checked="" type="checkbox"/>
Trascurabile	<input type="checkbox"/>

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

Conservazione integrale delle caratteristiche originarie	<input checked="" type="checkbox"/>
Prevalenza delle caratteristiche originarie	<input type="checkbox"/>
Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate	<input type="checkbox"/>
Prevalenza degli elementi decontestualizzati	<input type="checkbox"/>

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione	<input checked="" type="checkbox"/>
Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato	<input type="checkbox"/>
Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee	<input type="checkbox"/>

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	100 %
Normale	0 %
Degradato	0 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	0 %
Non utilizzato	0 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 2.376 mq


CONTRADA CUNCHELE

SCHEDA **32**



— Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	0 %
Normale	30 %
Degradato	70 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	20 %
Non utilizzato	80 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 10.671 mq

CONTRADA SCHIANI

SCHEDA **33**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	
Normale	50 %
Degradato	50 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	40 %
Non utilizzato	60 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 1.208 mq


CONTRADA PIZZATI

SCHEDA **34**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	20 %
Normale	60 %
Degradato	20 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	30 %
Non utilizzato	70 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 10.692 mq



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	50 %
Normale	50 %
Degradato	

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	70 %
Non utilizzato	30 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 4.103 mq


CONTRADA BERTACCHI

SCHEDA **36**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

- Buono 50 %
- Normale 50 %
- Degradato

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

- Utilizzato 70 %
- Non utilizzato 30 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 4.104 mq


CONTRADA COSTA

SCHEDA **37**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	10 %
Normale	70 %
Degradato	20 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	20 %
Non utilizzato	80 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 13.119 mq


CONTRADA CISCATI

SCHEDA **38**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	20 %
Normale	50 %
Degradato	30 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	30 %
Non utilizzato	70 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente


Carenze riscontrate in ordine funzionale

E' attraversata da una strada molto trafficata. La viabilità interna è scarsa ed in pessime condizioni.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 16.493 mq


CONTRADA BASTIANELLI

SCHEDA **39**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	20 %
Normale	50 %
Degradato	30 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	30 %
Non utilizzato	70 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 8.055 mq



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	10 %
Normale	50 %
Degradato	40 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	30 %
Non utilizzato	70 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 4.160 mq



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	10 %
Normale	80 %
Degradato	10 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	50 %
Non utilizzato	50 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 7.343 mq




FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	60 %
Normale	30 %
Degradato	10 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	90 %
Non utilizzato	10 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 12.141 mq


CONTRADA BROMBE

SCHEDA **43**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

- Buono
- Normale 20 %
- Degradato 80 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

- Utilizzato 20 %
- Non utilizzato 80 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 4.559 mq


CONTRADA MORI

SCHEDA **44**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

- Buono
- Normale 30 %
- Degradato 70 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

- Utilizzato 30 %
- Non utilizzato 70 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 6.350 mq


CONTRADA SPELONCHETTE

SCHEDA **45**



— Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

- Buono 60 %
- Normale 40 %
- Degradato

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

- Utilizzato 20 %
- Non utilizzato 80 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Parcheggi

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente

Spazi di relazione e di uso comune

- Buona
- Adeguate
- Insufficiente


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 9.631 mq


CONTRADA BIELLI

SCHEDA **46**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	20 %
Normale	50 %
Degradato	30 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	50 %
Non utilizzato	50 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 12.701 mq


CONTRADA BOFFI

SCHEDA **47**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

- Posizione emergente nel contesto ambientale
- Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale
- Posizione di fondovalle
- Posizione defilata

Peso sul bacino d'utenza visiva

- Importante
- Significativo
- Trascurabile

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

- Conservazione integrale delle caratteristiche originarie
- Prevalenza delle caratteristiche originarie
- Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate
- Prevalenza degli elementi decontestualizzati

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione
- Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato
- Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	20 %
Normale	70 %
Degradato	10 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	20 %
Non utilizzato	80 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input type="checkbox"/>
Insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguate	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>


Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 3.587 mq


CONTRADA ALTO

SCHEDA **48**



 Ambito territoriale della contrada

ESTRATTO CTRN SCALA 1:5000



ESTRATTO CATASTALE SCALA 1:2000



FOTO PANORAMICHE

POSIZIONE GEOGRAFICA

Visibilità della contrada e peso nel contesto antropizzato ed ambientale

Posizione emergente nel contesto ambientale	<input checked="" type="checkbox"/>
Posizione dominante assorbita dal contesto ambientale	<input type="checkbox"/>
Posizione di fondovalle	<input type="checkbox"/>
Posizione defilata	<input type="checkbox"/>

Peso sul bacino d'utenza visiva

Importante	<input type="checkbox"/>
Significativo	<input type="checkbox"/>
Trascurabile	<input checked="" type="checkbox"/>

GIUDIZIO IN MERITO ALLA PERCEZIONE D'INSIEME DELLA CONTRADA

Conservazione integrale delle caratteristiche originarie	<input type="checkbox"/>
Prevalenza delle caratteristiche originarie	<input checked="" type="checkbox"/>
Sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate	<input type="checkbox"/>
Prevalenza degli elementi decontestualizzati	<input type="checkbox"/>

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive del passato e delle origini di formazione	<input checked="" type="checkbox"/>
Sovrapposizione di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee e del passato	<input type="checkbox"/>
Prevalenza di edifici con caratteristiche tipologiche costruttive contemporanee	<input type="checkbox"/>

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Buono	
Normale	70 %
Degradato	30 %

GRADO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI

Utilizzato	20 %
Non utilizzato	80 %

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Viabilità di accesso

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguata	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Parcheggi

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguata	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Spazi di relazione e di uso comune

Buona	<input type="checkbox"/>
Adeguata	<input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente	<input type="checkbox"/>

Carenze riscontrate in ordine funzionale

Nessuna particolare carenza riscontrata.

AMBITO TERRITORIALE DELLA CONTRADA 4.673 mq