



Comune: ROSSANO VENETO

Progetto: **Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)**

Documento: **03 – SCHEDE DI RILIEVO DEGLI SPAZI URBANI**

IL PROGETTISTA

.....

Arch. Davide Baggio

ALLEGATO IV

PEBA

SCHEDA RILIEVO URBANO				
Amministrazione: COMUNALE DI ROSSANO VENETO				
Descrizione spazio urbano: SPAZIO ESTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE				
Indirizzo: PIAZZA MARCONI				Data 07/11/19 Spazio Urbano n. 1
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI NO	
2 PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO	

ALLEGATO IV

PEBA

3 DISLIVELLI			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	☒ SI NO PENDENZA SUPERABILE SOLO CON ACCOMPAGNATORE
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO P MAGGIORE DELL'8%
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	☒ SI NO
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO /
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	SI NO /
4 OSTACOLI			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	☒ SI NO
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	☒ SI NO
5 VARIE			
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	☒ SI NO

ALLEGATO IV

PEBA

5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	NON SONO PRESENTI SEMAFORI NELLE VICINANZE
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	☒ SI NO	
NOTE				
Redattore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u> Data <u>07/11/2019</u> Firma <u>David Baggio</u>				
Verificatore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u> Data <u>07/11/2019</u> Firma <u>David Baggio</u>				

ALLEGATO IV

PEBA

SCHEDA RILIEVO URBANO				
Amministrazione: COMUNALE DI ROSSANO VENETO				
Descrizione spazio urbano: PIAZZA DUOMO				
Indirizzo: VIA BASSANO			Data 07/11/2019 Spazio Urbano n. 2	
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI NO	
2 PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO	

ALLEGATO IV

PEBA

3 DISLIVELLI			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	☒ SI NO
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	☒ SI NO
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	☒ SI NO
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO NON PRESENTI
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	SI NO NON PRESENTI
4 OSTACOLI			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	☒ SI NO
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	☒ SI NO
5 VARIE			
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI ☒ NO

ALLEGATO IV

PEBA

5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	NON SONO PRESENTI SEMAFORI
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI ☒ NO	
NOTE				
LA PIAZZA SARA' OGGETTO DI RIFACIMENTO COMPLETO COME DA PROGETTO REDATTO DALL'ARCH. TONIETTO. L'INTERVENTO PREVEDERA' IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE, A OGGI PARZIALMENTE SCONNESSA, LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI RISERVATI AI DISABILI E IL COLLEGAMENTO ACCESSIBILE CON IL PARCHEGGIO SITUATO A OVEST DEL DUOMO, ATTUALMENTE INACCESSIBILE DA PERSONE DISABILI.				
Redattore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u>		Data <u>07/11/2019</u>	Firma <u>David Baggio</u>	
Verificatore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u>		Data <u>07/11/2019</u>	Firma <u>David Baggio</u>	

ALLEGATO IV

PEBA

SCHEDA RILIEVO URBANO				
Amministrazione: COMUNALE DI ROSSANO VENETO				
Descrizione spazio urbano: VIA ROMA				
Indirizzo: VIA ROMA			Data 07/11/2019 Spazio Urbano n. 3	
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒ SI NO	
2 PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	☒ SI NO	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI ☒ NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	☒ SI NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	☒ SI NO	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	ALCUNI SCALINI PRESENTANO UN'ALTEZZA SUPERIORE A 2 CM
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI ☒ NO	

ALLEGATO IV

PEBA

3 DISLIVELLI			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	☒ SI NO ALCUNE RAMPE SONO ACCESSIBILI SOLO CON ACCOMPAGNATORI
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO ALCUNE RAMPE SONO ACCESSIBILI SOLO CON ACCOMPAGNATORI
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	☒ SI NO
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO NON SONO PRESENTI
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	SI NO /
4 OSTACOLI			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	☒ SI NO
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	☒ SI NO
5 VARIE			
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	☒ SI NO

ALLEGATO IV

PEBA

5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	
NOTE				
Redattore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u> Data <u>07/11/2019</u> Firma <u>David Baggio</u>				
Verificatore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u> Data <u>07/11/2019</u> Firma <u>David Baggio</u>				

ALLEGATO IV

PEBA

SCHEDA RILIEVO URBANO				
Amministrazione: COMUNALE DI ROSSANO VENETO				
Descrizione spazio urbano: PIAZZA EUROPA				
Indirizzo: PIAZZA EUROPA				Data 07/11/2019 Spazio Urbano n. 4
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI NO	SEGNALETICA DA RIFARE
2 PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO	

ALLEGATO IV

PEBA

3 DISLIVELLI				
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	ALCUNE SI, ALCUNE NO
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	ALCUNE SI, ALCUNE NO
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO	NON PRESENTI
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	SI NO	/
4 OSTACOLI				
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO	
5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI NO	

PEBA

26

ALLEGATO IV

PEBA

SCHEDA RILIEVO URBANO				
Amministrazione: COMUNALE DI ROSSANO VENETO				
Descrizione spazio urbano: PIAZZETTA POSTE				
Indirizzo: VIA CARTIERA			Data 07/11/2019 Spazio Urbano n. 5	
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI NO	CI SONO PARCHEGGI MA NON A NORMA
2 PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO	

ALLEGATO IV

PEBA

3 DISLIVELLI			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO /
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	SI NO /
4 OSTACOLI			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO
5 VARIE			
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI NO

ALLEGATO IV

PEBA

5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	/
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	
NOTE				
Redattore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u> Data <u>07/11/2019</u> Firma <u><i>Daide Baggio</i></u>				
Verificatore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u> Data <u>07/11/2019</u> Firma <u><i>Daide Baggio</i></u>				

ALLEGATO IV

PEBA

SCHEDA RILIEVO URBANO				
Amministrazione: COMUNALE DI ROSSANO VENETO				
Descrizione spazio urbano: VIALE MONTEGRAPPA				
Indirizzo: VIALE MONTEGRAPPA				Data 21/02/2019 Spazio Urbano n. 6
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI NO	
2 PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	TRANNE NEL LATO SUD VICINO LA ROTATORIA
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	TRANNE ALCUNI PUNTI
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO	

ALLEGATO IV

PEBA

3 DISLIVELLI				
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO	
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	SI NO	-
4 OSTACOLI				
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO	
5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI NO	

ALLEGATO IV

PEBA

5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	/
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	☒ SI NO	
NOTE				
Redattore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u> Data <u>21/02/2020</u> Firma <u>David Baggio</u>				
Verificatore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u> Data <u>21/02/2020</u> Firma <u>David Baggio</u>				

ALLEGATO IV

PEBA

SCHEDA RILIEVO URBANO				
Amministrazione: <u>COMUNE DI ROSSANO VENETO</u>				
Descrizione spazio urbano: <u>PARCO SEBELLIN E STRUTTURE RICREATIVE</u>				
Indirizzo: <u>VIA ROMA</u>			Data <u>29/11/2009</u> Spazio Urbano n. <u>25</u> ---07	
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒ NO	NON PRESENTE SU VIA BASSANO VEDI RILIEVO N. 23 SU PARCHETTO PUBBLICO VIA ROMA
2	PERCORSI			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	☒ NO	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	☒ NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	☒ NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI ☒	PERCORSO QUASI COMPLETAMENTE IN BETON
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI ☒ NO	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI ☒	

ALLEGATO IV

PEBA

3 DISLIVELLI			
3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	☒ NO	
3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	☒ NO	VERIFICARE NATURE RISULTA GRADONATE PIANO
3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	☒ NO	
3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI ☒	N.A.
3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	SI ☒	
4 OSTACOLI			
4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	☒ NO	
4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	☒ NO	
5 VARIE			
5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI ☒	

ALLEGATO IV

PEBA

5.2	semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI ☒	non ci sono semafori
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	NO ☒	DA VERIFICARE CON APPOSITA SOTTOVALUTAZIONE IN ORARIO NOTTURNO
NOTE				
Redattore (nome e cognome) <u>ARCH. SANTONICOLA NICOLA</u> Data <u>29/11/2019</u> Firma <u>[firma]</u>				
Verificatore (nome e cognome) <u>ARCH. BAGGIO DAVIDE</u> Data <u>29/11/2019</u> Firma _____				

Davide Baggio

ALLEGATO IV

PEBA

SCHEDA RILIEVO URBANO				
Amministrazione: COMUNALE DI ROSSANO VENETO				
Descrizione spazio urbano: VIA STAZIONE				
Indirizzo: VIA STAZIONE				Data 21/02/2020 Spazio Urbano n. 8
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI NO	
2 PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO	

ALLEGATO IV

PEBA

3 DISLIVELLI			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO ALCUNE RAMPE PRESENTANO PENDENZA SUPERIORE ALL'8%
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO ALCUNE SI E ALCUNE NO
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO /
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	SI NO /
4 OSTACOLI			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO
5 VARIE			
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI NO

ALLEGATO IV

PEBA

5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	NON PRESENTI
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	DA INTEGRARE
NOTE				
Redattore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u> Data <u>21/02/2020</u> Firma <u>David Baggio</u>				
Verificatore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u> Data <u>21/02/2020</u> Firma <u>David Baggio</u>				

ALLEGATO IV

PEBA

SCHEDA RILIEVO URBANO				
Amministrazione: <i>COMUNITA' ROSSANO VENETO</i>				
Descrizione spazio urbano: <i>CIMITERO DI ROSSANO VENETO</i>				
Indirizzo: <i>VIA STATIONE</i>			Data: <i>29/11/2019</i> Spazio Urbano n. <i>9</i>	
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI NO	<i>NON PRESENTI</i>
2	PERCORSI			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	<i>NON ESISTE UN PERCORSO PEDONALE SPECIFICO</i> <i>sono stati pavimentati diversi vialetti</i>
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	<i>in diverse parti si</i>
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	<i>si, sulle nuove pavimentazioni</i> <i>SUL CIMITERO</i> <i>VECCHIO LA PAVI. E'</i> <i>IN GHIAIA -</i> <i>SUI PONTI IN PARTI</i> <i>E' BETONCINE</i>
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1.	SI NO	

ALLEGATO IV

PEBA

3 DISLIVELLI			
3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	NON VI È UN PERCORSO SPECIFICO CHE PORTA ALL'INGRESSO DEL CIMITERO
3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	NON ADEGUATE E NON CONFORMI ALLA NORMA
3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	MINORE
3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO	NON PRESENTI
3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	SI NO	
4 OSTACOLI			
4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO	
4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO	
5 VARIE			
5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI NO	NON ESISTE DISTINZIONE DI PERCORSI

NOTA: CI SONO PERCORSI IN CUI LA CORDONATA ANDREBBE INTERRUPTA ED ABBASSATA PER PERMETTERE LA CONTINUITÀ DI VIABILITÀ -

ALLEGATO IV

PEBA

5.2	semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI ☒ NO	non presenti
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	☒ NO	DA VERIFICARE CON IDONEA SOSTITUZIONE CORNABILI NON È PREVISTO L'UTILIZZO NOTTURNO DELLA SPAZIO
NOTE				
Redattore (nome e cognome) <u>ARCH. RENZO L. NIGRA</u> Data <u>29/11/2019</u> Firma <u>[Firma]</u>				
Verificatore (nome e cognome) <u>ARCH. RAGGIO DAVIDE</u> Data <u>24/11/2020</u> Firma <u>[Firma]</u>				

ESEGUITO UN ULTERIORE SOPRALLUOGO IL 24/11/2020,

Davide Baggio

ALLEGATO IV

PEBA

SCHEDA RILIEVO URBANO				
Amministrazione: COMUNALE DI ROSSANO VENETO				
Descrizione spazio urbano: ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA CUSINATI				
Indirizzo: VIA CUSINATI			Data 21/02/2020 Spazio Urbano n. 10	
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI NO	
2 PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO	

ALLEGATO IV

PEBA

3 DISLIVELLI			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	SI NO
4 OSTACOLI			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO
5 VARIE			
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI NO

ALLEGATO IV

PEBA

5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	NON PRESENTI
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	L'ATTUALE NORMATIVA PREVEDE LE REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE SPECIFICA DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, CHE ORA NON ESISTE
NOTE				
Redattore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u> Data <u>21/02/2020</u> Firma <u>David Baggio</u>				
Verificatore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u> Data <u>21/02/2020</u> Firma <u>David Baggio</u>				

ALLEGATO IV

PEBA

SCHEDA RILIEVO URBANO				
Amministrazione: COMUNALE DI ROSSANO VENETO				
Descrizione spazio urbano: MOTTINELLO NUOVO				
Indirizzo: VIA MOTTINELLO			Data 21/02/2020 Spazio Urbano n. 11	
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI NO	
2 PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO	

ALLEGATO IV

PEBA

3 DISLIVELLI			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	SI NO
4 OSTACOLI			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO
5 VARIE			
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI NO

ALLEGATO IV

PEBA

5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	NON PRESENTI
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	L'ATTUALE NORMATIVA PREVEDE LE REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE SPECIFICA DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, CHE ORA NON ESISTE
NOTE				
Redattore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u> Data <u>21/02/2020</u> Firma <u>David Baggio</u> Verificatore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u> Data <u>21/02/2020</u> Firma <u>David Baggio</u>				

ALLEGATO IV

PEBA

SCHEDA RILIEVO URBANO				
Amministrazione: COMUNALE DI ROSSANO VENETO				
Descrizione spazio urbano: STAZIONE FERROVIARIA				
Indirizzo: VIA ROSSANO				Data 21/02/2020 Spazio Urbano n. 12
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI NO	
2 PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO	

ALLEGATO IV

PEBA

3 DISLIVELLI			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO NON PRESENTI
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	SI NO /
4 OSTACOLI			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 art. 4.2.1.	SI NO
5 VARIE			
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 art. 8.2.1.	SI NO

ALLEGATO IV

PEBA

5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	NON PRESENTI
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	DA INTEGRARE
NOTE				
LA STAZIONE FERROVIARIA RIENTRA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROSA'. NONOSTANTE QUESTO, SI RITIENE OPPORTUNO AVERLA ANALIZZATA IN QUANTO VIENE UTILIZZATA ANCHE DA DIVERSI ROSSANESI.				
Redattore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u> Data <u>21/02/2020</u> Firma <u>David Baggio</u>				
Verificatore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u> Data <u>21/02/2020</u> Firma <u>David Baggio</u>				