



Comune: ROSSANO VENETO

Progetto: **Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)**

Documento: **02 – SCHEDE DI RILIEVO DEI FABBRICATI**

IL PROGETTISTA

.....

*Arch. Davide Baggio*

## ALLEGATO III

PEBA

SCHEDE RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: <i>AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROSSANO VENETO</i>				
Descrizione struttura: <i>STRUTTURA IN FINESTRA PULSANTE</i>				
Indirizzo: <i>P.ZZ. MARCONI N. 4</i>			Data: <i>21/10/2019</i>	Edificio n. <i>1</i>
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1 PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
<b>2 ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>SEGNALE FINO ALL'INGRESSO</i>
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>IL GUADINO TRA BUOTA INTERNA E BUOTA ESTERNA È SUPERATO CON TAPPETINO IN PENDENZA <math>\Delta &lt; 1</math> CM</i>
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>L. 160 cm</i>
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	


## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI <del>NO</del>	DA INDEBNARE CON IDONEE VETROFANIE DI SICUREZZA
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<del>SI</del> NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<del>SI</del> NO	H. 116 cm
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	LARGH. 180 LUNGH. 180cm
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	LARGH. 87 cm IL VERSO DI APERTURA NON È COERENTE CON LA NORMA.
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	SEGNALO LA VERIFICA DELLA POSIZIONE DEL MANIGLIONE W.C.
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	VEDI SOPRA
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI <del>NO</del>	SPECCHIO ASSELENTE

## ALLEGATO III

PEBA

3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>NO</del>	MANCA DOCCIA A BORDO W.C.
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<del>SI</del> NO	ASCENSORE L. 150 LARGH. 140 DIM. PORTA PASSAGGIO 90 cm
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<del>SI</del> NO	VERIFICARE ANCHE CON SERVIZIO RSPP COMPETENTE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI <del>NO</del>	SOLO SU UN LATO LARGH. SCALA 150 cm
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI <del>NO</del>	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<del>SI</del> NO	-
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<del>SI</del> NO	


## ALLEGATO III

PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<del>SI</del> NO	DA VERIFICARE CON SERVIZIO RSPP. COMPETENTE
<b>5 PERCORSI</b>				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<del>SI</del> NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<del>SI</del> NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<del>SI</del> NO	DA VERIFICARE CON SERVIZIO RSPP COMPETENTE
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	FORTE ACCESSO UFFICI DA 80 A 90 cm
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI <del>NO</del>	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<del>SI</del> NO	DA VERIFICARE CON SERVIZIO RSPP COMPETENTE
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI <del>NO</del>	NON DOTATA

ALLEGATO III


PEBA

5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI <input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICARE CON SERVIZIO RSPP COMPETENTE
NOTE:				
Redattore (nome e cognome)	ARCH. BENFONTELO NICOLA		Data 21/10/2019	Firma 
Verificatore (nome e cognome)	ARCH. FAGGIO DAVIDE		Data 21/10/2019	Firma

David Baggi

## ALLEGATO III

PEBA

SCHEDE RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: <i>BIBLIOTECA COMUNALE</i>				
Descrizione struttura: <i>VILLA STOMA IN STAZIONI E COPERTURA IN LEGNO</i>				
Indirizzo: <i>VIA BASSANO N. 17</i>			Data: <i>21/10/2019</i>	Edificio n. <i>02</i>
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1 PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI <del>NO</del>	<i>VI È UN PARCHEGGIO PUBBLICO MA NON CON POSTO RISERVATO</i>
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<del>SI</del> NO	<i>PASSAGGIO PEDONALE SU VIA BASSANO</i>
<b>2 ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<del>SI</del> NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<del>SI</del> NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<del>SI</del> NO	<i>RAVINA IN PROSSIMITÀ INGRESSO L. 160 cm <math>\Delta H = + 16</math> cm</i>
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	<i>APERTURA DA INTERNO SU CARB. 130 CM CHIAPATA SU INGRESSO DEDICATO</i> 
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<del>SI</del> NO	<i>GRADINO SU INGRESSO PRINCIPALE DI 17 CM.</i>


## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI <del>NO</del>	NON VI SONO PORTE IN VETRO SUI PERCORSI
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<del>SI</del> NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<del>SI</del> NO	H. 96 cm
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	VEDI ALLEGATO
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	L. 90 cm.
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI <del>NO</del>	SPECCHIO PRESENTE MA NON ANCORATA

## ALLEGATO III

PEBA

3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTE DOCCIA PRESENTE EX WC. DISABILI
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<del>SI</del> NO	ASCENSORE DIM. 120x100 LARG. LANG. PASSAGIO 90 CM.
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<del>SI</del> NO	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI <del>NO</del>	SOLO SUL LATO INFERIORE
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI <del>NO</del>	NON DOTATO DI DOPIO CORRIMANO
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI <del>NO</del>	SOLO AL PIANO INFERIORE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<del>SI</del> NO	<del>NON PRESENTE</del>
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<del>SI</del> NO	LARGH. 140 CM 

## ALLEGATO III

PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<del>SI</del> NO	DA VERIFICARE ANCHE CON SERVIZIO RSPP COMPETENTE
<b>5 PERCORSI</b>				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<del>SI</del> NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<del>SI</del> NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<del>SI</del> NO	OCCORRE INFEGNARE LA SEGNALETICA PER DISABILI (BAGNI CIOFONO PARCHEGGIO)
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		<del>SI</del> NO	NON TUTTI QUELLI PRESENTI REQUISITO PARZIALE
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<del>SI</del> NO	DA VERIFICARE ANCHE CON SERVIZIO RSPP COMPETENTE
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI <del>SI</del>	NON PRESENTE

ALLEGATO III

PEBA

5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<del>SI</del> NO	DA VERIFICARE CON SERVIZIO RSPP COMPETENTE
NOTE:				
	MANCA UNA SEGNALETICA DEDICATA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ			
Redattore (nome e cognome)	ARCH. BENFONTELLO NICOLA		Data 21/10/2019	Firma 
Verificatore (nome e cognome)	ARCH. BAGGIO DAVIDE		Data 21/10/2019	Firma

David Baggio

## ALLEGATO III

PEBA

SCHEMA RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: <i>COMUNE ROSSANO VENETO E PROPRIETA'</i>				
Descrizione struttura: <i>VILLA STORICA IN RATTIONI</i> <b>VILLA CAFFO-NAVARRINI</b>				
Indirizzo: <i>VIA BASSANO N. 17</i>			Data: <i>21/10/2019</i>	Edificio n. <i>02</i>
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1 PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI <del>SI</del>	<i>VI È UN PARCHEGGIO PUBBLICO MA NON CON POSTO RISERVATO PER DISABILI</i>
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI <del>SI</del>	<i>NON PRESENTE</i>
<b>2 ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI <del>SI</del>	<i>PARZIALE COLLEGAMENTO E POI PERCORSO CON GRADO, ACCESSO ALTERNATIVO DA BIBLIOTECA CON GIARDINI DI COLLEGAMENTO</i>
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	SI <del>SI</del>	<i>PAVIMENTAZIONE IN GRADO SLOTTA</i>
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI <del>SI</del>	<i>GRADINO DI 17 CM IN INGRESSO LATERALE SU GRADINATA SULL'INGRESSO PRINCIPALE DISLIVELLO DI 1,45 M.</i>
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<del>SI</del> NO	

## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI <del>NO</del>	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI <del>NO</del>	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI <del>NO</del>	
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>NO</del>	<i>NON SONO PRESENTI SERVIZI IGIENICI PER DISABILI</i>
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>NO</del>	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>NO</del>	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>NO</del>	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI <del>NO</del>	

## ALLEGATO III

PEBA

3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>NO</del>	
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI <del>NO</del>	
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI <del>NO</del>	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI <del>NO</del>	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI <del>NO</del>	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI <del>NO</del>	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI <del>NO</del>	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI <del>NO</del>	


## ALLEGATO III

PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<del>SI</del> NO	
<b>5 PERCORSI</b>				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<del>SI</del> NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<del>SI</del> NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	SI <del>NO</del>	NON È PRESENTE SEGNALETICA INFORMATIVA VERIFICARE CON RSPP COMPETENTE
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI <del>NO</del>	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<del>SI</del> NO	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI <del>NO</del>	

ALLEGATO III

PEBA

5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI <input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICARE CON SERVIZIO RSPP COMPETENTE -
NOTE:				
Redattore (nome e cognome)	ARCH. BONOMO NICOLA		Data 21/10/2019	Firma 
Verificatore (nome e cognome)	ARCH. BAGGIO DAVIDE		Data 21/10/2019	Firma

David Bagio

## ALLEGATO III

PEBA

SCHEDE RILIEVO EDIFICI					
Amministrazione: <i>COMUNE DI ROSSANO VENETO</i>					
Descrizione struttura: <i>CASETTA QUARTIERE VIA CACCIATONE</i>					
Indirizzo: <i>VIA CACCIATONE</i>				Data: <i>29/10/2019</i>	Edificio n. <i>4</i>
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	
<b>1 PARCHEGGI</b>					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI <input checked="" type="checkbox"/>		
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>2 ACCESSO</b>					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI <input checked="" type="checkbox"/>	<i>SU ERBA GIARDINO E PIAZZONELLE</i>	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	SI <input checked="" type="checkbox"/>		
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI <input checked="" type="checkbox"/>		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>LARGH. 82</i>	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input checked="" type="checkbox"/> NO		

## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NON PRESENTI
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	GRANITO CM.3
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NON PRESENTE
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	LO SPAZIO DEL BAGNO È ADATTABILE
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	CARGH. 80 CM. MODIFICHE LENTO ADESSUNA
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NON A NORMA

## ALLEGATO III

PEBA

3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>NO</del>	
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.


## ALLEGATO III

PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
<b>5 PERCORSI</b>				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NOW PRESENT
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	LARGH. 80 CM.
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI <input checked="" type="checkbox"/>	

**ALLEGATO III**

**PEBA**

5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI <input checked="" type="checkbox"/>	non presente
NOTE:				
Redattore (nome e cognome)	ARCH. RENZO NICOLA		Data 29/10/2019	Firma 
Verificatore (nome e cognome)	ARCH. DAVIDE BAGGIO		Data 29/10/2019	Firma

*Davide Baggio*

## ALLEGATO III

PEBA

SCHEDA RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: <i>COMUNE DI ROSSANO VENETO</i>				
Descrizione struttura: <i>CASETTA DI QUARTIERE VIA BESSICA</i>				
Indirizzo: <i>VIA BESSICA</i>			Data: <i>29/10/2019</i>	Edificio n. <i>5</i>
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1 PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>2 ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI <input checked="" type="checkbox"/>	<i>SU PIAZZALE IN GIAMBO SCALTO E SU ER.PA-</i>
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>PAVIMENTI INTERNI ESTERNI NON IDONEI</i>
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>LANGH. 106 CM</i>
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	

## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NON PRESENTI E SE PRESENTI SENZA SEGNALETTORI
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NON PRESENTE
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NON ADEGUATO NE ADATTAATO
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	LARGH. 80 CM
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ADATTABILE
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NON PRESENTE

## ALLEGATO III

PEBA

3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	N.A.
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.

## ALLEGATO III

PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
<b>5 PERCORSI</b>				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI NO	PERCORSI INTERNI QUELLI ESTERNI NON SONO IDONEI
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	NON PRESENTE
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI NO	LARGH. 80 CM.
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	NO LED.
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI NO	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	

ALLEGATO III

PEBA

5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI <del>NO</del>	NON PRESENTE
NOTE:				
Redattore (nome e cognome)	ARCH. BENVENUTO NICOLA		Data 29/10/2019	Firma <i>[Signature]</i>
Verificatore (nome e cognome)	ARCH. DAVIDE BAGGIO		Data 29/10/2019	Firma

*David Baggio*

ALLEGATO III

PEBA

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: *COMUNE DI ROSSANO VENETO*

Descrizione struttura: *CASETTA DI QUARTIERE VIAE DELLO SPORT (IN CORSO MILAIONI DI ROSSANO VENETO)*

Indirizzo: *VIAE DELLO SPORT* Data: *29/10/2009* Edificio n. *6*

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1 PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>VERTICALE SI ORIZZONTALE NON IDONEA</i>
<b>2 ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<i>RAMPA REALIZZATA SI DEVE ANDARE A PRENDERE UNA PIATTA DEL MARCIAPIEDE LONTANO CHE PERÒ NON È ADEGUATAMENTE COLLEGATO ALL'EDIFICIO</i>
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>PREVENUTA DOVE PRESENTE O PIATTA</i>
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<i>120 CM. LARGH. MARCIAPIEDE INTERNO SI LARGH. 205 CM</i>
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>LARGH. 90 CM</i>
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	

## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	PANNELLO SU PARTE INFERIORE
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<del>SI</del> <del>NO</del>	PORTA OVEST 3 CM GRADINO m <sup>2</sup> 3,5 CM IN INGRESSO
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTE
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> <del>NO</del>	ESEGUITO-AGIBILE <del>IN CORSO</del> <del>IN COSTRUZIONE</del> N.A.
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> <del>NO</del>	ESEGUITO-AGIBILE <del>IN CORSO</del> <del>IN COSTRUZIONE</del> N.A.
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<del>SI</del> <del>NO</del>	ESEGUITO-AGIBILE <del>IN CORSO</del> <del>IN COSTRUZIONE</del> N.A.

## ALLEGATO III

PEBA

3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTE
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.


## ALLEGATO III

PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
<b>5 PERCORSI</b>				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	BETONELLE CERTAMENTE USUATE & ERBA DOVE NON PRESENTI
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	SI NO	N.A.
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI NO	N.A.
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	N.A.
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI <input checked="" type="checkbox"/>	

ALLEGATO III

PEBA

5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI <del>NO</del>	N.A.
NOTE:				
24/11/2020				
Redattore (nome e cognome)		ARCH. BENVENUTO NICOLA		Data 29/10/2019 Firma 
Verificatore (nome e cognome)		ARCH. DAVIDE BAGGIO		Data 09/12/2020 Firma _____

David Baggio

## ALLEGATO III

PEBA

SCHEDE RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: <i>COMUNE DI ROSSANO VENETO</i>				
Descrizione struttura: <i>CASITA SANTIENE - R. DE' GENEGALE GIARDINO / (IN CORSO DI COSTRUZIONE)</i>				
Indirizzo: <i>VIA GENEGALE GIARDINO</i>			Data: <i>29/10/2009</i>	Edificio n. <i>7</i>
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1 PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI <del>NO</del>	<i>SI PARCO INTERNO CANTIERE SU VIE LIMITATE 210 DA REALIZZARE - VIA S'ANTONIO</i>
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI <del>NO</del>	<i>NON PRESENTE EVIA ASPASO</i>
<b>2 ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI <del>NO</del>	<i>ATTUALMENTE AN ERBA DA REALIZZARE -</i>
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	SI <del>NO</del>	<i>NON SI SONO PERCORSI MAETLI PAVIMENTATI</i>
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI <del>NO</del>	<i>IN CORSO DI COSTRUZIONE</i>
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI <del>NO</del>	<i>IN CORSO DI COSTRUZIONE</i>
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	SI NO	<i>1 DETT CORTE SOPRA</i>

## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI NO	NON RILEVABILE
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI NO	NON RILEVABILE
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI NO	NON RILEVABILE
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	IDENTICAMENTE SOPRA
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	//
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	//
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	//
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI NO	//

## ALLEGATO III

PEBA

3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	NON RILEVABILE
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.

## ALLEGATO III

PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
<b>5 PERCORSI</b>				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTE
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<del>SI</del> NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTE
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	In progetto
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI NO	NON ACCEVABILE
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI NO	si
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI NO	si

ALLEGATO III

PEBA

	5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI NO	NON NECESSARIA
NOTE:				
Redattore (nome e cognome) ARCH. BENVENUTO NICOLA		Data 29/10/2019		Firma <i>[Signature]</i>
Verificatore (nome e cognome) ARCH. DAVIDE BAGGIO		Data 29/10/2019		Firma _____

*David Baggio*

## ALLEGATO III

PEBA

SCHEDE RILIEVO EDIFICI					
Amministrazione: <u>COMUNE DI ROSSANO VENETO</u>					
Descrizione struttura: <u>SCUOLA RODARI</u>					
Indirizzo: <u>VIA PIAVE</u>				Data: <u>24/11/2020</u>	Edificio n. <u>B</u>
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica (da parte dell'ispettore)	
<b>1 PARCHEGGI</b>					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	1 SUL RETTO INGRESSO PIAZZA (MA DIM. 2,95 x 3,50 CON SEGNALETICA E PARCHING IN BIANCO IN BIANCO)	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> NO	2 DITT. ① 4,45 x 3,50 ② 5,14 x 3,30 (MANCA SEGNALETICA)	
<b>2 ACCESSO</b>					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI	PIAZZALE IN GHIAIA SUOLO SU INGRESSO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	ESTERNA GHIAIA INTERNA	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> NO		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> NO		
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input checked="" type="checkbox"/> NO		

## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	CON MANIGLIONE ANTI-PANICO
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<del>SI</del> NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<del>SI</del> NO	
3 SERVIZI IGIENICI				ALLA PRIMAARIA NON CI SONO BAGNI x DISABILI
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	SOLO ALLA SECONDAARIA
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>SI</del>	NON CONFORTE
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>SI</del>	NON CONFORTE
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI <del>SI</del>	NON PRESENTE

## ALLEGATO III

PEBA

3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTI
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<del>SI</del> NO	DA ADEGUARE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI <del>NO</del>	SEGNALETICA NON CONFORME
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI <del>NO</del>	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI <del>NO</del>	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI <del>NO</del>	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI <del>NO</del>	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<del>SI</del> NO	

## ALLEGATO III

PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
<b>5 PERCORSI</b>				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NON TUTTE LE SCALE PRESENTI
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	SI SUDDETERMINARE UNA VERIFICA CON SERVIZIO RSPP COMPETENTE
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI <input checked="" type="checkbox"/>	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI <input checked="" type="checkbox"/>	

**ALLEGATO III**

**PEBA**

<p>5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?</p>		<p>SI <del>NO</del></p>	
<p>NOTE:</p>			
<p>Redattore (nome e cognome)</p>	<p><u>ARCH. BENTONETTO NICOLA</u></p>		<p>Data <u>31/10/2019</u> Firma <u>[Signature]</u></p>
<p>Verificatore (nome e cognome)</p>	<p><u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u></p>		<p>Data <u>31/10/2019</u> Firma _____</p>

24/11/2020

*Davide Baggio*

## ALLEGATO III

PEBA

SCHEDE RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: <i>COMUNE DI ROSSANO VENETO</i>				
Descrizione struttura: <i>SCUOLA PRIMARIA "MANFONI"</i>				
Indirizzo: <i>VIA XI FEBBRAIO</i>			Data: <i>23/10/2019</i>	Edificio n. <i>9</i>
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1 PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<del>SI</del> NO	<i>ACQUINFERNO DEL CORFIDE CON ACCORDO CON SCUOLA</i>
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI <del>NO</del>	<i>NON PRESENTE</i>
<b>2 ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI <del>NO</del>	<i>MAN MANI PIENE TROPPO STRETTO E DISSESTATO</i>
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<del>SI</del> NO	<i>SI QUELLE INTERNE A CAUSA DECONTAMINAZIONE</i>
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<del>SI</del> NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	<i>186 CM</i>
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<del>SI</del> NO	

## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	MANIGLIONE ANTI-PANICO PRESENTI
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<del>SI</del> NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<del>SI</del> NO	H. 129
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	USATO IN MODO INAPPROPRIATO DEPOSITO
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	SOLO IL SENSO DI APERTURA NON È CONFORTE (VERSO INTERNO)
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI <del>NO</del>	NON PRESENTE

## ALLEGATO III

PEBA

3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>NO</del>	non presente
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.


## ALLEGATO III

PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
<b>5 PERCORSI</b>				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<del>SI</del> NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<del>SI</del> NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	SI <del>NO</del>	NON ADEGUATA VERIFICARE CON SERVIZIO RSPP COMPETENTE
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI <del>NO</del>	NON SEGNALETTI
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<del>SI</del> NO	VERIFICARE CON RSPP COMPETENTE
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI <del>NO</del>	

ALLEGATO III

PEBA

5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI <del>NO</del>	NON ADEGUATA VERIFICARE CON SERVIZIO RSPP COMPETENTE
NOTE:				
Redattore (nome e cognome)	ARCH. BERFONTELLI NICOLA		Data 23/10/2019	Firma 
Verificatore (nome e cognome)	ARCH. DAVIDE BAGGIO		Data 23/10/2019	Firma

David Baggio

## ALLEGATO III

PEBA

SCHEDE RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: <u>COMUNE DI ROSSANO VENETO</u>				
Descrizione struttura: <u>CANTINO ARCOBALANO</u>				
Indirizzo: <u>VIA SAN ZENONE</u>				Data <u>24/4/2008</u> Edificio n. <u>10</u>
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	SI NO	<u>N.D.</u>

## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI <del>SI</del> NO	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<del>SI</del> NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<del>SI</del> NO	
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	1 wc DISABILI PRESENTE
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	VEDI ELAB. GRAFICO
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	VEDI ELAB. GRAFICO
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI NO	VEDI ELAB. GRAFICO

## ALLEGATO III

PEBA

3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	/
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI <del>NO</del>	
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	/
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	/
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	/
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	/
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	/
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	/

## ALLEGATO III

PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	/
<b>5 PERCORSI</b>				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	PIASTRE INTERNE DEL CORRIDORO LISCHE
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<del>SI</del> NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<del>SI</del> NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI <del>NO</del>	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<del>SI</del> NO	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI <del>NO</del>	

ALLEGATO III

PEBA

5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI <input checked="" type="checkbox"/>	
NOTE:				

Redattore (nome e cognome) Deah Syri Data 24/6/2020 Firma Deah Syri  
 Verificatore (nome e cognome) Deah Syri Data 24/6/2020 Firma Deah Syri

## ALLEGATO III

PEBA

SCHEDE RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: <i>COMUNE DI ROSSANO VENETO</i>				
Descrizione struttura: <i>ASILO NIDO</i>				
Indirizzo: <i>VIA SAN ZENONE</i>			Data: <i>22/10/2009</i>	Edificio n. <i>11</i>
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1 PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>1 POSTO AUTO RISERVATO 3,30 x 5,10 COMUNE CON SUOLA PAVIMENTATA</i>
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
<b>2 ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>ASFALTO. FINO INGRESSO PERLORSI METRINI IN CLS SPAFFOLATO SUC CONTACE</i>
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	

## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	MANIGLIONE ANTI-PANICO SU PORTA INGRESSO
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	H. Citofono ESTERNO 140 CM.
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	SI <del>LA VERIFICA</del> (NON ACCESSIBILE)
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	LARGH. 90 CM.
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	SPECCHIO REGOLABILE A NORMA

## ALLEGATO III

PEBA

3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTI
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.

## ALLEGATO III

PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
<b>5 PERCORSI</b>				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<del>SI</del> NO	ESISTE LLS SPAZZATO INTERNI IN BUONA
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<del>SI</del> NO	LARGH. 235 cm
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<del>SI</del> NO	VERIFICARE ANCHE CON SERVIZIO NSPP COMPETENTE
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	LARGH. 90 cm
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI <del>NO</del>	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<del>SI</del> NO	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI <del>NO</del>	

**ALLEGATO III**

**PEBA**

5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI NO	
NOTE:				
Redattore (nome e cognome) <u>ARCH. NICOLA BERTONCELLO</u>		Data <u>22/10/2019</u>		Firma _____
Verificatore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u>		Data <u>22/10/2019</u>		Firma _____

*Daide Baggio*

## ALLEGATO III

PEBA

## SCHEDE RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: *COMUNE DI FROSSANO VENETO*Descrizione struttura: *SCUOLA D'ATERNA*Indirizzo: *VIA STATIONE*Data *31/10/2019*Edificio n. *12*

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>LIMB. LARG. 1 DIV. <del>4,48</del> x <del>3,80</del> 5,100 x 3,20</i>
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI <input checked="" type="checkbox"/>	<i>6,40 M IN 3,7 CM SU SCALIA INGRESSO</i>
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>ASFALTO + GHIAIO + GOMMA SU PAVIMENTO INTERNO</i>
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI <input checked="" type="checkbox"/>	<i>BUSSOLA NON A NORMA DA MODIFICARE</i>
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	<i>NO, LARGH. 73</i>
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	

## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	MANIGLIONI E CAMPELLO SONORANTICO
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	SU TUTTO IL PERMETTO SOLIA DI 3,7 CM
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO IDONEI ED INADEGUATI UTILIZZATI COME DEPOSITO ATTENTATIVA PULIZIE E DIFENSIVI.
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NON IDONEI E CONFORMI.
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NON PRESENTE

## ALLEGATO III

PEBA

3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTE
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.

## ALLEGATO III

PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
<b>5 PERCORSI</b>				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<del>SI</del> NO	GOMMA + PIAGINETTE
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<del>SI</del> NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<del>SI</del> NO	DA VERIFICARE CON RSPP, VIENE SEGNAFATO L'ALLARTE DA ISPIRARE IL PERSONALE ADDETTO
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI <del>NO</del>	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<del>SI</del> NO	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI <del>NO</del>	

ALLEGATO III

PEBA

	5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI <i>SI</i>	
NOTE:				
Redattore (nome e cognome)	<i>ARCH. BONFONTELLO NICOLA</i>		Data <i>31/10/2019</i>	Firma <i>LB</i>
Verificatore (nome e cognome)	ARCH. DAVIDE BAGGIO		Data 31/10/2019	Firma

*Davide Baggio*

## ALLEGATO III

PEBA

SCHEDE RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: <i>COMUNE DI ROSSANO VENETO</i>				
Descrizione struttura: <i>CAMPIONE CALCIO VIA S. ZENONE + SPOGLIAIO</i>				
Indirizzo: <i>VIA SAN ZENONE</i>			Data: <i>22/10/2019</i>	Edificio n. <i>13</i>
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1 PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI <del>NO</del>	<i>NO PARCHEGGIO IN GIARDINO NON DEFINITO SENZA SEGNALETICA</i>
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI <del>NO</del>	<i>NON PRESENTE</i>
<b>2 ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI <del>NO</del>	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<del>SI</del> NO	<i>GIARDINO ESTERNO PEDIWELLE INTERNO</i>
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<del>SI</del> NO	<i>ISO CARP. MARLA PIEDE GIARDINO DI 240x140</i>
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	<i>CARP. 106</i>
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<del>SI</del> NO	

## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTE LETUOFANIA
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI <del>NO</del>	GRADINO CON SU INGRESSO
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTE
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	LARGH. 90 CM
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI <del>NO</del>	NON PRESENTE, DOVE PRESENTE NON ADEGUATA

## ALLEGATO III

PEBA

3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	NON SONO PRESENTI RAMPAGIONI
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	NON PRESENTE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI <del>NO</del>	NO LA MARETTA SU ACCESSO AL CANTO
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<del>SI</del> NO	

## ALLEGATO III

PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
<b>5 PERCORSI</b>				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<del>SI</del> NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<del>SI</del> NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<del>SI</del> NO	DA CERTIFICARE CON SERVIZIO RSPP COMPETENTE
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	LARGH. 90 CM.
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI <del>NO</del>	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<del>SI</del> NO	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI <del>NO</del>	

ALLEGATO III

PEBA

5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI <del>NO</del>	DA VERIFICARE CON SERVIZIO NSPP COMPETENTE
NOTE:				
Redattore (nome e cognome)		ARCH. NICOLA BERTONCELLO		Data 22/10/2019
Verificatore (nome e cognome)		ARCH. NICOLA BERTONCELLO		Data 22/10/2019

*Deida Buj*

## ALLEGATO III

PEBA

SCHEDE RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: <i>COMUNE DI ROSSANO VENETO</i>				
Descrizione struttura: <i>CAMPIONE CALCIO VIA CUSINATI</i>				
Indirizzo: <i>VIA CUSINATI</i>			Data: <i>25/10/2019</i>	Edificio n. <i>14</i>
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1 PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>1 SU PARCHEGGIO ESISTENTE 6,10x3,75(1,50) STADIO DIMENSIONI.</i>
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>ORIZZONTALE SI MANCA PALO VERTICALE</i>
<b>2 ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>SU ASFALTO PASSAGE PARCHEGGIO</i>
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antidrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>IL PERCORSO - INTERNO E IN GRANDE SLOTTA DA REALIZZARE PERCORSO IN ASSEG</i>
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>GRADINO IN INGRESSO DI 3 CM.</i>
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>85 CM. CARGH.</i>
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	


## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI <del>NO</del>	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI <del>NO</del>	GRADINO IN INGRESSO WC DI 3CM SCALE PRIVE DI SALVO SCALA SU ACQUA LOCALI
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI NO	
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	LARGH. 85 CM.
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI <del>NO</del>	NON PRESENTE

## ALLEGATO III

PEBA

3.6 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>NO</del>	
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>			
4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI <del>NO</del>	MANCA SERVOSCALA
4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTE
4.3 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<del>SI</del> NO	H. 100 CM.
4.4 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.5 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI <del>NO</del>	NO A FILO GRADINI
4.6 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTE
4.7 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<del>SI</del> NO	 NO FASCE ANT. SCIVOLO

## ALLEGATO III

PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
<b>5 PERCORSI</b>				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	<i>NOW PRESENTE VERIFICARE CON RSPP COMPETENTE</i>
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI <input checked="" type="checkbox"/>	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI <input checked="" type="checkbox"/>	

ALLEGATO III

PEBA

5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI <del>NO</del>	VERIFICARE CON SERVIZIO TCSPP COMPETENTE
NOTE:				
Redattore (nome e cognome) <u>ARCH. BONFONATTO NICOLO</u>		Data <u>25/10/2019</u>		Firma 
Verificatore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u>		Data <u>25/10/2019</u>		Firma _____

*Davide Baggio*

## ALLEGATO III

PEBA

SCHEDE RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: <i>COMUNE DI ROSSANO VENETO</i>				
Descrizione struttura: <i>IMPIANTO FOTOVOLTAICO</i>				
Indirizzo: <i>VIA SAN ZENONE</i>			Data: <i>31/10/2019</i>	Edificio n. <i>15</i>
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1 PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI <del>NO</del>	<i>non presenti</i>
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI <del>NO</del>	
<b>2 ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI <del>NO</del>	<i>DA PERLONZO SU GIARDINO</i>
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	SI <del>NO</del>	<i>ESTERNA ERBA INTERNA CLS LISUATO</i>
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI <del>NO</del>	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	<i>LARGH. 124 CM</i>
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<del>SI</del> NO	

## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	MANIGLIONE ANTI PANICO
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI <del>NO</del>	SU BAGNI 5 CM SU INGRESSO 10 CM GUARDINO
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTE
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	DA RISISTEMARE IL WC
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI <del>NO</del>	NON A NORMA

## ALLEGATO III

PEBA

3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTE
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.


## ALLEGATO III

PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	MA
<b>5 PERCORSI</b>				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<del>SI</del> NO	INFERNA CCS
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<del>SI</del> NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<del>SI</del> NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI <del>NO</del>	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<del>SI</del> NO	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI <del>NO</del>	

ALLEGATO III

PEBA

5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI 	
NOTE:				
Redattore (nome e cognome)	ARCH. BENEDETTA NICOLA		Data 31/10/2019	Firma 
Verificatore (nome e cognome)	ARCH. DAVIDE BAGGIO		Data 31/10/2019	Firma



## ALLEGATO III

PEBA

SCHEDE RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: <i>Comune di ROSSANO VENETO</i>				
Descrizione struttura: <i>SEDE ALPINI</i>				
Indirizzo: <i>VIA SAN FENONE</i>			Data: <i>31/10/2019</i>	Edificio n. <i>16</i>
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1 PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI <del>NO</del>	<i>DA REALIZZARE SU PARCHEGGIO ESISTENTE</i>
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI <del>NO</del>	<i>DA INTEGNARE</i>
<b>2 ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI <del>NO</del>	<i>PAVIMENTAZIONE non idonea DA SEGNALE</i>
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<del>SI</del> NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<del>SI</del> NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	<i>LANGH. 90 CM</i>
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<del>SI</del> NO	

## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	MANIGLIONE E PANNELLO INFERIORE
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<del>SI</del> NO	1 CM SU INGRESSO
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTE
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>NO</del>	DIMENSIONI ADEGUE PER L'ADATTABILITÀ CON SANITARI IDONEI
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	LARGH. 85 CM.
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>NO</del>	DA SOSTITUIRE
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	DA ADEGUARE
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI <del>NO</del>	NON PRESENTE

## ALLEGATO III

PEBA

3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTE
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.


## ALLEGATO III

PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
<b>5 PERCORSI</b>				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<del>SI</del> NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<del>SI</del> NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTE DA VERIFICARE CON RSPP COMPETENTE
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	85 CM LARGH.
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI <del>NO</del>	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<del>SI</del> NO	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI <del>NO</del>	

**ALLEGATO III**

**PEBA**

	5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI <del>NO</del>	
NOTE:				
Redattore (nome e cognome)	ARCH. BERGONZIO NICOLA		Data 31/10/2019	Firma 
Verificatore (nome e cognome)	ARCH. DAVIDE BAGGIO		Data 31/10/2019	Firma

*Daide Baggio*

## ALLEGATO III

PEBA

SCHEDE RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: <i>COMUNE DI ROSSANO VENETO</i>				
Descrizione struttura: <i>VILLA ALDINA CENTRO MEDIO</i>				
Indirizzo: <i>VIA ROMA</i>			Data: <i>25/10/2019</i>	Edificio n. <i>17</i>
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1 PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI <del>NO</del>	<i>SI VIA ROMA IN QUESTO TRATTO NO</i>
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI <del>NO</del>	<i>NON PRESENTE</i>
<b>2 ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<del>SI</del> NO	<i>RAMPA + PERCORSO PIANO IN INGRESSO</i>
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<del>SI</del> NO	<i>IN PIETRA SPATICATA LARGH. 200 CM.</i>
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI <del>NO</del>	<i>LARGHEZZA PARQUAREDE L. 130 CM SI SU INGRESSO PRINCIPALE SINTIUNA</i>
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	<i>L. 132 CANCELLO INGRESSO CONT. U</i>
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<del>SI</del> NO	

## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	MANIGLIONI ANTI-PANICO
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<del>SI</del> NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI <del>NO</del>	H. 140 CM SU MANIPOLA
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	L. 90 CM
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	PT.: PANTACRENFÈ COMFORT
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<del>SI</del> NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI <del>NO</del>	NON A NORMA

## ALLEGATO III

PEBA

3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTE
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<del>SI</del> NO	ASCENSORE LARGH. PORTE 70 cm CABINA. $\begin{array}{ c } \hline 120 \\ \hline \end{array} \begin{array}{ c } \hline 80 \\ \hline \end{array}$
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<del>SI</del> NO	DA VERIFICARE CON NORMATIVA VIGENTE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI <del>NO</del>	SOLO SU DI UN LATO LARG. SCALE 114 CM H. CORRIMANO/PARAPETTO 104 cm
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N. A.
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<del>SI</del> NO	H. 104 cm
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	$\begin{array}{ c } \hline 33P. \\ \hline \end{array} \begin{array}{ c } \hline 16A. \\ \hline \end{array}$ LARGH. 114 CM.

## ALLEGATO III

PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	VERIFICARE CON SERVIZIO RSPP COMPETENTE
<b>5 PERCORSI</b>				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	LARGH.
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	DA VERIFICARE CON SERVIZIO RSPP COMPETENTE
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	LARGH. 90 CM
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI <input checked="" type="checkbox"/>	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	VERIFICARE CON SERVIZIO RSPP COMPETENTE
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI <input checked="" type="checkbox"/>	

ALLEGATO III

PEBA

5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI <del>NO</del>	VERIFICARE CON SERVIZIO RSPP COMPETENTE
NOTE:				
Redattore (nome e cognome)	ARCH. BETTONCELLO NICOLA		Data 25/10/2019	Firma 
Verificatore (nome e cognome)	ARCH. DAVIDE BAGGIO		Data 25/10/2019	Firma _____

David Baggio

## ALLEGATO III

PEBA

SCHEDE RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: <i>COMUNE DI ROSSANO VENETO / ETNA</i>				
Descrizione struttura: <i>ECCENTRO</i>				
Indirizzo: <i>VIA BODI</i>			Data: <i>13/11/2009</i>	Edificio n. <i>10</i>
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1 PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI <del>NO</del>	<i>non presente</i>
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI <del>NO</del>	
<b>2 ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<del>SI</del> NO	<i>RAMPAGE ECCENTRO + NATRE</i>
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<del>SI</del> NO	<i>ASFALTO + LETTERIO</i>
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<del>SI</del> NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI NO	<i>N.A.</i>
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	SI NO	<i>N.A.</i>

## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI NO	N.A.
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<del>SI</del> NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTI
3 SERVIZI IGIENICI				NON PRESENTI WC X DISABILI
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI NO	

## ALLEGATO III

PEBA

3.6 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>			
4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.3 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.4 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.5 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.6 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.7 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.


## ALLEGATO III

PEBA

4.8 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
<b>5 PERCORSI</b>			
5.1 La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<del>SI</del> NO	ASFALTO + CERENFO
5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI NO	N.A.
5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTE
5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI NO	N.A.
5.5 Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI NO	N.A.
5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI NO	N.A.
5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI <del>NO</del>	NON PRESENTE

ALLEGATO III

PEBA

	5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NON PRESENTE
NOTE:				
Redattore (nome e cognome)	ARCH. BENVENUTO NICOLA		Data 13/11/2019	Firma 
Verificatore (nome e cognome)	ARCH. DAVIDE BAGGIO		Data 13/11/2019	Firma

*David Baggio*

## ALLEGATO III

PEBA

SCHEDE RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: <i>COMUNE DI ROSSANO VENETO</i>				
Descrizione struttura: <i>PALERNA COMUNALE</i>				
Indirizzo: <i>VIALE DELLO SPORT</i>			Data <i>23/10/2019</i> Edificio n. <i>19</i>	
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1 PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>IN PROSSIMITA' DELL'INGRESSO PRINCIPALE</i>
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
<b>2 ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>BETONELLA + CCS SPATTOLO INTERNO GRES</i>
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>CAPIATA 120 CM</i>
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	

## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	PRESENTA IN VANGUARD ANTI-PANICO U.E.
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NON PRESENTE NE SU INGRESSO ESTERNO NE SU INGRESSO INTERNO
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	VEDI ALLEGATO 5 PAGINE DISABILI
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	LARGH. 90 CM CORRIDOI 150 CM
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	PARTIALMENTE LOWFOUR
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NON PRESENTE SE PRESENTE NON A NORMA

## ALLEGATO III

PEBA

3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	PARTIALMENTE CONFORME FRANCESCO MANIGHONI E SUGLI SPOGLIATOI, SERVADOME NON È UN GRADINO DI 2 CM
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	N.A. TUBI NON SONO ACCESSIBILI
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	N.A.
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	N.A.
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	N.A.
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	SCALE PALESTINA (TUBINE)
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<del>N.A.</del> H. 117
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	V. 28 P N.A. GRADINATA PALESTINA } 20 A

## ALLEGATO III

PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
<b>5 PERCORSI</b>				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<del>SI</del> NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<del>SI</del> NO	LARGH. 125 ÷ 180
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<del>SI</del> NO	VERIFICARE CON SERVIZIO RSPP COMPETENTE
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<del>SI</del> NO	LARGH. 90 CM
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI <del>NO</del>	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<del>SI</del> NO	VERIFICARE CON SERVIZIO RSPP. COMPETENTE.
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI <del>NO</del>	

**ALLEGATO III**

**PEBA**

5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI <del>NO</del>	
NOTE:				
Redattore (nome e cognome) <u>ARCH. BENINCCELLO NICOLA</u>		Data <u>23/10/2019</u>		Firma <u>[Firma]</u>
Verificatore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u>		Data <u>23/10/2019</u>		Firma _____

*Daide Baggio*

ALLEGATO III



PEBA

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: COMUNE DI ROSSANO VENETO (PALAZZO UOMO CHI: SARA' OGGETTO DI LA STRUTTURAZIONE)

Descrizione struttura: PALAZZO SEBELLIN (EX SEDE COMUNICALE)

Indirizzo: VIA AOSTA Data 30/10/2019 Edificio n. 2A 20

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1 PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	DIVERSI 
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
<b>2 ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> NO	MAPPA IN PORTIDO LATO STRADA GRANAMO 10 CM.
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	PORTIDO
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> NO	LANGH. PERCORSO 140 CM PASSAGGI 120 CM. RAMP. ingresso 120 CM SOLLA 2,8 CM
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	75 CM ATTUALI DA CONSIDERARE IN PROGETTO
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	

## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTI.
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI <del>NO</del>	SOGLIA 2,5 CM. SEGNALE PERCORSO SU PARCHEGGIO
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI <del>NO</del>	H. 150 CM. DA PAVIMENTO
3 SERVIZI IGIENICI				SU ANNESSI NO SU EX MUNICIPIO
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	N.A.
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	N.A.
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	N.A.
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	N.A.
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI NO	N.A.

## ALLEGATO III

PEBA

3.6 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	N.A.
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>			SI AMMESSI NO SU E PUNTA PRO (SOLO SCALE)
4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	N.A.
4.3 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	DA PREVEDERE IN PROGETTO
4.4 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A. VERIFICARE DESI. D'USO FUTURO
4.5 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	DA PREVEDERE IN PROGETTO
4.6 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	DA PREVEDERE IN PROGETTO (ATTUALE 4.95 CM)
4.7 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	ATTUALI 33P 18A


## ALLEGATO III


PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
<b>5 PERCORSI</b>				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	N.A.
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI NO	N.A.
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	SI <del>NO</del>	NON PRESENTE DA PREVEDERE IN PROGETTO
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI <del>NO</del>	DA PREVEDERE IN PROGETTO
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI <del>NO</del>	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI <del>NO</del>	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI <del>NO</del>	

ALLEGATO III

PEBA

5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI NO	
NOTE:				
Redattore (nome e cognome)	ARCH. RENSONETTO NICOLA		Data 30/10/2019	Firma 
Verificatore (nome e cognome)	ARCH. DAVIDE BAGGIO		Data 30/10/2019	Firma



## ALLEGATO III

PEBA

SCHEDE RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: <i>COMUNE DI ROSSANO VENETO</i>				
Descrizione struttura: <i>ANNESSI EX MUNICIPIO</i>				
Indirizzo: <i>VIA NOTTA</i>			Data: <i>30/10/2019</i>	Edificio n. <i>22-22</i>
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1 PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>VENI EX MUNICIPIO</i>
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
<b>2 ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>GRADINO TRA SOLERA E ROSSANO 1 CM</i>
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>PORTIDO</i>
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>LARGH. 150 cm</i>
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	

## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NAN. GIUNTE AM. PANICO
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	PIANO TERRA PIANO PIANO
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	LARGH. 80 CM
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	LO SPECCHIO NON È DI TIPO ADEGUATO

## ALLEGATO III

PEBA

3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	N.A.
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<del>SI</del> NO	DIM. PORTA: LARGH. 80 CM DIM. CABINA: LARGH. 110 PROF. 140
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<del>SI</del> NO	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A. (NON VI È VANO SCALA)
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	(N.A.)
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.

## ALLEGATO III

PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
<b>5 PERCORSI</b>				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI NO	VERIFICARE STATE REQUISITO CON SERVIZIO RSPP COMPETENTE
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI NO	LARGH. 80 ÷ 90 CM
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		<input checked="" type="checkbox"/> SI NO	TUTTI CON SENSORE PRESENZA
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI NO	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI <input checked="" type="checkbox"/>	

ALLEGATO III

PEBA

	5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI NO	
NOTE:				
Redattore (nome e cognome) <u>ARCH. BENEDETTI NICOLA</u>		Data <u>30/10/2019</u>		Firma 
Verificatore (nome e cognome) <u>ARCH. DAVIDE BAGGIO</u>		Data <u>30/10/2019</u>		Firma _____

Da vide Baggio

## ALLEGATO III

PEBA

SCHEDE RILIEVO EDIFICI				
Amministrazione: <i>Comune di ROSSANO VENETO</i>				
Descrizione struttura: <i>PALAZZO SEBELLIN (EX BIBLIOTECA)</i> <i>INAGIBILI IN ROVINA (DA RISTRUTTURARE)</i>				
Indirizzo: <i>VIA ROMA</i>			Data: <i>30/10/09</i>	Edificio n. <i>13</i> - 22
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1 PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>SU PARCHEGGIO PUBBLICO VIA ROMA</i>
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
<b>2 ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>SU MARCIAPIEDI E ATTRAVERSAMENTO PEDONALE</i>
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<i>PORTINO</i>
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI <input checked="" type="checkbox"/>	<i>NO DA INTERVENIRE IN PROGETTO</i>
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	<i>DA CONSIDERARE IN PROGETTO</i>
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	

## ALLEGATO III

PEBA

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI NO	N.A.
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	INGRESSO CON SCALE
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NON PRESENTE
3 SERVIZI IGIENICI				EMERGENCY INAGIBILE DA DISABILITATE
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	SU PROGETTO
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	SU PROGETTO
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	SU PROGETTO
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI NO	SU PROGETTO
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI NO	SU PROGETTO

## ALLEGATO III

PEBA

3.6 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI <del>NO</del>	NON PREVISTO SU PROGETTO
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>			
4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<del>SI</del> NO	SU PROGETTO
4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI NO	DAFO NON DISPONIBILE
4.3 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	SU PROGETTO VA CONSIDERATO
4.4 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	N.A.
4.5 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	VA CONSIDERATO SU PROGETTO
4.6 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	SU PROGETTO
4.7 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	SU PROGETTO


## ALLEGATO III

PEBA

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI NO	
<b>5 PERCORSI</b>				<i>Tutto da valutare su progetto</i>
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	SI NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI NO	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI NO	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI NO	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI NO	

## ALLEGATO III

PEBA

5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI NO	CONSERVARE SU PROGETTO
NOTE:				
Redattore (nome e cognome)	ARCH. BENFONCELLO NICOLA		Data 30/10/2019	Firma 
Verificatore (nome e cognome)	ARCH. DAIVDE BAGGIO		Data 30/10/2019	Firma

Daivde Baggio