

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	<b>MICHELON DAVIDE</b>
Indirizzo	VIA FORTELONGO N. 25 – 36030 FARA VICENTINO (VI)
Telefono	0445/851362 – CELL. 349/4942966
E-mail	ing.davidemichelon@gmail.com
Nazionalità	
Data di nascita	

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- 1)• Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
    - Tipo di azienda o settore
    - Tipo di impiego
  - Principali mansioni e responsabilità
- 2001-2008  
Studio di Ingegneria Ing. Michelon Ferdinando . Ing. Dazzi Paolo – via P. Maroncelli a Padova  
Studio di ingegneria  
Ingegnere civile strutturista, libero professionista P.IVA: 02979690241  
Prestazioni relative a calcoli statici delle opere strutturali, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. Prestazioni nel campo dell'edilizia residenziale ed industriale, e specializzazione nel campo dei silos per stoccaggio grano e farine in diverse zone d'Italia quali Trieste, Livorno, Roma.
- 2)• Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
    - Tipo di azienda o settore
    - Tipo di impiego
  - Principali mansioni e responsabilità
- 2008 - 2010  
Impresa edile Rubbo Gianfranco spa di Marostica (Vi)  
Impresa edile  
Ingegnere interno all'azienda  
- rapporti con i tecnici;  
- calcolazioni strutturali in appalti ottenuti con l'incarico della progettazione  
- direttore di cantiere  
- contabilità  
- mansioni varie in collaborazione con gli altri tecnici dell'ufficio tecnico
- 3)• Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
    - Tipo di azienda o settore
    - Tipo di impiego
  - Principali mansioni e responsabilità
- Dal 2003  
Studio ing. Massimo Sposato di Domegge di Cadore (BI)  
Studio tecnico  
Ingegnere collaboratore  
Lavori di progettazione statica in zona sismica della provincia di Belluno ed analisi della sicurezza di cantiere sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione.

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) 2004 - 2005
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Corso per progettazione in zona sismica N. 84 ore
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Scienza delle costruzioni
  - Qualifica conseguita Attestato per il corso “Nuove norme tecniche in zona sismica”
  
- Date (da – a) 10 ottobre 2001 - 30 gennaio 2002
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Corso di formazione per “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” della durata di 120 ore
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Sicurezza di cantiere
  - Qualifica conseguita Attestato di frequenza al Corso di formazione per “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” della durata di 120 ore
  
- Date (da – a) dal 2000
- Nome e tipo di istituto di istruzione o Formazione Abilitazione alla professione
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Materie relative alla professione
  - Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
  
- Date (da – a) 16 febbraio 2000
- Nome e tipo di istituto di istruzione o Formazione Università degli studi di Padova
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Materie relative alla professione
  - Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria civile – indirizzo strutture – votazione 104/110
  
- Date (da – a) 1993
- Nome e tipo di istituto di istruzione o Formazione Istituto tecnico commerciale e per Geometri “Aulo Ceccato” di Thiene
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Materie relative alla professione
  - Qualifica conseguita Diploma di maturità di geometra – votazione 58/60

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI**

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

buono  
buono  
elementare

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE  
elementare  
elementare  
elementare

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI**

Sono in grado di relazionarmi con gli altri.  
Ho lavorato in team durante il periodo presso l'impresa edile Rubbo Gianfranco spa di Marostica, mettendomi a confronto con altri tecnici

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE**

Sono in grado di organizzare il mio lavoro e quello degli altri.  
Esperienza acquisita negli anni presso lo studio di Ingegneria di Padova

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE**

Programmi in utilizzo:  
- programmi vari di videoscrittura  
- utilizzo di programmi di calcolo delle strutture quali:  
MIDAS GEN – EDILUS – PROGRAMMI VARI DALLA RETE  
- programmi originali da me realizzati in linguaggio "Visual Basic" e con schede "Excel" secondo le direttive del DM 96, dell'OPCM e delle Norme Tecniche del gennaio 2008 :  
per il calcolo delle sollecitazioni su strutture con sistema sismoresistente in setti in c.a. e piani rigidi  
per il calcolo delle sollecitazioni su strutture con sistema sismoresistente in maschi murari e piani rigidi  
POR adattato alle direttive dell'OPCM e del TU  
per le verifiche agli SLU e agli SLE  
per il calcolo di solai misti legno – cls secondo il metodo Piazza – Turrini  
- utilizzo di programmi di computazione, preventivazione, contabilità  
-utilizzo di programmi di disegno  
- Internet, posta elettronica

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
ARTISTICHE**

capacità di realizzare programmi di calcolo con l'utilizzo di software (visual Basic, excell ..)

**ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE**

PATENTE O PATENTI

Ok

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

**ALLEGATI**

## LAVORI

<b>COMMITTENTE</b>	AURELIO S.R.L. IMMOBILIARE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione di un edificio residenziale
<b>SITO</b>	Via Giovanni XXIII, Fara Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2007
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	ALVERA' LUCIANO, NADIA, VANIA – RIZZO NORIS
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Coordinazione in fase di esecuzione per la demolizione e ricostruzione con traslazione di sedime di edificio residenziale.
<b>SITO</b>	Via Fusineles, 32040 Borca di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2008
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza IMPORTO: $\cong$ 400.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	AEROPORTO VENEZIA MARCO POLO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Calcolo isolamento termico ed acustico per i pacchetti di copertura e di parete su corpi per la riprotezione nucleo elicotteri e presidio vigili del fuoco e nucleo elicotteri guardia di finanza
<b>SITO</b>	Venezia
<b>PERIODO</b>	Novembre 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Studio termotecnico ed acustico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	AURORA S.S. DI CELEBRON GIAMPIETRO & C.
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuove vasche in c.a. silos ed ampliamento fabbricato rurale
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	ALESSI MONICA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato in via Cà Mora
<b>SITO</b>	Bassano del Grappa (VI)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	AURELIO MICHELON IMMOBILIARE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Studio contenimento energetico e requisiti acustici passivi e rischio dalle scariche atmosferiche su complesso di n. 6 unità abitative in via Castelletto
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Dicembre 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica ed acustica e per scariche atm.
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	AURELIO MICHELON IMMOBILIARE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Pratica c.a. su complesso di n. 6 unità abitative in via Castelletto
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong 1.000.000$ €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	AURELIO MICHELON IMMOBILIARE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Sant Eurasia – Breganze
<b>PERIODO</b>	Marzo 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	ASTICO SRL IMMOBILIARE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Edificio adibito a residenza ed in parte ad artigianato di servizio
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2010
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	A.D. COSTRUZIONI IMPRESA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Interventi per la messa in sicurezza della fascia stradale a ridosso del muro della villa Chilesotti - Thiene
<b>SITO</b>	Thiene (VI)
<b>PERIODO</b>	Dicembre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	AURORA S.S. DI CELEBRON GIAMPIETRO & C.
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Sanatoria per opere realizzate senza P.D.C. riguardante il cambio di destinazione d'uso da rurale a residenziale di parte di fabbricato
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Studio energetico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	A.D. COSTRUZIONI IMPRESA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Interventi di rinforzo velette in muratura in elevazione sui bordi della copertura di edifici in via Leopardi a Schio
<b>SITO</b>	Via Leopardi a Schio (Vi)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	A.D. COSTRUZIONI IMPRESA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuovo portico a Schio
<b>SITO</b>	Schio (Vi)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BONOLLO BORTOLO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via G. Verdi - Fara Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BRUNELLO CARLO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Studio energetico fabbricato unifamiliare
<b>SITO</b>	Sarcedo (Vi)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BRAGAGNOLO SNC
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato ad uso produttivo
<b>SITO</b>	Comune di Rossano Veneto (Vi)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2007
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BONATO ELENA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuovo fabbricato residenziale unifamiliare
<b>SITO</b>	Contrà Sventa, frazione di Treschè Conca – Comune di Roana (VI)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2004
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\approx$ 200.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BORTOLI SONIA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento edificio unifamiliare
<b>SITO</b>	Via Contesse, Nove (VI)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2004
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BARBIERI MANUELA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuovo fabbricato unifamiliare
<b>SITO</b>	Via S. Marco, Isola Vic. (Vi)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2015
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BAZZONI ANDREA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione AQE e studio linea vita
<b>SITO</b>	Via G. Marconi 29 – Breganze (Vi)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica – linea vita
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BIAGGIONI BRUNO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato rurale con cambio d'uso ed annesso rustico
<b>SITO</b>	Conselve (PD)
<b>PERIODO</b>	Dicembre 2006
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 150.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro non più realizzato

<b>COMMITTENTE</b>	BASSO DECORATORI SNC
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ponteggio montato in viale XI febbraio a Bassano del Grappa
<b>SITO</b>	Bassano del Grappa (Vi)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BASSO DECORATORI SNC
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ponteggio montato in via Gaidon a Cassola
<b>SITO</b>	Cassola (Vi)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2009
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BIAGGIONI BRUNO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato rurale con cambio d'uso ed annesso rustico
<b>SITO</b>	Conselve (PD)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 150.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro in fase di realizzazione

<b>COMMITTENTE</b>	BALDOVIN CAROLINA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato in località Pozzale di Pieve di Cadore
<b>SITO</b>	Pozzale di Pieve di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BONATO MAURIZIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Pratica 55% per ristrutturazione fabbricato
<b>SITO</b>	Fara Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BIEMMETECNO SRL
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Lavori vari di pratiche per il 65% ai fini della riqualificazione energetica
<b>SITO</b>	Ditta in comuni vari (Cassola, Pianezze, Nove, Camposampiero, Bressanvido, Cartigliano ....)
<b>PERIODO</b>	Lavori vari commissionati negli anni 2013-2014-2015-2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavori eseguiti

<b>COMMITTENTE</b>	BONOTTO PIERLUIGI, BONOTTO SILVIA, BONOTTO ANDREA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Restauro, risanamento conservativo, recupero, Cà Bragetti
<b>SITO</b>	Comune di Breganze (Vi)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2008
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 200.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BATTISTELLA ALESSANDRA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Manutenzione straordinaria copertura fabbricato
<b>SITO</b>	Comune di Breganze (Vi)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BOCCARDI CROVATO LUCIANA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Lavori di ristrutturazione e cambio d'uso a fabbricato residenziale Fg 20 – mapp. 372
<b>SITO</b>	Valle di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BIDESE MARIA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento per realizzazione nuovo garage esterno
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BIANCHI BRUNO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento annesso rustico ed edificio residenziale
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Dicembre 2010
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BRAZZALE MARIO – MAINO GABRIELLA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuove aperture su muri portanti esistenti all'interno di un fabbricato unifamiliare in via Pralunghi
<b>SITO</b>	Calvene (VI)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BRAZZALE ELENA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Costruzione di un fabbricato residenziale
<b>SITO</b>	Fara Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 150.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BRAZZALE GIOVANNI CARLO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Perizia su edificio
<b>SITO</b>	Zugliano (VI)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Perizia per causa legale
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BORIN ROBERTO E BORIN STEFANO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Studio contenimento energetico e requisiti acustici passivi e rischio dalle scariche atmosferiche su fabbricato
<b>SITO</b>	Fara Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica ed acustica e per scariche atm.
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	<b>BASSANO DEL GRAPPA COMUNE</b>
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	<b>Adeguamento sismico complesso ex caserma Fincato Blocco Q (ex alloggi truppa)</b>
<b>SITO</b>	<b>Comune di Bassano del Grappa</b>
<b>PERIODO</b>	<b>Novembre 2019</b>
<b>TIPO INCARICO</b>	<b>Collaudo statico IMPORTO: <math>\cong</math>360.000 €</b>
<b>STATO ATTUALE</b>	<b>Lavoro eseguito</b>

<b>COMMITTENTE</b>	<b>BASSANO DEL GRAPPA COMUNE</b>
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	<b>Adeguamento sismico complesso ex caserma Fincato Blocco centrale</b>
<b>SITO</b>	<b>Comune di Bassano del Grappa</b>
<b>PERIODO</b>	<b>Giugno 2020</b>
<b>TIPO INCARICO</b>	<b>Collaudo statico IMPORTO: <math>\cong</math>82.000 €</b>
<b>STATO ATTUALE</b>	<b>Lavoro eseguito</b>

<b>COMMITTENTE</b>	BERTONCELLO ERMINIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione pratica Enea per l'agevolazione fiscale
<b>SITO</b>	Via Longhella – Bressanvido (Vi)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BIDESE ILARIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Lavori di ristrutturazione con ampliamento fabbricato esistente ed annessi rustici
<b>SITO</b>	Breganze (Vi)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BANCA S. GIORGIO – QUINTO E VALLE AGNO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Manutenzione straordinaria presso la filiale di Molvena
<b>SITO</b>	Via Ponticello, Molvena (Vi)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione, direzione lavori, sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BIGARELLA STELLINA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Piazza Santi Filippo e Giacomo – Sandrigo (Vi)
<b>PERIODO</b>	Dicembre 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BRAZZALE MARIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento per ricavo di una unità abitativa di un edificio unifamiliare
<b>SITO</b>	Via Corte N. 170 – Zanè (Vi)
<b>PERIODO</b>	Novembre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Studio acustico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BALZAN SOFIA – BUSATO FEDERICA – BUSATO MASSIMILIANO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato con recupero sottotetto
<b>SITO</b>	Marano Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Dicembre 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BRESSAN DARIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Puccini – Lugo di Vicenza (Vi)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	BREGANZE COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Collaudo statico ex stabile magazzini comunali da adibire a sala polifunzionale a prevalente uso scolastico
<b>SITO</b>	Via Gen. Maglietta a Breganze
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2018 – giugno 2019
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CHIURATO MAURIZIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Soppalco per l'intervento di ristrutturazione edificio di proprietà
<b>SITO</b>	Via Mazzini, Marostica (VI)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2004
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	COLPO FLAVIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Annesso rustico
<b>SITO</b>	Località Burani (Salcedo)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2005
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CERREL DR. HUMBERTO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Coordinazione in fase di progettazione ed esecuzione per la ristrutturazione ed ampliamento di casa unifamiliare
<b>SITO</b>	Via Sacco, n. 97, Arcugnano (VI)
<b>PERIODO</b>	Novembre 2005
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	COSTAN PROSDOCIMO – COSTAN RODOLFO – COSTAN DARIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Opere di nuova sistemazione del Ristorante “Al Cavalier”
<b>SITO</b>	Località Cimagogna – Auronzo di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2007
<b>TIPO INCARICO</b>	Direzione lavori IMPORTO: ≅300.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CORA' MAURO – MONTE SUSANNA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ricavo scala interna di collegamento p. terra a p. primo e nuova apertura al p. terra su fabbricato in via Panica (Marostica)
<b>SITO</b>	Via Panica – Marostica (Vi)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2009
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	COMUNITA' MONTANA CENTRO CADORE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Coordinatore in fase di esecuzione per il recupero conservativo degli elementi architettonici – ornamentali delle superfici esterne decorate della Chiesa Madonna delle Grazie
<b>SITO</b>	Località Molinà – Vallesella di Domegge di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2007
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CORTESE RENATO, COMPARIN KATIA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Modifiche forometriche ed interne fabbricato residenziale in via S. Michele N. 13, Malo (Foglio1, mappale 346 sub 3 – 347 sub 2 – 348 sub 1,2)
<b>SITO</b>	Comune di Malo - Vicenza
<b>PERIODO</b>	Dicembre 2007
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CALGARO MONIA GIULIANA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione ACE
<b>SITO</b>	Via Rua – Carrè (Vi)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	C.L.I. HOLDING SRL
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso da residenziale a direzionale di un edificio – lotto 6
<b>SITO</b>	Via Girardina - Sandrigo
<b>PERIODO</b>	Giugno 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Studio energetico e progettazione strutturale IMPORTO: ≅500.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro in esecuzione

<b>COMMITTENTE</b>	C.L.I. HOLDING SRL
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione con parziale demolizione e ricostruzione di un edificio – lotto 1
<b>SITO</b>	Via Girardina - Sandrigo
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Studio energetico e progettazione strutturale IMPORTO: $\cong$ 300.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro in esecuzione

<b>COMMITTENTE</b>	CERISARA GIAN DANILO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento fabbricato esistente
<b>SITO</b>	Via Divisione Julia – Calvene (Vi)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CALGARO ROBERTA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento fabbricato residenziale
<b>SITO</b>	Fara Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CASANOVA BERNARDINA, CASANOVA GIUSEPPINA, CASANOVA INNOCENTE, CASANOVA ODILLA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Bissoli – Calvene (Vi) fg. 4 mapp. 1369
<b>PERIODO</b>	Giugno 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CASANOVA BERNARDINA, CASANOVA GIUSEPPINA, CASANOVA INNOCENTE, CASANOVA ODILLA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Bissoli – Calvene (Vi) fg. 4 mapp. 733
<b>PERIODO</b>	Giugno 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	COLETTI MARIA STELLA, COLETTI MARINA, COLETTI BRUNA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Coordinatore in fase di esecuzione per la ristrutturazione e manutenzione straordinaria edilizia parti comuni di edificio di civile abitazione
<b>SITO</b>	Via Nazionale N. 91, 32044 Pieve di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2008
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza IMPORTO: $\cong$ 400.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CAVALIER RISTORANTE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Opere di sistemazione del fabbricato in località Cimagogne denominato "Ristorante Al Cavalier"
<b>SITO</b>	Cimagogne di Domegge di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2007
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 300.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CASA SERVICE IMPRESA DI MAROSTICA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Fabbricato ad uso residenziale
<b>SITO</b>	Rosà (VI)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico (terna con richiesta dell'Ordine Vicenza)
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CHEMELLO EUGENIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Recupero sottotetto ed ampliamento edificio residenziale in via Europa
<b>SITO</b>	Sarcedo (VI)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CORTESE ILARIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Lavori di ampliamento edificio residenziale e modifiche interne in via Monte Grappa
<b>SITO</b>	Sarcedo (VI)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CARLASSARA ANNA – STOCCHERO FEDERICO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Costruzione di un fabbricato unifamiliare all'interno del P. di L. denominato "Via Pilastro"
<b>SITO</b>	Pianezze (Vi)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2009
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CORTAPEDRA SRL
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE e AQE
<b>SITO</b>	Via Astico – Fara Vic. fg. 8 mapp. 517 sub 135
<b>PERIODO</b>	Aprile 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CORTESE RENATO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Lavori di ampliamento fabbricato
<b>SITO</b>	Malo (VI)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CONDOMINIO CA' PAOLA (Padola di Comelico Sup. BL)
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuovo muro di sostegno
<b>SITO</b>	Padola di Comelico Superiore (BL)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CAPPELOTTO CATERINA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Realizzazione nuovo fabbricato residenziale
<b>SITO</b>	Via Monte Ortigara – via Monte Summano, Sarcedo (Vi)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica c.a. in opera, studio acustico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CALDART LORENZO – COFFEN MONICA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Realizzazione nuovo interrato e ristrutturazione fabbricato
<b>SITO</b>	San Vito di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CORTESE LILIANA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Realizzazione fabbricato unifamiliare in via Cà Ronzani
<b>SITO</b>	Sarcedo (VI)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CALGARO MONIA GIULIANA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	ACE fabbricato in via Rua
<b>SITO</b>	Carrè (VI)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CAROLLO NICOLA E CATTELAN ERMELINDA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Perizia su edificio oggetto di causa
<b>SITO</b>	Lugo (VI)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	perizia
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	COGO CATERINA – MANUZZATO GRAZIANO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Autorimessa pertinenziale ad unità abitativa in via Mezzavilla
<b>SITO</b>	Fara Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	COSTA MONICA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato composto da unità commerciale al piano terra e unità residenziale al piano primo
<b>SITO</b>	Via dei Quartieri, Thiene (Vi)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, studio energetico (con pratica ENEA per 65%), sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CAROLLO FAMIGLIE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Fabbricati siti in Lugo Vicentino (Vi)
<b>SITO</b>	Lugo Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Perizia su fabbricati in causa
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CRAVOTTA GIUSEPPE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione con aumento volumetrico del fabbricato sito in via Belluno a Domegge di Csdore (Bl)
<b>SITO</b>	Domegge di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	COMAUTO AUTODEMOLIZIONI
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Vasca impianto di depurazione su area di stoccaggio autoveicoli
<b>SITO</b>	Via Perosi – Cassola (Vi)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2009
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CADORE MARIA, ZEN FRANCA, ZEN ANTONIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato unifamiliare
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica e per scariche atm.
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CHEMELLO IRENEO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione pratica Enea per l'agevolazione fiscale
<b>SITO</b>	Via Melette – Sandrigo (Vi)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	CTU causa R.G. 1193/2018
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Operazioni peritali CTU causa Fontana - Massagrande
<b>SITO</b>	Lugo di Vicenza
<b>PERIODO</b>	Anno 2018
<b>TIPO INCARICO</b>	CTU
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DA SACCO GIOVANNI
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Rialzo della copertura di fabbricato esistente sito in Lagio via Tommaso da Rin
<b>SITO</b>	Lagio di Vigo di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DA VIA' DIONISIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Relazione geologica – geotecnica relativa al terreno interessato da interventi di sopraelevazione del tetto con modifiche esterne ed interne al piano sottotetto di un fabbricato ad uso civile abitazione
<b>SITO</b>	Via Risorgimento, località Pianzegne, Comune di Domegge di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Novembre 2001
<b>TIPO INCARICO</b>	Perizia geologica - geotecnica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DOLOMITI 2000 S.R.L. IMMOBILIARE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Costruzione di due edifici ad uso residenziale
<b>SITO</b>	Loc. Grea 32040 Domegge di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2003
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, direzione lavori (segue sicurezza, vedi luglio 2008) IMPORTO: $\cong$ 500.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro non terminato

<b>COMMITTENTE</b>	DA DEPPO DAVIDE - LUCA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Coordinazione in fase di progettazione ed esecuzione per la ristrutturazione di un fabbricato ad uso civile abitazione
<b>SITO</b>	Via Piduel, frazione Vallesella, Comune di Domegge di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2004
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DOMEGGE DI CADORE - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Coordinazione in fase di progettazione ed esecuzione per il completamento impianto sportivo palestra comunale
<b>SITO</b>	Comune di Domegge di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2007
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza IMPORTO: $\cong$ 300.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DELLA LIBERA GIUSEPPE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Coordinatore in fase di esecuzione per la costruzione di un edificio residenziale nifamiliare a Pozzale di Pieve di Cadore (Bl) (foglio 14 – mappale 301 n.c.t.) .
<b>SITO</b>	Loc. Pozzale, Pieve di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2007
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza IMPORTO: $\cong$ 400.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DOLOMITI 2000 S.R.L. IMMOBILIARE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Coordinatore in fase di esecuzione per la costruzione di due edifici ad uso residenziale
<b>SITO</b>	Loc. Grea 32040 Domegge di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2008
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza IMPORTO: $\cong$ 500.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DOMEGGE DI CADORE - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Sistemazione muro di contenimento lato Nord del condominio Genzianella in via Borgonuovo N. 20 a Vallesella di Cadore.
<b>SITO</b>	Domegge di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2008
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione in fase esecutiva, direzione lavori, sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DA VIA' ROSSANA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato residenziale in via Piduel
<b>SITO</b>	Vallesella di Domegge di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza IMPORTO: $\cong$ 400.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DA RE EZIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato residenziale
<b>SITO</b>	Conegliano (TV)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro realizzato

<b>COMMITTENTE</b>	DAL ZOTTO LUCHESINA – TONIOLO LINDA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione, riqualificazione energetica ed ampliamento fabbricato residenziale
<b>SITO</b>	Via Bonaguro N. 16, Caltrano (Vi)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DALLE NOGARE BATTISTA – GELINDO – RE EMILIA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	2 fabbricati residenziali unifamiliari in via Tretti a Fara Vic.
<b>SITO</b>	Via Tretti a Fara Vic.
<b>PERIODO</b>	Settembre 2015
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 300.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DALLE NOGARE BATTISTA – GELINDO – RE EMILIA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	2 fabbricati residenziali unifamiliari in via Tretti a Fara Vic.
<b>SITO</b>	Via Tretti a Fara Vic.
<b>PERIODO</b>	Settembre 2015
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DALLA VALLE FRANCESCO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Studio contenimento energetico e requisiti acustici passivi su fabbricato in ristrutturazione in via Poletti di S. Giorgio di P.
<b>SITO</b>	Fara Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica ed acustica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DALLA VALLE RENZO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento fabbricato abitativo e ricavo di accessorio pertinenziale interrato
<b>SITO</b>	Via Poletti a Fara Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Novembre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza, studio geotecnico. Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DAL PRA' MARIA CECILIA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Zardo 13 – Bolzano Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DALLA RIVA ANTONIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Sanatoria muro di contenimento
<b>SITO</b>	Via Lovara – Zugliano (Vi)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DEMENEGO SRL
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Lavori di ristrutturazione pensilina su negozio ottico
<b>SITO</b>	Via Nazionale – Calalzo di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DALL'ASTA MARIANO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione con ricavo di 2 unità e costruzione di 2 manufatti accessori a Venas di Valle di Cadore (Bl)
<b>SITO</b>	Venas di Valle di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DOMEGGE DI CADORE - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progetto per la trasformazione energetica del comparto fabbricati comunali: municipio, scuola materna, scuole elementari e medie, casa Barnabò
<b>SITO</b>	Domegge di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	VALIDAZIONE progetto IMPORTO: $\cong$ 1.000.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DE MENEGO BEPPINO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione con recupero del sottotetto del fabbricato in via Po Costa località Soraciate di Calalzo di Cadore
<b>SITO</b>	Sraciate di Calalzo di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Novembre 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DELMACHEM SRL
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Analisi strutturale in campo statico e sismico di soppalco esistente all'interno del complesso produttivo in via delle Rose a Bassano del Grappa
<b>SITO</b>	Via delle Rose N. 31 – Bassano del Grappa
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2018
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione strutturale
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	DEMETRICO SIMONA – TU LOOS
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progettazione strutturale di 2 villette a Castelmaggiore - Bologna
<b>SITO</b>	Via Bondanello – Castelmaggiore Bologna
<b>PERIODO</b>	Settembre 2018
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione strutturale
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro in esecuzione

<b>COMMITTENTE</b>	ENGIM – STUDIO VULNERABILITA' SISMICA PATRONATO SAN GAETANO DI THIENE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progettazione strutturale
<b>SITO</b>	Via S.M. Maddalena N. 90 - Thiene
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2019
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione strutturale
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	ENGIM – STUDIO VULNERABILITA' SISMICA NUOVA ALA SCOLASTICA DEL PATRONATO SAN GAETANO DI THIENE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progettazione strutturale
<b>SITO</b>	Via S.M. Maddalena N. 90 - Thiene
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2019
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione strutturale
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	ENGIM – STUDIO VULNERABILITA' SISMICA PATRONATO Leone XIII - Vicenza
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progettazione strutturale
<b>SITO</b>	Località Ponte Pusterla - Vicenza
<b>PERIODO</b>	Marzo 2019
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione strutturale
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	ENGIM – STUDIO VULNERABILITA' SISMICA FABBRICATO ADIBITO A SCUOLE ELEMENTARI - Vicenza
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progettazione strutturale
<b>SITO</b>	Località Ponte Pusterla - Vicenza
<b>PERIODO</b>	Marzo 2019
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione strutturale
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	FAUSTI ANGELO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Realizzazione di una mansarda con sopraelevazione di fabbricato esistente
<b>SITO</b>	Vigo di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2003
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	FONSATO CLAUDIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Fabbricato ad uso civile abitazione
<b>SITO</b>	Via Pasta Vecchia, Loreo (RO)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2003
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	FEN SRL
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuova parete divisoria all'interno di un edificio ad uso produttivo
<b>SITO</b>	Via Rossano 44, Tezze sul Brenta (Vi)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	FAGIANI FRANCO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione ACE
<b>SITO</b>	Via Piave N. 14 Creazzo (Vi) – fg 11 mapp. 542 sub 1
<b>PERIODO</b>	Marzo 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	FAGIANI FRANCO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione ACE
<b>SITO</b>	Via Piave N. 14 Creazzo (Vi) – fg 11 mapp. 542 sub 2
<b>PERIODO</b>	Marzo 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	FAGIANI FRANCO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione ACE
<b>SITO</b>	Piazza del Comune a Creazzo (Vi) – fg 10 mapp. 920 sub 24
<b>PERIODO</b>	Marzo 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	FAGGION BARBARA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuove aperture su muro esistente di unità al p. terra di condominio
<b>SITO</b>	Vicenza
<b>PERIODO</b>	Aprile 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione e direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	FARESIN BUILDING DIVISION SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuovo fabbricato produttivo area PIP n. 22 Zona D.1.2
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Novembre 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 1.500.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	FARESIN BUILDING DIVISION SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Struttura di supporto ad un nuovo impianto fotovoltaico
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 200.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	FAGIANI FRANCO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	ACE fabbricato in via Piave
<b>SITO</b>	Creazzo (VI)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	FIORAVANZO FABIOLA – NICHELE FABIO SECCO MICHELA – CARETTA DARIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Trasformazione pompeiana in zona coperta abitativa con solaio piano di copertura per l'unità al piano terra e lastrico solare con pompeiana per l'unità al piano primo.
<b>SITO</b>	Via Perlina a San Giorfio di P. di Fara Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione, direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	FARINA ROBERTO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato
<b>SITO</b>	Via Roma N. 72, Breganze (Vi)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	FRAER LEASING SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Martiri della Libertà 21 – Lugo Vic. (Vi) fg. 12 mapp. 960 sub 2
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	FRAER LEASING SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Martiri della Libertà 21 – Lugo Vic. (Vi) fg. 12 mapp. 960 sub 3
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	FRAER LEASING SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Martiri della Libertà 21 – Lugo Vic. (Vi) fg. 12 mapp. 960 sub 4
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	FONTANA CLAUDIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progetto di pensilina con copertura di supporto ai pannelli solari
<b>SITO</b>	Gambellara (Vi)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2010
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	FERRARI MANRICO – GUADAGNIN MARIA LUCIA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Sopraelevazione abitazione con piano casa
<b>SITO</b>	Breganze (Vi)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2010
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	FIORAVANZO PIETRO – GHIRARDELLO MIRELLA – FIORAVANZO CLAUDIO – CAPPOZZO MARITA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento fabbricato esistente
<b>SITO</b>	Sarcedo (Vi)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	FONTE MARGHERITA SRL
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progetto di rafforzamento interno vecchio stabilimento Fonte Regina Staro – progetto e direzione lavori
<b>SITO</b>	Staro a Valli del Pasubio
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2019
<b>TIPO INCARICO</b>	Progetto strutturale – direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	<b>FARA VICENTINO - COMUNE</b>
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	<b>Progettazione definitiva esecutiva opere locali e di miglioramento sismico per la scuola elementare Suor Tarcisia Boschiero</b>
<b>SITO</b>	<b>Fara Vicentino (VI)</b>
<b>PERIODO</b>	<b>Agosto 2019</b>
<b>TIPO INCARICO</b>	<b>Progettazione definitiva ed esecutiva – IMPORTO <math>\cong</math> 990.000 €</b>
<b>STATO ATTUALE</b>	<b>Lavoro eseguito</b>

<b>COMMITTENTE</b>	GUZZO S.A.S. DI GUZZO LUIGINO & C.
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Stalla per suini da ingrasso
<b>SITO</b>	Località Corte Cà Ubaldo – Cantarana, Comune di Cona (VE)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2002
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	GATTO ASTUCCI S.R.L.
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Coordinazione in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di un fabbricato ad uso industriale
<b>SITO</b>	Strada Statale n. 51bis, Comune di Domegge di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2002
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza IMPORTO: $\cong 1.500.000$ €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	GOTTARDI CONIUGI
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progetto di edificio abitativo in via Perozzi di S. Luca di Marostica.
<b>SITO</b>	Località S. Luca di Marostica (Vi)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2008
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	GUZZONATO ANGELO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento di un fabbricato bifamiliare
<b>SITO</b>	Marano Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	GAVIN MARIO – GAVIN ROGER
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Costruzione edificio residenziale unifamiliare
<b>SITO</b>	Via Rorin – Zugliano (Vi)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	GP SRL
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Manutenzione al coperto e modifiche interne fabbricato
<b>SITO</b>	Via Astico 42/b – Fara Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	GIARETTA ANGELO – VILLANOVA ANGELA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuovo fabbricato residenziale unifamiliare
<b>SITO</b>	Fara Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica, progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 200.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	GAMBA BARBARA – GAMBA LISA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Termine – Fara Vicentino fg. 5 mapp. 141 sub 5
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	GAMBA BARBARA – GAMBA LISA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Termine – Fara Vicentino fg. 5 mapp. 929 sub 1,3
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	GAMBA BRUNO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Trieste – Thiene fg. 3 mapp. 925 sub 7
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	GAMBA BRUNO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Trieste – Thiene fg. 3 mapp. 925 sub 6
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	GHIRARDELLO LUIGI
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Studio requisiti acustici passivi su fabbricato
<b>SITO</b>	Fara Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica acustica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	GOMME MAROSTICA SNC
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione pratica Enea per l'agevolazione fiscale
<b>SITO</b>	Marostica
<b>PERIODO</b>	Settembre 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	GALEAZZI MARINELLO ARMANDO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Manutenzione straordinaria di unità abitativa sita in Valle di Cadore
<b>SITO</b>	Valle di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2009
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	GASPAROTTO STEFANIA – MANZARDO GIOVANNI
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Variazione in corso d'opera di un fabbricato esistente
<b>SITO</b>	Via Quanello, Lusiana (Vi)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Relazione geotecnica, studi energetici ed acustici
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro in esecuzione

<b>COMMITTENTE</b>	GOBBO RENATO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento fabbricato residenziale con ricavo autorimessa
<b>SITO</b>	Via Gobbi – fara Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza, studio linea vita, progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	GROTTO GIUSEPPE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via delle Pioppe N. 07 – Thiene (Vi)
<b>PERIODO</b>	Dicembre 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	GRAZIAN STEFANO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato abitativo
<b>SITO</b>	Lugo Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica acustica – pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	GHIRARDELLO LUIGI
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato residenziale
<b>SITO</b>	Fara Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	Gardaland a Castelnuovo del Garda (Vr)
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Studio vulnerabilità sismica edifici esistenti corpo mensa e teatro all'interno del parco Gardaland
<b>SITO</b>	Castelnuovo del Garda (Vr)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2019
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione strutturale
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	KACHAEVA BAKTUM
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato ad uso civile abitazione con modifiche interne
<b>SITO</b>	Via San Rocco a Lozzo di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro realizzato

<b>COMMITTENTE</b>	LANARO TERESITA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progetto per la realizzazione di un annesso rustico
<b>SITO</b>	Zugliano (VI)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2007
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LAVERDA S.P.A.
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Fosse per linee di montaggio mietitrebbie all'interno dello stabilimento della ditta Laverda S.p.a.
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2003
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LAZZARETTO GIOVANNI
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione di un fabbricato abitativo
<b>SITO</b>	Via Giovanni XXIII, Fara Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Novembre 2006
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 150.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LAVARDA DANIELE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Pratica 65% per ristrutturazione fabbricato
<b>SITO</b>	Fara Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Dicembre 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LAZZARETTO GIOVANNI
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione di un fabbricato abitativo
<b>SITO</b>	Via Giovanni XXIII, Fara Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Novembre 2006
<b>TIPO INCARICO</b>	Perizia statica e progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LAVERDA S.P.A.
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progetto di nuovi muri all'interno di una vasca esistente di contenimento liquidi.
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2008
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LIEVORE ANTONIO GABRIEL
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Costruzione fabbricato residenziale unifamiliare
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico IMPORTO: $\cong 200.000$ €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LUIGI LIEVORE SRL
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	ACE fabbricato in via Strada delle Cave
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LOVISON PAOLA E ZORZO FABRIZIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Fabbricato in via Perlina Giorgio di P.
<b>SITO</b>	Fara Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica ed acustica e per scariche atm., progettazione statica IMPORTO: $\cong 300.000$ €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LAVARDA MARIA, BASSO GIORGIO E BASSO RONNY
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuovo fabbricato bifamiliare
<b>SITO</b>	Fara Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica ed acustica e per scariche atm., progettazione statica IMPORTO: $\cong 250.000$ €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LAVERDA SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuova sala espositiva e ristrutturazione museo esistente all'interno del complesso produttivo della ditta Laverda spa
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 1.000.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LAVERDA SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuova sala espositiva e ristrutturazione museo esistente all'interno del complesso produttivo della ditta Laverda spa
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica e per scariche atm.
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LAVARDA DANIELE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Proposta di variazione urbanistica ai fini della redazione Piano Interventi
<b>SITO</b>	Via Laverda N. 17, Fara Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LIEVORE MARCO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato
<b>SITO</b>	Via Vegra, Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, studi energetici, sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LAVERDA SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento zona verniciatura all'interno del complesso produttivo della ditta Laverda spa
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 2.000.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LAVERDA SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento zona verniciatura all'interno del complesso produttivo della ditta Laverda spa
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica e per scariche atm.
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LAVERDA SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento "Dyno test" con ricavo zona officina e tettoia
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2015
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica, acustica e per scariche atm.
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LAVERDA SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento "Dyno test" con ricavo zona officina e tettoia
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2015
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong 500.000$ €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LAVERDA SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento "Training"
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2015
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong 500.000$ €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LAVERDA SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento "Ricambi"
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2015
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LIRONI CARLO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento e sopraelevazione fabbricato
<b>SITO</b>	Via S. Giorgio – Lugo Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Novembre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 150.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LATTERIE VENETE SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione pratica Enea per l'agevolazione fiscale – stabilimento di produzione e stabilimento uffici
<b>SITO</b>	Vedelago (TV)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LINCO – BAXO INDUSTRIE REFRATTARI SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Interventi ai sensi del DL 74/2012 su fabbricato industriale interessato dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012
<b>SITO</b>	Bondeno (Ferrara)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 600.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LA BRENTA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Collaudo statico nuovo capannone industriale in via dell'Innovazione a Breganze
<b>SITO</b>	Breganze
<b>PERIODO</b>	Novembre 2018
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	LAZZARETTI ARIANNA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progettazione strutturale, sicurezza e perizia relativamente alla manutenzione straordinaria edificio al civ. 58 – Marostica corso Mazzini
<b>SITO</b>	Marostica corso Mazzini
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2018
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione, sicurezza, consulenza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	<b>LUGO DI VICENZA - COMUNE</b>
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	<b>Progettazione esecutiva interventi di adeguamento sismico Istituto scolastico "B. Nodari"</b>
<b>SITO</b>	<b>Lugo di Vicenza (VI)</b>
<b>PERIODO</b>	<b>Aprile 2020</b>
<b>TIPO INCARICO</b>	<b>Progettazione esecutiva – IMPORTO <math>\cong</math> 890.000 €</b>
<b>STATO ATTUALE</b>	<b>Lavoro eseguito</b>

<b>COMMITTENTE</b>	<b>MARCHI MARTA – PIVOTTO ANGELA – PIVOTTO RITA</b>
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	<b>Ristrutturazione fabbricato residenziale con costruzione deposito</b>
<b>SITO</b>	<b>Laverda di Salcedo (Vi)</b>
<b>PERIODO</b>	<b>Settembre 2010</b>
<b>TIPO INCARICO</b>	<b>Progettazione statica</b>
<b>STATO ATTUALE</b>	<b>Lavoro non terminato</b>

<b>COMMITTENTE</b>	<b>MOLINI DI LIVORNO S.R.L.</b>
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	<b>Nuovo magazzino area di carico</b>
<b>SITO</b>	<b>Livorno</b>
<b>PERIODO</b>	<b>Settembre 2001</b>
<b>TIPO INCARICO</b>	<b>Progettazione statica, direzione lavori</b>
<b>STATO ATTUALE</b>	<b>Lavoro eseguito</b>

<b>COMMITTENTE</b>	<b>MICHELETTO GENESIO</b>
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	<b>Edificio residenziale a schiera</b>
<b>SITO</b>	<b>Via Canovara, Mason Vicentino (VI)</b>
<b>PERIODO</b>	<b>Ottobre 2001</b>
<b>TIPO INCARICO</b>	<b>Progettazione statica IMPORTO: <math>\cong</math>300.000 €</b>
<b>STATO ATTUALE</b>	<b>Lavoro eseguito</b>

<b>COMMITTENTE</b>	<b>METROQUADRO S.R.L. IMMOBILIARE</b>
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	<b>Fabbricato ad uso civile abitazione e commerciale</b>
<b>SITO</b>	<b>Via Ponticello, Molvena (VI)</b>
<b>PERIODO</b>	<b>Dicembre 2001</b>
<b>TIPO INCARICO</b>	<b>Progettazione statica IMPORTO: <math>\cong</math>600.000 €</b>
<b>STATO ATTUALE</b>	<b>Lavoro eseguito</b>

<b>COMMITTENTE</b>	MEDA TERESA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Costruzione di una recinzione
<b>SITO</b>	Schiavon (VI)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2002
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MATASSONI RUBINO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Relazione tecnica sulla situazione statica del fabbricato sito in via Lazzaretti
<b>SITO</b>	Via Lazzaretti, Salcedo (VI)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2002
<b>TIPO INCARICO</b>	Perizia statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MELI LAURA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Manutenzione straordinaria piano secondo e sottotetto presso la porzione di fabbricato in Pozzale di Pieve di Cadore
<b>SITO</b>	Pozzale di Pieve di Cadore
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MOLINI DI LIVORNO S.R.L.
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Platea di base nuovo silos automatizzato
<b>SITO</b>	Livorno
<b>PERIODO</b>	Giugno 2002
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MARSILIO FRANCESCA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Damiano Chiesa – Thiene fg. 3 mapp. 1010 sub 18
<b>PERIODO</b>	Novembre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MOLINO COSTATO S.R.L. DI ROMA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Lavori di sistemazione interna, con nuovi piani di carico, e sistemazione di facciata per lo stabilimento Molino Costato S.r.l. di Roma
<b>SITO</b>	Via Tiburtina, Roma
<b>PERIODO</b>	Luglio 2003
<b>TIPO INCARICO</b>	DIA – Progettazione statica, direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MICHELON GUIDO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione ed ampliamento residenziale
<b>SITO</b>	Padova
<b>PERIODO</b>	Novembre 2003
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MAINO SERGIO – IL PORTICO SRL
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato fg. 3 mapp. 127, 594 in via Vigne di Lugo Vic.
<b>SITO</b>	Lugo Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 250.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro in esecuzione

<b>COMMITTENTE</b>	MAINO SERGIO – IL PORTICO SRL
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato fg. 3 mapp. 124, 1740, 1891, 1892 in via Vigne di Lugo Vic.
<b>SITO</b>	Lugo Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 250.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MAROSO IVO ENZO IMPRESA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Soletta piena al I orizzontamento di nuovo edificio ad uso residenziale
<b>SITO</b>	San Michele – Bassano del Grappa (VI)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2006
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MOLINO ROSSETTO LIVIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Lavori di ristrutturazione per rimozione turbine esistenti tipo Francis ed installazione nuova turbina tipo Kaplan
<b>SITO</b>	Frazione di Friola, Comune di Pozzoleone (VI)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2006
<b>TIPO INCARICO</b>	DIA – Progettazione statica, direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro sospeso

<b>COMMITTENTE</b>	MICHELON DANIELA – NASSI FRANCO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione accessi pedonale e carraio
<b>SITO</b>	Via degli Ampon, Arsiero (VI)
<b>PERIODO</b>	Novembre 2006
<b>TIPO INCARICO</b>	DIA – Progettazione, direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MARTINI MARIA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento edificio per ricavo di terrazza e legnaia - ripostiglio
<b>SITO</b>	Contrà Borini di Velo d’Astico (VI)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2007
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MAROSTICA COLOR SNC
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ponteggio montato in via Roma a Caltrano
<b>SITO</b>	Caltrano (Vi)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2009
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MICHELON ANTONIO – FOGLIATO GIUSTINA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Demolizione e ricostruzione fabbricato rurale con cambio d’uso Ristrutturazione porzione abitazione esistente contigua
<b>SITO</b>	Via Fortelongo, Fara Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2007
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione, progettazione statica, direzione lavori, sicurezza IMPORTO: ≅400.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MAROSO IVO ENZO IMPRESA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Costruzione edificio
<b>SITO</b>	Via Valeri – Marostica (VI)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2007
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MENARDI DEMAI CLAUDIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Costruzione nuovo residenziale da un fabbricato rurale in ristrutturazione
<b>SITO</b>	Cortina (BL)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo IMPORTO: $\cong$ 1.400.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MICHELON LUIGINO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuovo fabbricato residenziale in via Monte Grappa
<b>SITO</b>	Fara Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MIX SRL
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Certificazione di agibilità sismica per il complesso produttivo tra via Volturno di Cavezzo e via dei Falegnami di Medolla (MO)
<b>SITO</b>	Cavezzo e Medolla (MO)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica e direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MIX SRL
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricati industriali in via dei Falegnami di Medolla (MO)
<b>SITO</b>	Medolla(MO)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 1.800.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MIX SRL
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Perizie giurate per il riconoscimento dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 presso i comuni di Medolla e Cavezzo (MO)
<b>SITO</b>	Medolla e Cavezzo (MO)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Perizia IMPORTO: $\approx$ 3.500.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	ME.COM SNC
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione pratica Enea per l'agevolazione fiscale
<b>SITO</b>	Via dell'Industria – Camposanpiero (Pd)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MION AMALIA – GROTTO FLAVIO – GROTTO EVELINA – GROTTO ELENA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Edificio residenziale per 3 unità abitative – Pdl Grotto, Mion, lotto 3 residenza parco 3
<b>SITO</b>	Sarcedo
<b>PERIODO</b>	Settembre 2009
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MONCLEDA ONLUS ARL
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione edifici da destinare a strutture socio sanitarie
<b>SITO</b>	Roncà (Vr)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione strutturale
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MENARDI DEMAI CLAUDIO – MENEGUS MARIA PIA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Restauro e risanamento di un fabbricato rurale con cambio di destinazione ad uso residenziale del toulà.
<b>SITO</b>	Cortina d'Ampezzo (Bl)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MILES SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Lavori di messa in sicurezza con interventi locali all'interno del complesso produttivo della ditta Miles spa
<b>SITO</b>	Viale dell'Industria - Vicenza
<b>PERIODO</b>	Luglio 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito
<b>COMMITTENTE</b>	MENARA GIULIANO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione di fabbricato
<b>SITO</b>	Viale Torricelle – Fara Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MILES SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Certificazione resistenza al fuoco elementi costruttivi in c.a. all'interno del complesso produttivo della ditta Miles spa
<b>SITO</b>	Viale dell'Industria - Vicenza
<b>PERIODO</b>	Novembre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Perizia tecnica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MARANGONI GABRIELLA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Perizia statica su fabbricato pericolante
<b>SITO</b>	Località Tezzetta di Lusiana (Vi)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Perizia statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MILES SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Parapetti fissi di protezione contro il rischio di caduta verso il vuoto sulla copertura di un corpo di fabbrica della ditta Mile spa
<b>SITO</b>	Viale dell'Industria - Vicenza
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MOTTIN MARIA LINDA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato abitativo in via Perlina a Fara Vic. (Vi)
<b>SITO</b>	Via Perlina a Fara Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Acustica, studio energetico, sicurezza. Progettazione statica IMPORTO: $\approx$ 300.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MICHELINI MASSIMO – PRADAL ELISABETTA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso in località Cercenà
<b>SITO</b>	Castalta di San Pietro di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MARINELLO CINZIA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Realizzazione nuovi abbaini su fronti nord e sud e modifica copertura corpo sud-est su fabbricato a Valle di Cadore
<b>SITO</b>	Valle di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MARCHIORETTO GIOVANNI – SCALABRIN MARGHERITA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento fabbricato abitativo con ricavo di autorimessa interrata
<b>SITO</b>	Via Perlina – S. Giorgio di P. di Fara Vic. (Vi)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MARCHI GIANCARLO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ponte di collegamento al relitto demaniale concesso in uso
<b>SITO</b>	Laverda nei comuni di Salcedo e Marostica (Vi)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2009
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro non eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MARCHI GIANCARLO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuova recinzione su relitto demaniale concesso in uso
<b>SITO</b>	Laverda nel comune di Marostica (Vi)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro non eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MORESCO GIOVANNI
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento fabbricato residenziale
<b>SITO</b>	Breganze
<b>PERIODO</b>	Settembre 2010
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MIX SRL
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato produttivo “Ex Tefa” e nuova tettoia di collegamento con i fabbricati esistenti Mix per carico – scarico merci
<b>SITO</b>	Medolla(MO)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2018
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione globale (architettonica, strutturale, direzione lavori, sicurezza, pratiche di agibilità IMPORTO: $\cong$ 1.500.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MILES SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Lavori di messa in sicurezza con interventi locali all’interno del complesso produttivo della ditta Miles spa
<b>SITO</b>	Viale dell’Industria - Vicenza
<b>PERIODO</b>	Luglio 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MUSSOLENTE COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progettazione strutturale nuovo ascensore all'interno di un edificio di proprietà del comune
<b>SITO</b>	Mussolente
<b>PERIODO</b>	Giugno 2018
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	MICHELON LAURA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progettazione strutturale direzione lavori di ristrutturazione fabbricato
<b>SITO</b>	Via Tenente Pivato a Marostica (Vi)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2018
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	<b>MAROSTICA COMUNE</b>
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	<b>Adeguamento sismico palestra scuola media capoluogo</b>
<b>SITO</b>	<b>Comune di Marostica</b>
<b>PERIODO</b>	<b>Febbraio 2018</b>
<b>TIPO INCARICO</b>	<b>Collaudo statico IMPORTO: <math>\cong</math> 315.000 €</b>
<b>STATO ATTUALE</b>	<b>Lavoro eseguito</b>

<b>COMMITTENTE</b>	NARDOTTO DANIELA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Manutenzione straordinaria accessorio ad uso autorimessa
<b>SITO</b>	Vicenza
<b>PERIODO</b>	Aprile 2004
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	NOVELLO MARCO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE e AQE
<b>SITO</b>	Via San Felice – Breganze (Vi)
<b>PERIODO</b>	Novembre 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	NARDI ANNAMARIA, NARDI CARLO, NARDI MIRCO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento fabbricato produttivo
<b>SITO</b>	Arzignano (VI)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	NOVELLA VILMA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Manutenzione straordinaria e consolidamento statico fabbricato esistente
<b>SITO</b>	Valdagno (VI)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	OLIVOTTO ROSANNA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Lavori di ristrutturazione della casa di proprietà
<b>SITO</b>	Via Roma, Ospitale di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2003
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	OLIMPO SRL IMMOBILIARE DI PADOVA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Costruzione di n. 2 fabbricati emergenti da pian interrati
<b>SITO</b>	Borca di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico IMPORTO: $\cong$ 1.500.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro in esecuzione

<b>COMMITTENTE</b>	ORO MATTEO, ORO FRANCESCO, PATERNO ANGELINA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuova copertura su concimaia esistente
<b>SITO</b>	Foza (Vi)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	ORTO BOTANICO A PADOVA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuovo solaio al piano primo reparto 3 Orto Botanico; Nuova piattaforma elevatrice a servizio del piano terra e primo; Nuova scala interna in acciaio a servizio del piano primo
<b>SITO</b>	Orto Botanico di Padova
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2019
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	OLIVIERI ANNA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progettazione strutturale e pratica SISMABONUS fabbricato a Trissino
<b>SITO</b>	Trissino via S. Antonio
<b>PERIODO</b>	Aprile 2018
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PINO GIAN MARCO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione e modifica di un fabbricato destinato a magazzino edile
<b>SITO</b>	Via Castellana, Arzignano (VI)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2002
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, direzione lavori IMPORTO: $\cong 500.000$ €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PASIN MICHELA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuova apertura la piano terra di fabbricato esistente
<b>SITO</b>	Via Eugenia, Zugliano (Vi)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PAIUSCO PAOLA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Calcolazione e coordinazione in fase di progettazione e di esecuzione per la ristrutturazione di un fabbricato ad uso civile abitazione di n. 2 unità abitative
<b>SITO</b>	Camisano Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2002
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PASQUETTI RENATO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione di fabbricato ad uso civile abitazione
<b>SITO</b>	Via Costame, Marostica (VI)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2003
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PIVOTTO SERGIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione della copertura di un fabbricato
<b>SITO</b>	Via Pianari, Marostica (VI)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2003
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	“POLITEAMA” (comparto 2) COMPLESSO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Opere di ristrutturazione urbanistica comparto 2 del Piano di Recupero “Politeama”
<b>SITO</b>	Marostica (VI)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2005
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 1.000.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PIVOTTO SERGIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione edificio
<b>SITO</b>	Via Pianari, Marostica (VI)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2006
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	POLGA ALESSANDRO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato abitativo con ricavo di autorimessa pertinenziale
<b>SITO</b>	Via Micheloni a Fara Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Acustica, studio energetico, sicurezza, studio geotecnico. Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	“POLITEAMA” (comparto 1) COMPLESSO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Opere di ristrutturazione urbanistica comparto 1 del Piano di Recupero “Politeama”
<b>SITO</b>	Marostica (VI)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2006
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 1.000.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PEROZZO STEFANO – SCANAGATTA AURORA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento fabbricato con realizzazione garage al piano terra e vasca di raccolta acque piovane al piano interrato.
<b>SITO</b>	Marostica (VI)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2008
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione architettonica e statica, direzione lavori, sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro sospeso

<b>COMMITTENTE</b>	PERINI ALESSANDRO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato con nuovo abbaino e sistemazione corpo bagno
<b>SITO</b>	Via Nazionale – Pieve di Cadore (BI)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PANZOLATO ROBERTO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione edificio residenziale
<b>SITO</b>	Torri di Quartesolo (VI)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	POLGA MARIA PIA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	ACE fabbricato in via IV novembre
<b>SITO</b>	Fara Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	POLGA BORTOLO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	ACE fabbricato in via IV novembre 17
<b>SITO</b>	Fara Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PARROCCHIA DI FARA VICENTINO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Manutenzione straordinaria edificio adibito a Scuola Materna Parrocchiale Sacro Cuore
<b>SITO</b>	Via S. Bortolo N. 04, Fara Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione, direzione lavori, studi energetici ed acustici, sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PARROCCHIA DI FARA VICENTINO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Analisi statica e della vulnerabilità sismica di edificio esistente in prossimità della Scuola Materna Parrocchiale Sacro Cuore
<b>SITO</b>	Via S. Bortolo, Fara Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PARROCCHIA DI S. GIORGIO DI PERLENA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Interventi locali interni di consolidamento statico su immobile in via Perlena – Fg. 15 mapp. 130 sub 2
<b>SITO</b>	Via Perlena, San Giorgio di Fara Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione, direzione lavori, sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PERINI ALESSANDRO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato con nuovo abbaino e sistemazione corpo bagno
<b>SITO</b>	Via Nazionale – Pieve di cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro realizzato

<b>COMMITTENTE</b>	POLETTO ELIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento edificio residenziale con copertura terrazza esistente
<b>SITO</b>	Via Giovanni XXIII N. 07 – Fara Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione e direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PEDEMONTE - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progetto di sistemazione e riasfaltatura sede stradale in località Brancafora
<b>SITO</b>	Pedemonte (Vi)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PASIN GIANNI – BRAZZALE ANNA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Arnaldi Rinaldo – Fara Vic (Vi) fg 2 mapp. 275 sub 7
<b>PERIODO</b>	Novembre 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PASIN GIANNI – BRAZZALE ANNA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Arnaldi Rinaldo – Fara Vic (Vi) fg 2 mapp. 275 sub 12
<b>PERIODO</b>	Novembre 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PIGATTO BRUNA TERESA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato
<b>SITO</b>	Sandrigo
<b>PERIODO</b>	Luglio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PIGATTO BRUNA TERESA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuovo ponticello su roggia
<b>SITO</b>	Via Palugara, Sandrigo
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PIEVE DI CADORE - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Interventi di messa in sicurezza fabbricato "ex scuole elementari di sottocastello" per garantire il traffico sulla strada limitrofa
<b>SITO</b>	Località Sottocastello di Pieve di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Perizia statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PALLARO LUCA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Analisi strutturale e perizia statica fabbricato in via Paezza a Breganze
<b>SITO</b>	Via Paezza - Breganze
<b>PERIODO</b>	Settembre 2018
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica – direzione lavori delle strutture
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PASIN GIANNI – BRAZZALE ANNA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Arnaldi Rinaldo – Fara Vic (Vi) fg 2 mapp. 275 sub 13
<b>PERIODO</b>	Novembre 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PESAVENTO FRANCESCO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Prestinari 28 – Gallio (Vi)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PERUZZO GIOVANNI
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Zanella – Breganze (Vi)
<b>PERIODO</b>	Dicembre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PARISE GIUSEPPE, PETTENON CARLA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento fabbricato residenziale
<b>SITO</b>	Breganze
<b>PERIODO</b>	Novembre 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Studio energetico, progettazione strutturale.
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	POZZAN MASSIMO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuove aperture su struttura esistente
<b>SITO</b>	Breganze
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione strutturale.
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PEDON SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Analisi strutturale per fondazioni a sostegno silos nel reparto di produzione
<b>SITO</b>	Molvena
<b>PERIODO</b>	Agosto 2018
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione strutturale.
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PEDON SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progettazione scala di sicurezza e grigliato a supporto nuova cabina fitri in copertura
<b>SITO</b>	Molvena
<b>PERIODO</b>	Agosto 2018
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione strutturale.
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	PEDON SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progettazione nuovo corpo officina
<b>SITO</b>	Molvena
<b>PERIODO</b>	Agosto 2018
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione strutturale.
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	RIVA IMPIANTI
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progetto di impianto fotovoltaico a terra
<b>SITO</b>	San Vito di Leguzzano (Vi)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	RADOSSI FLAVIO E ALESSANDRA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Realizzazione di una palazzina commerciale – residenziale nell’ambito della lottizzazione “Cavallino Nord”
<b>SITO</b>	Via Cà Ronzani – Sarcedo (Vi)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Studio acustico IMPORTO: $\cong$ 500.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	ROSSI DUE NORD
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuovo fabbricato produttivo in via della Ceramica - Marostica
<b>SITO</b>	Via della Ceramica – Marostica (Vi)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 1.500.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	RAMON GIUSEPPE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Costruzione di un edificio bifamiliare in via Fondovilla
<b>SITO</b>	Carrè (VI)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2009
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 300.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	REATO SRL IMMOBILIARE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Edificio residenziale per 6 unità abitative – Pdl Grotto, Mion, lotto 1 residenza parco 1
<b>SITO</b>	Sarcedo (Vi)
<b>PERIODO</b>	Novembre 2009
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 500.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	REMONATO LISETTA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbrica to
<b>SITO</b>	Marostica (Vi)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	RIZZATO ANTONIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Marconi – Fara Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	ROTZO - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Adeguamento sismico edificio scolastico “A. Dal Pozzo” - preliminare
<b>SITO</b>	Rotzo (Vi)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 300.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SCREMIN CARROZZERIA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuovo laboratorio
<b>SITO</b>	Bassano del Grappa (VI)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2001
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 500.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SIERRA S.P.A.
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Verifica di idoneità statica degli elementi strutturali di parte della copertura metallica e di sostegno di un paranco
<b>SITO</b>	Isola della Scala (VR)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2002
<b>TIPO INCARICO</b>	Perizia statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	STRA' - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Coordinazione in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ampliamento del plesso scolastico della frazione di S. Pietro al fine di ricavare una mensa
<b>SITO</b>	Via Loredan, frazione di S. Pietro, Comune di Strà (VE)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2004
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza IMPORTO: $\cong$ 400.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	STOCCHERO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Fabbricato ad uso residenziale - commerciale
<b>SITO</b>	Marostica (VI)
<b>PERIODO</b>	Dicembre 2004
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SACRAMENTINI
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato di proprietà della Provincia Settentrionale dei Padri Sacramentini
<b>SITO</b>	Domegge di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2006
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SARCEDO - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Realizzazione ascensore esterno alla villa Ca' Dotta - Sarcedo
<b>SITO</b>	Sarcedo (VI)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SIMONATO FRANCESCA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento fabbricato residenziale
<b>SITO</b>	Breganze (Vi)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro in esecuzione

<b>COMMITTENTE</b>	SALBEGO BENIAMINO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Interventi di rinforzi solaio al piano seminterrato di un'abitazione in via Cà Orecchiona - Sarcedo (Vi)
<b>SITO</b>	Sarcedo (Vi)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SIMONATO FRANCESCA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Studio contenimento energetico e requisiti acustici passivi e rischio dalle scariche atmosferiche su ristrutturazione fabbricato
<b>SITO</b>	Breganze (VI)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica ed acustica e per scariche atm.
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SIMONATO FRANCESCA – ANTONELLI ANDREA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Studio contenimento energetico e rischio dalle scariche atmosferiche su fabbricato in ristrutturazione con ampliamento
<b>SITO</b>	Thiene (VI)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica e per scariche atm.
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SCELTA SRL (Vr) IMMOBILIARE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento complesso immobiliare con nuova copertura in acciaio
<b>SITO</b>	Padola di Comelico Superiore (BL)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SPEROTTO LAURA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Irene Fioravanzo 4 – Breganze – fg. 5 mapp. 833 sub 12
<b>PERIODO</b>	Dicembre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SPEROTTO LAURA – SPEROTTO ANNALISA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Irene Fioravanzo 4 – Breganze – fg. 5 mapp. 833 sub 9
<b>PERIODO</b>	Dicembre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SPEROTTO AUGUSTO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Costruzione edificio unifamiliare
<b>SITO</b>	Fara Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica, acustica e per scariche atm.
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SERVICE MED
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Messa in sicurezza capannone industriale in via dell'Agricoltura
<b>SITO</b>	Bussolengo (VR)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SBALCHIERO JONATHAN
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuovo fabbricato residenziale
<b>SITO</b>	Malo (Vi)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro in esecuzione

<b>COMMITTENTE</b>	STIVANELLO GIORGIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato residenziale in via delle Scuole a Sottocastello
<b>SITO</b>	Sottocastello di Pieve di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza e collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SAUGO FRANCESCO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione di unità abitativa
<b>SITO</b>	Via Carlo Alberto Dalla Chiesa – Breganze (Vi)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, studi energetici, sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SARCEDO - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Sistemazione dei cimiteri del comune
<b>SITO</b>	Sarcedo (VI)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SAN GERMANO DEI BERICI - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Interventi di consolidamento volti ad un adeguamento del sistema sismo resistente e ad un miglioramento del restante complesso strutturale per la scuola materna in frazione Villa del Ferro a San Germano dei Berici.
<b>SITO</b>	San Germano dei Berici (Vi)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione strutturale IMPORTO: ≅600.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SILVESTRI SILVIA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Guadagnin - Breganze
<b>PERIODO</b>	Giugno 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SPEROTTO CARMEN – SPEROTTO SILVANO – PRANDINA IOLE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Orsa Maggiore S. Michele al Tagliamento località Bibione (Ve)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SPEROTTO ELENA – SPEROTTO SILVANO – PRANDINA IOLE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Lemene S. Michele al Tagliamento località Bibione (Ve)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SPEROTTO MARIAGRAZIA – SPEROTTO SILVANO – PRANDINA IOLE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Monticano S. Michele al Tagliamento località Bibione (Ve)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SORDI SNC SERRAMENTI
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Interventi ai sensi del DL 74/2012 su fabbricato industriale interessato dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012
<b>SITO</b>	Bondeno (Ferrara)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2015
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 500.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SARCEDO - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Collaudo Pista ciclopedonale via Veneto a Sarcedo
<b>SITO</b>	Sarcedo (VI)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2017
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SARCEDO - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Studio fattibilità tecnico economica pista ciclo pedonale in via Bassano del Grappa a Sarcedo
<b>SITO</b>	Sarcedo (VI)
<b>PERIODO</b>	Dicembre 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	SARCEDO - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progettazione definitiva – esecutiva pista ciclo pedonale in via Bassano del Grappa a Sarcedo
<b>SITO</b>	Sarcedo (VI)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2019
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione – direzione – sicurezza - contabilità
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TRIESTE T.T.C.
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione Molino TTC - Nuovo molino a grano duro - Nuovi silos rinfusa per semola di grano duro
<b>SITO</b>	Trieste
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2002
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica IMPORTO: $\cong$ 1.000.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TORRI DI QUARTESOLO - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Coordinazione in fase di esecuzione per la realizzazione bretella di raccordo tra la S.S. 11 e la S.P. III
<b>SITO</b>	Torri di Quartesolo (VI)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2002
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza IMPORTO: $\cong$ 500.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TONIOLO LORENZINO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Demolizione e ricostruzione di accessorio residenziale con ampliamento di cantina interrata
<b>SITO</b>	Marostica (VI)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2002
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TURETTA GINA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Autorimessa interrata
<b>SITO</b>	Vigo di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2003
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TREVI COLISEUM SPA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Manutenzione straordinaria fabbricato rurale
<b>SITO</b>	Via dei di Domegge di Cadore
<b>PERIODO</b>	Agosto 2007
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	THIENE - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Cimitero maggiore di Thiene – bonifica struttura di base della cupola cappella centrale
<b>SITO</b>	Thiene (VI)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2007
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TONEZZA - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Rinforzi strutturali nei lavori di ristrutturazione blocco spogliatoi impianti sportivi di Tonzza
<b>SITO</b>	Tonzza (VI)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2007
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TESSARI AGOSTINO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuovo fabbricato unifamiliare - P. di lottizzazione in via Zecconi
<b>SITO</b>	Tezze sul Brenta (VI)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TRIGGIANI MATTEO E LAVERDA CHIARA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Pompeiana in adiacenza a fabbricato esistente in via Giovanni XXIII
<b>SITO</b>	Fara Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2010
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica e direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TREVISANATO PAOLO – MIATELLO LILIANA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento fabbricato in via Manazago
<b>SITO</b>	Pieve di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2010
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro realizzato

<b>COMMITTENTE</b>	TALAMINI GIANCARLO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Sopraelevazione fabbricato in via del Molino
<b>SITO</b>	Nebbiù a tai di Pieve di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TALAMINI GIANCARLO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Sopraelevazione fabbricato in via del Molino
<b>SITO</b>	Nebbiù a tai di Pieve di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TISOCCO TIZIANA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Perizia tecnica in merito a fenomeni di infiltrazione e d'umidità all'interno dell'unità al civico 27/a e dell'unità al civico 27/b facenti parte di una palazzina
<b>SITO</b>	Via Martiri della Libertà – Caltrano (Vi)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Perizia tecnica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TESSARO MARIO – TESSARO GIULIA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Demolizione fabbricato e ricostruzione di nuovo edificio residenziale
<b>SITO</b>	Sarcedo (VI)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TASCA EDOARDO SNC
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Idoneità solaio all'interno di un corpo di fabbrica
<b>SITO</b>	Viale Manzoni 43 – Rosà (Vi)
<b>PERIODO</b>	Dicembre 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Idoneità statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TASCA EDOARDO SNC
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Opere di rinforzo all'interno di un capannone produttivo
<b>SITO</b>	Viale Manzoni – Rosà (Vi)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TASCA ALBERTO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Manutenzione ordinaria coperture e piccole sistemazioni su fabbricato residenziale
<b>SITO</b>	Via Sisemol – Crosara di Marostica (Vi)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2010
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TODESCO LUCA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ripristino muro in sasso esistente - POS
<b>SITO</b>	Via sette comuni – Valstagna (Vi)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TAINI ATTILIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento con sopraelevazione di una parte di fabbricato
<b>SITO</b>	Valle Zaccona di Fara Vicentino (Vi)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TEDESCO FRANCO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuovo fabbricato residenziale
<b>SITO</b>	Thiene
<b>PERIODO</b>	Luglio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TEDESCO FRANCO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Miglioramento energetico fabbricato esistente e nuovo fabbricato residenziale
<b>SITO</b>	Thiene
<b>PERIODO</b>	Luglio 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Studio energetico ai fini dell'ottenimento dei requisiti edificatori secondo il "piano casa" vigente.
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TEDESCO FRANCO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Miglioramento energetico fabbricato esistente e nuovo fabbricato residenziale
<b>SITO</b>	Thiene
<b>PERIODO</b>	Luglio 2013
<b>TIPO INCARICO</b>	Studio energetico ai fini dell'ottenimento dei requisiti edificatori secondo il "piano casa" vigente.
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TASCA ALBERTO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Manutenzione ordinaria coperture e piccole sistemazioni su fabbricato residenziale
<b>SITO</b>	Via Sisemol – Crosara di Marostica (Vi)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2010
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TALAMINI BARTOLOMEO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Muro di sostegno in sasso faccia vista
<b>SITO</b>	Vodo di Cadore
<b>PERIODO</b>	Marzo 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	TAGLIAPIETRA ENZO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Via Mirabella 51 – Breganze (Vi)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Pratica energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	UNIC srl
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Realizzazione nuova sede ditta UNIC srl
<b>SITO</b>	Salcedo (VI)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico IMPORTO: $\cong$ 1.500.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE – BORCA DI CADORE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuova strada in comune di Cibiana di Cadore – progetto VE53P011 CUP E18I13001260007 - CIG Z7F1552244
<b>SITO</b>	Cibiana di Cadore
<b>PERIODO</b>	Luglio 2015
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico opere in c.a.
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	VALDASTICO - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progetto di opere di sistemazione parcheggi e strade nelle località di Settecà, Valpegara e Pertile
<b>SITO</b>	Valdastico (VI)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2007
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione, direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	VIMAR
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuova apertura zona ingresso garage (p. interrato) nello stabilimento Wimar
<b>SITO</b>	Viale Vicenza, Marostica (VI)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2003
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	VIARO GUALTIERO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Allargamento accesso garage
<b>SITO</b>	Marostica (VI)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2006
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	VIGO DI CADORE - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Lavori di sistemazioni idrauliche per la palestra di Pelos di Vigo di Cadore
<b>SITO</b>	Vigo di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione e direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	VIGO DI CADORE - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Certificazione statica e verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi per la palestra di Pelos di Vigo di Cadore
<b>SITO</b>	Vigo di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	VASCELLARI URBANO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Manutenzione straordinaria, risanamento conservativo ed ampliamento volumetrico di fabbricato in via Padova
<b>SITO</b>	Calalzo di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro realizzato

<b>COMMITTENTE</b>	VALLE ARMANDO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Manutenzione straordinaria di unità abitativa in via XX settembre
<b>SITO</b>	Valle di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2009
<b>TIPO INCARICO</b>	Sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro realizzato

<b>COMMITTENTE</b>	VALDASTICO - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progetto di nuovo parcheggio in località San Pietro di Valdastico
<b>SITO</b>	Valdastico (VI)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2010
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione, direzione lavori, sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	VALDASTICO - COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progetto di: nuovo parcheggio in località Pedescala, nuovo parcheggio in località Forme, nuovo parcheggio in località Maso, nuovo stazionamento per fermata scuolabus ed isola ecologica in località Contrà Sella.
<b>SITO</b>	Valdastico (VI)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione e direzione dei lavori IMPORTO: ≅260.000 €
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	VICENTINI RACING DI VICENTINI ALBERTO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Struttura in acciaio per rete antigraffio e tettoia in acciaio a protezione di automobili
<b>SITO</b>	Via Giuseppe Garibaldi N. 67, Salcedo (Vi)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	VICENTINI RACING DI VICENTINI ALBERTO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Struttura per rete antigrandine a protezione di automobili
<b>SITO</b>	Via Giuseppe Garibaldi N. 67, Salcedo (Vi)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	VALERIO ANDREA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ampliamento porzione interrata edificio residenziale
<b>SITO</b>	Via del Costo – Zanè (Vi)
<b>PERIODO</b>	NOvembre 2009
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	VALLE SIMONETTA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Telaio in acciaio su apertura al piano seminterrato di un'abitazione in via Giuseppe Garibaldi – Salcedo (Vi)
<b>SITO</b>	Via Giuseppe Garibaldi – Salcedo (Vi)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica, direzione lavori.
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	VEGGIANO COMUNE
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Studio vulnerabilità sismica fabbricato sede della scuola secondaria di primo grado Lenardo da Vinci di Veggiano
<b>SITO</b>	Comune di Veggiano (Pd)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2019
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	ZENARE GIANBATTISTA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione di unità immobiliare residenziale in via Sioggio
<b>SITO</b>	Lugo (VI)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2010
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	ZANETTI MASSIMO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Portico su zona d'ingresso di fabbricato residenziale
<b>SITO</b>	Fara Vicentino (VI)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2011
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione statica e direzione lavori
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	ZANATTA LUCIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione con ampliamento di una casa unifamiliare
<b>SITO</b>	Sarcedo (VI)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Collaudo statico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	ZAPPON ATTILIO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Redazione APE
<b>SITO</b>	Piazza Mazzini 24 – Breganze (Vi)
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2014
<b>TIPO INCARICO</b>	Certificazione energetica
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	ZEN ANTONIO, ZEN FRANCA, CADORE MARIA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione fabbricato residenziale
<b>SITO</b>	Breganze (Vi)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2012
<b>TIPO INCARICO</b>	Studio energetico
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	ZOLIN ROMINA
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuova pompeiana al piano primo di un edificio residenziale
<b>SITO</b>	Via Don Gaetano Plebs N. 20, San Giorgio di Fara Vic. (Vi)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2016
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione, sicurezza
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguito

<b>COMMITTENTE</b>	ZUCCHI ROBERTO
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progetto strutturale nuovo edificio residenziale
<b>SITO</b>	Via Fogliati - Molvena
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2019
<b>TIPO INCARICO</b>	Progettazione strutturale
<b>STATO ATTUALE</b>	Lavoro eseguita

### ALCUNE COLLABORAZIONI SIGNIFICATIVE

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Realizzazione di un vano tecnico e di un muro di sostegno in prossimità della galleria "Val Rosna" lungo la SS.50 del Grappa e Passo Rolle in Comune di Sovramonte (BL).
<b>SITO</b>	Sovramonte (BL)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2004

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione di fabbricato in via S. Giovanni
<b>SITO</b>	Calalzo di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2004

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Museo di Pieve di Cadore
<b>SITO</b>	Pieve di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2004

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ponte sul torrente Gresal
<b>SITO</b>	SS.50 del Grappa e Passo Rolle (BL)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2004

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Parcheggio per N. 2 posti auto in località Vallesella, via Borgo Nuovo
<b>SITO</b>	Domegge di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Febbraio 2005

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progetto centro servizi murali e via del ferro
<b>SITO</b>	Cibiana di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2005

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progetto nuovo fabbricato residenziale
<b>SITO</b>	Valle di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2005

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progetto di nuovo garage
<b>SITO</b>	Calalzo di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2005

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Baita in legno col sistema block-bau
<b>SITO</b>	Cibiana di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2005

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione globale fabbricato esistente
<b>SITO</b>	ColleSanta Lucia (BL)
<b>PERIODO</b>	Novembre 2005

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione di fabbricato
<b>SITO</b>	Pieve di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2006

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Demolizione fabbricato rurale esistente con realizzazione nuovi garage e sistemazioni esterne
<b>SITO</b>	Domegge di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Marzo 2006

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Restauro e risanamento conservativo porzione di fabbricato ad uso civile – Bertagnin Roberto
<b>SITO</b>	Calalzo di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Aprile 2006

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Ristrutturazione di fabbricato – Gei Ida & C.
<b>SITO</b>	Valle di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2006

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Costruzione di garage interrato – Da Rin Enzo
<b>SITO</b>	Vigo di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2006

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Dichiarazione di idoneità statica solaio al I orizzontamento di un fabbricato
<b>SITO</b>	Lozzo di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Novembre 2006

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Seminterrato in località Pozzale, via Tudaio
<b>SITO</b>	Pieve di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Maggio 2007
<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progetto di edificio unifamiliare
<b>SITO</b>	Pieve di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Giugno 2007

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Intervento di ristrutturazione con ripristino di rustico esistente in Comune di Forni di Sopra , località Stallcuch
<b>SITO</b>	Forni di Sopra (UD)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2007

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progetto di risolleamento antico edificio denominato “Taulà dei Bos”
<b>SITO</b>	Cibiana di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Agosto 2007

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Manutenzione straordinaria su fabbricato residenziale per sistemazioni interne
<b>SITO</b>	Belluno
<b>PERIODO</b>	Settembre 2007

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Nuovo fabbricato ad uso residenziale – località Nebbiù di Cadore – Immobiliare Serena S.r.l.
<b>SITO</b>	Pieve di Cadore (BL)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2007

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progetto e calcolo nuovo Ponte con travata a cassone in acciaio e spalle in c.a.
<b>SITO</b>	Oradea - Romania
<b>PERIODO</b>	Gennaio 2010

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Progetto strutturale nuovo complesso residenziale e commerciale
<b>SITO</b>	Oradea - Romania

<b>PERIODO</b>	Ottobre 2010
----------------	--------------

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Studio vulnerabilità sismica edificio scolastico in comune di Domegge di Cadore
<b>SITO</b>	Domegge di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2016

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Studio vulnerabilità sismica scuola media in comune di Pieve di Cadore
<b>SITO</b>	Pieve di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2016

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Studio vulnerabilità sismica scuola primaria in comune di Pieve di Cadore
<b>SITO</b>	Pieve di Cadore (Bl)
<b>PERIODO</b>	Ottobre 2016

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Analisi vulnerabilità sismica dello stato esistente scuola primaria “Fioravanzo” in comune di Breganze
<b>SITO</b>	Breganze (Vi)
<b>PERIODO</b>	Dicembre 2016

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Studio di fattibilità delle opere di miglioramento sismico scuola primaria “Fioravanzo” in comune di Breganze
<b>SITO</b>	Breganze (Vi)
<b>PERIODO</b>	Luglio 2017

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Adeguamento sismico scuola primaria “Grazia Deledda” in comune di Sacile
<b>SITO</b>	Sacile (Pordenone)
<b>PERIODO</b>	Settembre 2019 – lavoro in corso

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Lavori vari (in ambito privato) con pratica SISMABONUS ORDINARIO 70%-80%
<b>SITO</b>	Comuni vari provincia di Vicenza
<b>PERIODO</b>	Anni 2017-2018-2019

<b>DESCRIZ. LAVORO</b>	Lavori vari (in ambito privato) con pratica SISMABONUS 110%
<b>SITO</b>	Comuni vari provincia di Vicenza
<b>PERIODO</b>	Anni 2020-2021-2022

**- MEMBRO DELLA C.E.C. DEL COMUNE DI FARA VICENTINO DAL 2010  
AL 2016**

**- MEMBRO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO PRESSO  
L'UNIONE MONTANA ASTICO (COMUNI DI BREGANZE, CALVENE,  
CALTRANO, LUGO DI VICENZA, FARA VICENTINO, SALCEDO) DAL  
OTTOBRE 2016**