



COMUNE di VALBRENTA - VI

PEBA

Piano per l'Eliminazione delle **Barriere Architettoniche**



2 - EDIFICI

Gennaio 2021

Professionisti incaricati

Comune di Valbrenta



SCARPA & DROUILLE
ARCHITETTURA + URBANISTICA

urb. Murielle Drouille-Scarpa, arch. Aldo Scarpa

Sindaco

Luca Ferazzoli

Resp. area LL.PP.

arch. Nivio Vanin



EDIFICI COMUNALI

	SCUOLE	UFFICI	POLIFUNZIONI	CIMITERI	SPORT	
CISMON D.G.	1	1	4	2	0	8
VALSTAGNA	1	1	3	3	1	9
S. NAZARIO	2	1	0	2	0	5
CAMPOLONGO S.B.	0	1	1	1	1	4
somma	4	4	8	88	2	26

ELENCO

LOCALITA'	COD.	CAT.	NOME	indirizzo	PANIMETRIE
CISMON D.G.	E01a	POLIFUNZIONI	Museo del Covolo e sede assoc.	Via Roma	2 files
PRIMOLANO	E01b	POLIFUNZIONI	Ex scuola Primolano	Via Capovilla	2 files
CISMON D.G.	E02	UFFICI	Sede municipale Cison del Grappa	P.zza I° Maggio, 3	2 files
CISMON D.G.	E03	SCUOLA	Scuola Primaria "Cav. Vittorio V."	P.le Popolo	4 files
CISMON D.G.	E04	POLIFUNZIONI	Biblioteca	Piazza Marconi	-
CISMON D.G.	E05	POLIFUNZIONI	Ambulatorio e centro polifunzionale	Via Roma	-
CISMON D.G.	E06	CIMITERO	Cimitero di Cison del Grappa	Via Giarre di Sicilia	-
PRIMOLANO	E07	CIMITERO	Cimitero di Primolano	Via Broli	-
VALSTAGNA	E08	UFFICI	Sede municipale Valstagna	Piazza San Marco, 1	1 file
VALSTAGNA	E09ab	SCUOLA SPORT	Scuola Secondaria + PALESTRA	Via Ferrazzi, 6	4 files
VALSTAGNA	E10	POLIFUNZIONI	Biblioteca	Riviera Garibaldi, 24	-
VALSTAGNA	E11	POLIFUNZIONI	Casa delle Associazioni	Riviera Garibaldi, 24	-
VALSTAGNA	E12	POLIFUNZIONI	Sala riunioni "Brotto"	Retro municipio Valstagna	-
VALSTAGNA	E13	CIMITERO	Cimitero di Valstagna	Via Londa	-
OLIERO	E14a	CIMITERO	Cimitero di Oliero	Via Oliero di Sotto	-
VALSTAGNA	E14b	CIMITERO	Cimitero di Collicello	via Barbamarco	-
CARPANE'	E15	UFFICI	Sede municipale "Pal. Guarnieri"	P.zza IV Novembre	3 no tav. INT
CARPANE'	E16	SCUOLA	Scuola Infanzia	Via Stazio, 2	5 files
S. NAZARIO	E17	SCUOLA	Scuola Primaria "Don Gnocchi"	Via Europa, 33	-
S. NAZARIO	E18	CIMITERO	Cimitero di S. Nazario	Via XXV Aprile, 3	-
S. MARINO	E19	CIMITERO	Cimitero di S. Marino	Via Col Moschin	-
CAMPOLONGO S.B.	E20	UFFICI	Sede municipale Campolongo	P.zza Roma, 3	-
CAMPOLONGO S.B.	E21	POLIFUNZIONI	Ex sala consigliere di Campolongo	Via Capitello	-
CAMPOLONGO S.B.	E22	CIMITERO	Cimitero di Campolongo	Via Monte Grappa	-
CAMPOLONGO S.B.	E23	SPORT	Impianto sportivo calcio Campolongo	Via Giusti	-

altri edifici non schedati

PRIMOLANO	-	POLIFUNZIONI	Centro sociale Primolano	Piazza S. Rocco	3 files
-----------	---	--------------	--------------------------	-----------------	---------



CISMON D.G.	-	POLIFUNZIONI	Canonica, cinema, sala parrocchiale	Piazza Marconi	5 files
FASTRO	-	POLIFUNZIONI	Sala polifunzionale di Fastro Bassanese	-	-
CAMPOLONGO S.B.	-	SCUOLA	Scuola Infanzia (PARROCCHIALE)	Via Conti	-
S. MARINO	-	POLIFUNZIONI	Sala polifunzionale S. Marino	Via Monte Grappa	-
CARPANE'	-	POLIFUNZIONI	Museo del Tabacco	Via Marconi, 18	-

VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' PER AMBITI DI INDAGINE

cod	EDIFICIO	AMBITO VALUTATO						
		Parch. riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. verticali	Fruibilità interna	Aree esterne	Uscite sic.
E01	Museo del Covolo e sede assoc.	Red	Red	Yellow	Red	Green	Grey	Grey
E01b	Ex scuola Primolano	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Grey
E02	Sede municipale Cismon del Grappa	Red	Red	Red	Red	Green	Grey	Grey
E03	Scuola Primaria "Cav. Vittorio V."	Red	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green
E04	Biblioteca	Red	Red	Red	Red	Yellow	Grey	Grey
E05	Ambulatorio e centro polifunzionale	Red	Green	Yellow	Grey	Green	Green	Grey
E06	Cimitero di Cismon del Grappa	Red	Green	Red	Grey	Yellow	Yellow	Grey
E07	Cimitero di Primolano	Red	Green	Red	Grey	Green	Yellow	Grey
E08	Sede municipale Valstagna	Yellow	Red	Yellow	Red	Green	Red	Grey
E09	Scuola Secondaria + PALESTRA	Green	Green	Green	Red	Yellow	Green	Green
E10	Biblioteca	Red	Red	Yellow	Red	Green	Grey	Grey
E11	Casa delle Associazioni	Red	Red	Yellow	Red	Green	Grey	Grey
E12	Sala riunioni "Brotto"	Yellow	Yellow	Yellow	Grey	Green	Red	Grey
E13	Cimitero di Valstagna	Green	Yellow	Red	Grey	Green	Red	Grey
E14	Cimitero di Oliero	Red	Green	Red	Grey	Green	Yellow	Grey
E14b	Cimitero di Collicello	Red	Red	Red	Grey	Red	Grey	Grey
E15	Sede municipale "Pal. Guarnieri"	Green	Red	Yellow	Red	Green	Grey	Grey
E16	Scuola Infanzia	Red	Green	Green	Red	Green	Green	Green
E17	Scuola Primaria "Don Gnocchi"	Red	Green	Green	Red	Green	Green	Green
E18	Cimitero di S. Nazario	Red	Green	Yellow	Grey	Yellow	Green	Grey
E19	Cimitero di S. Marino	Red	Green	Red	Grey	Green	Green	Grey
E20	Sede municipale Campolongo	Red	Green	Yellow	Red	Green	Grey	Grey
E21	Ex sala consigliere di Campolongo	Red	Red	Yellow	Red	Green	Grey	Grey
E22	Cimitero di Campolongo	Red	Red	Red	Grey	Yellow	Green	Grey
E23	Impianto sportivo calcio Campolongo	Red	Red	Red	Grey	Yellow	Green	Grey

Legenda

A norma

Da migliorare

Non a norma

Assente



PRIORITA' E IMPORTO INTERVENTI

cod	EDIFICIO	PRIORITA'					TOT	IMPORTO
		importanza	tecnico	segnalaz.	progr.			
E01	Museo del Covolo e sede assoc.	1,0	3,5	0,0	0,0	4,5	26.374,80 €	
E01b	Ex scuola Primolano	1,5	4,0	0,0	0,0	5,5	39.246,00 €	
E02	Sede municipale Cismon del Grappa	3,0	4,0	0,0	0,0	7,0	41.106,00 €	
E03	Scuola Primaria "Cav. Vittorio V."	4,0	1,5	0,0	0,0	5,5	8.928,00 €	
E04	Biblioteca	2,0	4,0	0,0	0,0	6,0	35.402,00 €	
E05	Ambulatorio e centro polifunzionale	2,5	1,5	0,0	0,0	4,0	558,00 €	
E06	Cimitero di Cismon del Grappa	2,5	3,0	0,0	0,0	5,5	18.166,00 €	
E07	Cimitero di Primolano	2,5	2,5	0,0	0,0	5,0	8.246,00 €	
E08	Sede municipale Valstagna	3,0	4,0	0,0	0,0	7,0	37.200,00 €	
E09	Scuola Secondaria + PALESTRA	4,0	1,5	0,0	0,0	5,5	31.496,00 €	
E10	Biblioteca	2,0	3,5	0,0	0,0	5,5	56.184,40 €	
E11	Casa delle Associazioni	1,5	3,5	0,0	0,0	5,0	27.627,20 €	
E12	Sala riunioni "Brotto"	2,5	2,5	0,0	0,0	5,0	4.588,00 €	
E13	Cimitero di Valstagna	2,5	2,5	0,0	0,0	5,0	20.026,00 €	
E14	Cimitero di Oliero	2,0	2,5	0,0	0,0	4,5	12.896,00 €	
E14b	Cimitero di Collicello	1,5	4,0	0,0	0,0	5,5	12.896,00 €	
E15	Sede municipale "Pal. Guarnieri"	3,5	2,5	0,0	1,0	7,0	32.581,00 €	
E16	Scuola Infanzia	4,0	2,5	0,0	0,0	6,5	992,00 €	
E17	Scuola Primaria "Don Gnocchi"	4,0	2,0	0,0	0,0	6,0	23.746,00 €	
E18	Cimitero di S. Nazario	2,5	2,0	0,0	0,0	4,5	713,00 €	
E19	Cimitero di S. Marino	2,0	2,0	0,0	0,0	4,0	7.626,00 €	
E20	Sede municipale Campolongo	3,0	2,5	0,0	0,0	5,5	868,00 €	
E21	Ex sala consigliere di Campolongo	1,0	3,0	0,0	0,0	4,0	23.343,00 €	
E22	Cimitero di Campolongo	2,5	3,5	0,0	0,0	6,0	30.814,00 €	
E23	Impianto sportivo calcio Campolongo	1,5	3,5	0,0	0,0	5,0	11.370,80 €	
							500.098,20 €	



QUADRO RIASSUNTIVO IMPORTI

	SCUOLE	UFFICI	POLIFUNZ.	CIMITERI	SPORT	importo
CISMON D.G.	8.928,00 €	41.106,00 €	101.580,80 €	26.412,00 €	- €	178.026,80 €
VALSTAGNA	31.496,00 €	37.200,00 €	88.399,60 €	53.816,00 €	- €	210.911,60 €
S. NAZARIO	24.738,00 €	32.581,00 €	- €	8.339,00 €	- €	65.658,00 €
CAMPOLONGO S.B.	- €	868,00 €	23.343,00 €	30.814,00 €	11.370,80 €	66.395,80 €
somma	65.162,00 €	111.755,00 €	213.323,40 €	98.487,00 €	11.370,80 €	520.992,20 €

QUADRO RIASSUNTIVO CATEGORIE INTERVENTI

categoria	Nr. interventi	importo	%
ELEVATORI	11	318.680,00 €	61,2
SERVIZI IGIENICI	21	82.534,40 €	15,8
SCIVOLI-RAMPE	14	70.828,80 €	13,6
PAVIMENTAZIONI	9	32.605,80 €	6,3
PARCHEGGI	19	3.534,00 €	0,7
CORRIMANO-PARAPETTI	2	2.294,00 €	0,4
ALTRO	3	10.515,20 €	2,0
somma	79	520.992,20 €	



SCHEDE RILIEVO



W/NOME E FUNZIONE	MUSEO DEL COVOLO	E01a
INDIRIZZO	Cismon del Grappa, via Roma	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	assente	Realizzaz. Stallo parcheggio
ACCESSO EDIFICIO	Dislivello ca. 80 cm con scalinata	Realizzaz. rampa lungh. 10 m circa, sul fronte dell'edificio
SERVIZIO IGIENICO	Bagno accessibile, privo di maniglione e passamano	Installazione maniglione passamano
COLLEGAMENTI VERTICALI	assente	Installazione piattaforma elevatrice esterna (vano scale privo di spazio)
FRUIBILITA' INTERNA	A norma	-
CORTILE/AREE ESTERNE	v. schede interventi spazi urbani	-
NOTE GENERALI	In considerazione del costo elevato di installazione dell'ascensore e del limitato utilizzo del piano primo, si può prevedere di realizzare l'intervento di accessibilità in due fasi, in cui rendere prima accessibile il piano terra e successivamente il piano primo.	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruiibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X		

PRIORITÀ

critero		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 1 a 4)	1,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	3,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
somma	(da 1 a 10)	4,5

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.


N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	E10	Bagno/ installazione maniglione passamano	n	1	120,00	120,00
2	C12	Parcheggio esterno/ realizzaz. stallo parch. riservato disabili	n	1	150,00	150,00
3	E16	Fronte esterno/ Installaz. piattaforma elevatrice esterna	n	1	14.000,00	14.000,00
4	forfait	Opere accessorie per installazione piattaforma elev,	n	1	6.000,00	7.000,00
SOMMA						21.270,00
5	extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI		24%		5.104,80
TOTALE						26.374,80

Intervento di sola accessibilità del p. terra (alternativo alla piattaforma elev.)


6	E7	Fronte esterno/ realizzaz. rampa lungh. 10,0 m con adattamento scalinata per realizzaz. pedana	n	5	1.100,00	5.500,00
7	forfait	Fronte esterno/ con adattamento scalinata con realizzaz. pedana sbarco rampa e prapetto	n	1	2.000,00	2.000,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



LOCALIZZAZIONE B.A.





NOME E FUNZIONE	EX SCUOLA DI PRIMOLANO	E01b
INDIRIZZO	Via Capovilla, Primolano	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	assente	Realizzazione stallo adiacente al cancelletto
ACCESSO EDIFICIO	Presenza scalinata h 80 cm c.a	Realizzazione rampa lungh. 10 ml ca.
SERVIZIO IGIENICO	Dimensioni e sanitari non a norma	Realizzazione bagno disabili
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenza ascensore: piano primo non accessibile	Installazione piattaforma elvatrice interna, nel vano scale
FRUIBILITA' INTERNA	A norma	-
CORTILE/AREE ESTERNE	Presenza vialetto pavimentato	-
NOTE GENERALI	Nel cortile è presente un'area verde con giochi. In considerazione del costo elevato di installazione dell'ascensore e del limitato utilizzo del piano primo, si può prevedere di realizzare l'intervento di accessibilità in due fasi, in cui prima rendere prima accessibile il piano terra e successivamente il piano primo.	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITÀ


criterio		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	1,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	4,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
somma	(da 1 a 10)	5,5

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	C12	In strada/ Realizzazione stallo parch. riservato	mq	1	150,00	150,00
2	E7	Ingresso esterno/Realizzazione rampa esterna lungh. 10 ml	n	5	1.100,00	5.500,00
3	forfait	Predisposizione pedana per collegamento rampa esterna	n	1	2.000,00	2.000,00
4	forfait	Realizzazione servizio igienico, comprese opere murarie	n	1	7.000,00	7.000,00
5	E16	Tromba scale/ Installaz. piattaforma elvatrice interna	n	1	14.000,00	14.000,00
6	forfait	Opere correlate per installazione piattaforma elev.	n	1	3.000,00	3.000,00
SOMMA						31.650,00
7	extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI		24%		7.596,00
TOTALE						39.246,00




RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





LOCALIZZAZIONE B.A.







NOME E FUNZIONE	SEDE MUNICIPALE	E02
INDIRIZZO	Piazza Primo Maggio, 3 - Cismon del Grappa	

INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Realizzazione stallo parch. adiacente ingresso
ACCESSO EDIFICIO	Presenza n.4 scalini h 70 cm ca.	L'accessibilità del piano terra può essere realizzata con un percorso di accesso dall'ingresso adiacente (delle residenze), con apertura nuovo vano porta, e ingresso nel locale adiacente atrio principale; si evita in tal modo l'installazione di una rampa sull'ingresso principale.
SERVIZIO IGIENICO	Non a norma	Realizzazione servizio igienico per disabili, con eliminaz. dell'antibagno esistente
COLLEGAMENTI VERTICALI	Presenza di 2 scalini nell'atrio Assenza ascensore p. primo	Realizzaz. rampa lungh. ca. 3m per dislivello atrio. Installazione piattaforma elevatrice su tromba scale per accesso p. primo.
FRUIBILITA' INTERNA	Presenza 2 scalini nell'atrio d'ingresso	Installazione rampa interna lungh. 2,5 ml ca.
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	Il piano terra è anche sede elettorale. In considerazione del costo elevato di installazione dell'ascensore, e dell'eventuale ricollocazione al piano terra di alcuni uffici del p. primo, si può prevedere di realizzare l'intervento di accessibilità in due fasi, in cui prima rendere prima accessibile il piano terra e successivamente il piano primo.	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITÀ

<i>criterio</i>		<i>punteggio assegnato</i>
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	4,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
somma	(da 1 a 10)	7,0

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	C12	Inizio via Donazzolo (adiacente ingresso)/ Realizzazione stallo parcheggio riservato	n		150,00	150,00
2	Forfait	Atrio ingresso/ Realizzazione scivolo esterno e interno + dem. vano per realizzaz. porta percorso accesso piano terra	corpo	1	6.000,00	6.000,00
3	forfait	Adeguamento servizio igienico comprese opere murarie	corpo	1	6.000,00	6.000,00
4	E16	Tromba scale/ Installaz. piattaforma elevatrice interna	n	1	14.000,00	14.000,00
5	forfait	Opere accessorie e murarie per installaz. piattaforma elev.	corpo	1	7.000,00	7.000,00
SOMMA						33.150,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		7.956,00
TOTALE						41.106,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE	SCUOLA ELEMENTARE "Cavalieri di Vittorio Veneto"	E03
INDIRIZZO	Piazzale del Popolo - Cison del Grappa	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Realizzazione stallo parch. adiacente ingresso
ACCESSO EDIFICIO	Presenza ascensore su accesso laterale	Installazione segnaletica "ascensore" e asfaltatura percorso esterno sconnesso per accesso ascensore
SERVIZIO IGIENICO	A norma	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	Nel vano scala è assente il corrimano lato muro	Installazione corrimano
FRUIBILITA' INTERNA	Segnalato pb. Riverbero acustico e assente insonorizzazione locali comuni p. seminterrato (mensa, palestra, biblioteca)	Installazione pannelli fonoassorbenti (el. barriere per disabilità di tipo psico-cognitive)
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	-	-

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITÀ


critero		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	1,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
	somma (da 1 a 10)	5,5

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	C12	Adiacente cancello/ Realizzazione stallo parcheggio riservato	n		150,00	150,00
2	E19	Mensa/ Installazione pannelli fonoassorbenti	mq	110	60,00	6.600,00
3	forfait	Adiacente cancello/ Sistemazione asfalto esterno	n	1	350,00	450,00
SOMMA						7.200,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		1.728,00
TOTALE						8.928,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE	BIBLIOTECA	E04
INDIRIZZO	Piazza Marconi- Cismon del Grappa	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Realizzazione stallo parch. adiacente ingresso
ACCESSO EDIFICIO	Presenza scalinata h120 cm ca.	Installazione piattaforma elevatrice esterna (v. note generali)
SERVIZIO IGIENICO	Non a norma	Realizzazione servizio igienico per disabili
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assente	Il piano primo dell'edificio non è utilizzato dal pubblico
FRUIBILITA' INTERNA	Presenza scalino hg15 cm atrio/ biblioteca	Installazione scivolo lungh. 0,5 m
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	La realizzazione di una rampa è un intervento molto impattante a causa dell'elevata lunghezza della rampa (ca. 16 ml) necessaria per superare il dislivello della quota stradale. Per tale motivo si prevede l'installazione di una piattaforma elevatrice esterna	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruiibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
					-	

PRIORITÀ

criterio		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	1,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	4,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
	somma (da 1 a 10)	5,5

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	C12	P.zza Marconi/ Realizzazione stallo parcheggio riservato	n	1	150,00	150,00
2	E8	Atrio ingresso/ Installaz. scivolo h 15 cm porta ingresso	n	1	400,00	400,00
3	E16.2	Terrazzino con scala esterna/ Installazione piattaforma elevatrice esterna	n	1	12.000,00	12.000,00
4	Forfait	Opere correlate per inst. piattaforma elev., con dem. scaa esistente e realizzazione bussola	n	1	11.000,00	11.000,00
5	forfait	Ristrutturaz. bagno, comprese opere murarie	n	1	5.000,00	5.000,00
SOMMA						28.550,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		6.852,00
TOTALE						35.402,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI


1



2



3




4



5



6



7



8





NOME E FUNZIONE	PROLOCO e AMBULATORIO	E05
INDIRIZZO	Via Roma - Cismon del Grappa	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Realizzaz. stallo parch. riservato
ACCESSO EDIFICIO	A norma	-
SERVIZIO IGIENICO	Dim. a norma. Assenza accessori: maniglione, rialzo wc, targhetta bagno	Installazione accessori
COLLEGAMENTI VERTICALI	(solo p. terra)	-
FRUIBILITA' INTERNA	A norma	-
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	-	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
			-			

PRIORITÀ

critero		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	1,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
somma	(da 1 a 10)	4,0

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	C12	Realizzazione stallo parcheggio riservato	n	1	150,00	150,00
2	forfait	Installazione accessori servizio igienico: maniglione, rialzo wc, targhetta	n	1	300,00	300,00
SOMMA						450,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		108,00
TOTALE						558,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4



5



6



7



8





NOME E FUNZIONE	CIMITERO di CISMON DEL GRAPPA	E06
INDIRIZZO	Via Giarre di Sicilia - Cison del Grappa	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente stallo parch. riservato	Realizzaz. stallo parch. riservato
ACCESSO EDIFICIO	A norma	-
SERVIZIO IGIENICO	Assente	Realizzazione servizio igienico (v. Allegato A alla Dgr Veneto 433/2014)
COLLEGAMENTI VERTICALI	(solo p. terra)	-
FRUIBILITA' INTERNA	Vialetti in ghiaia	Pavimentazione vialetto centrale
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	-	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	-	X	X	-

PRIORITÀ

critério		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	3,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
somma	(da 1 a 10)	5,5

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	C12	Realizzazione stallo parcheggio riservato	n	1	150,00	150,00
2	forfait	Zona magazzini/ Realizzazione servizio igienico	corpo	1	6.000,00	6.000,00
3	B1	Vialetto centrale/ Pavimentazione	mq	100	85,00	8.500,00
SOMMA						14.650,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		3.516,00
TOTALE						18.166,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2




3




4



5



6





NOME E FUNZIONE	CIMITERO di PRIMOLANO	E07
INDIRIZZO	Via Broli - Primolano	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Realizzaz. stallo parch. riservato
ACCESSO EDIFICIO	A norma con rampa	-
SERVIZIO IGIENICO	Assente	Realizzazione servizio igienico (v. Allegato A alla Dgr Veneto 433/2014)
COLLEGAMENTI VERTICALI	(solo p. terra)	-
FRUIBILITA' INTERNA	Colombari con gradino h 10 cm	
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	-	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
			-			-

PRIORITÀ

critério		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	2,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
	somma (da 1 a 10)	5,0

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	C12	Realizzazione stallo parcheggio riservato	n	1	150,00	150,00
2	forfait	Zona magazzini/ Realizzazione servizio igienico	corpo	1	6.100,00	6.100,00
3	E8	Colombari/ Installazione scivolo di raccordo	n	1	400,00	400,00
SOMMA						6.650,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		1.596,00
TOTALE						8.246,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE	SEDE MUNICIPALE VALSTAGNA	E08
INDIRIZZO	Piazza S. Marco, 1 - Valstagna	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente ma in pendenza	-
ACCESSO EDIFICIO	Presenza 2 scalini	Rampa su ingresso principale oppure scivolo (e segnalazione) sull'ingresso posteriore
SERVIZIO IGIENICO	Dimensioni a norma ma privo di segnalazione e sanitari a norma	Installazione maniglione, rialzo wc, targhetta
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenza di ascensore (è presente la predisposizione del vano ascensore)	Installazione ascensore
FRUIBILITA' INTERNA	A norma	
CORTILE/AREE ESTERNE	Accesso dal cortile sul retro con scalino h16 cm	-
NOTE GENERALI	Si propone un intervento di accessibilità nel fronte principale, con la realizzazione di una piattaforma antistante la porta ingresso, con piccolo scivolo laterale, prevedendo ev. lo smontaggio e rimontaggio degli scalini esistenti e uso di materiali consoni alla prevista autorizzazione dell'ente di tutela (soprintendenza)	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
						-

PRIORITÀ




criterio	punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione (da 0 a 4)	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) (da 0 a 4)	4,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse (da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati (da 0 a 1)	0,0
somma (da 1 a 10)	7,0

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	forfait	Scale esterne ingresso/ Ristrutturaz. con realizzazione piattaforma, gradini, scivolo laterale con riv. in marmo	n	1	7.000,00	7.000,00
2	E8	Ingresso posteriore sul cortile/ Realizzazione scivolo h15 cm per raccordo municipio-cortile	n	1	400,00	400,00
3	E16.2	Vano ascensore esistente/ Installazione ascensore	n	1	18.000,00	18.000,00
4	forfait	Opere correlate per installaz. ascensore	n	1	4.000,00	4.000,00
5	E2+ E10+ E12b	Bagno al piano terra/ Interventi di adeguamento	n	1	600,00	600,00
SOMMA						30.000,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		7.200,00
TOTALE						37.200,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE	SCUOLA MEDIA "U. BOMBIERI" e PALESTRA	E09
INDIRIZZO	Via Ferrazzi, 6 - Valstagna	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente a norma	-
ACCESSO EDIFICIO	Con rampa a norma	-
SERVIZIO IGIENICO	Presente a norma	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	P. primo non accessibile. Ascensore assente	Installazione ascensore, nella parte centrale con tetto piano, con allestimento sbarco al p. primo per poter servire entrambe i corpi dell'edificio
FRUIBILITA' INTERNA	Porte uffici largh. 75 cm Nella palestra è presente un gradino h4 cm tra palestra e spogliatoi	Modifica fal. per aumento larghezza porta Installazione scivolo accesso palestra
CORTILE/AREE ESTERNE	A norma Uscita sic. palestra con gradino h14 cm	Realizzazione scivolo esterno
NOTE GENERALI		

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

SCUOLA
PALESTRA

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X		X		X

PRIORITÀ



critero		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	1,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
somma	(da 1 a 10)	5,5

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	E16	Atrio ingresso/ Installazione piattaforma elevatrice	n	1	14.000,00	14.000,00
2	forfait	Interventi di adeguamento dell'edificio per installaz. piattaforma elev.	n	1	9.000,00	9.000,00
3	E8	porta emerg. Palestra/ Installaz. scivolo removibile h15 cm	n	1	400,00	400,00
4	forfait	Accesso palestra-spogliatoi/ installaz. scivolo h5 cm	n	1	120,00	120,00
5	forfait	porte uffici/ Falegnameria per allargamento porta	n	4	470,00	1.880,00
SOMMA						25.400,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		6.096,00
TOTALE						31.496,00




RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





11



12



13







NOME E FUNZIONE	BIBLIOTECA e MUSEO VALSTAGNA	E10
INDIRIZZO	Riviera Garibaldi, 24 - Valstagna	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Realizzazione stallo parch. riservato
ACCESSO EDIFICIO	Accesso biblioteca e museo con scala esterna	*Installazione ascensore (v. NOTA sui vincoli funzionali-strutturali-architettonici esistenti)
SERVIZIO IGIENICO	Presente, a norma; maniglione passamano assente	Installazione maniglione passamano
COLLEGAMENTI VERTICALI	Biblioteca p. primo e museo al p. secondo/ sottotetto. Scala a norma ma ascensore assente	Vedi nota "accesso edificio"
FRUIBILITA' INTERNA	A norma	-
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	*L'installazione di un ascensore comporta rilevanti interventi di ristrutturazione dell'edificio, quindi un costo economico rilevante. L'eventuale installazione interna, oltre ai vincoli strutturali, è vincolata al diverso utilizzo del piano terra; l'installazione esterna è invece vincolata alla ristrettezza degli spazi esterni e alla tutela delle facciate. Viene pertanto quantificato il costo per una possibile installazione dell'ascensore nell'edificio adiacente con accesso dal lato posteriore dell'edificio.	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
					-	-

PRIORITÀ




critério	punteggio assegnato	
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	3,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
somma	(da 1 a 10)	5,5

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	C12	Riviera Garibaldi/ Realizz. stallo parcheggio riservato disabili	n	1	150,00	150,00
2	E2+E10	Bagno/ Installaz. maniglione passamano e targhetta	n	1	160,00	160,00
3	forfait	Installazione ascensore compresi interventi edili	n	1	45.000,00	45.000,00
SOMMA						45.310,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		10.874,40
TOTALE						56.184,40



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE	CASA DELLE ASSOCIAZIONI	E11
INDIRIZZO	Riviera Garibaldi, 24 - Valstagna	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Realizzazione stallo parch. riservato disabili (v. scheda E10)
ACCESSO EDIFICIO	Locali al primo piano privi di ascensore; vano scala privo di spazio per ascensore	Installazione piattaforma elevatrice all'esterno, con possibile sbarco nel terrazzo dell'edificio
SERVIZIO IGIENICO	Bagno grande ma non attrezzato per disabili	Installazione maniglione e rialzo wc
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assente ascensore	V. intervento "accesso edificio"
FRUIBILITA' INTERNA	A norma	-
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	-	-

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
					-	-

PRIORITÀ





criterio		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	1,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	3,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
somma	(da 1 a 10)	5,0

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	E16	Ingresso e terrazzo esterni / installaz. piattaforma elevatrice	n	1	14.000,00	14.000,00
2	forfait	Opere di adeguamento per installaz. piattaforma elev.	n	1	8.000,00	8.000,00
3	E2+ E10+ E12b	Bagno/ Installazione rialzo wc, maniglione passamano, targhetta	n	1	280,00	280,00
SOMMA						22.280,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		5.347,20
TOTALE						27.627,20



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE	SALA RIUNIONI "BROTTO"	E12
INDIRIZZO	Retro Municipio di Valstagna	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente ma non raccordato all'ingresso	Pavimentazione percorso esterno
ACCESSO EDIFICIO	Presenza piccolo gradino h3 cm	Livellamento gradino
SERVIZIO IGIENICO	Bagno non attrezzato per disabili	Dem. antibagno. Installazione passamano, rialzo wc, targhetta
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	A norma	-
CORTILE/AREE ESTERNE	Scarsamente accessibili a causa della pavimentazione sconnessa, e del percorso con dislivelli e non segnalato	Realizzazione percorso d'accesso dal Municipio, con segnalazione, pavimentazione percorso, installaz. scivolo raccordo (v. scheda E08)
NOTE GENERALI	Gli interventi di accessibilità sono correlati a quelli del Municipio (v. scheda E08) in quanto si prevede che l'accesso avvenga passando dall'atrio del municipio	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
X accessibilità limitata/ da qualificare
X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	-	X	X	-

PRIORITÀ

critero		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	2,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
somma	(da 1 a 10)	5,0

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	B1	Ingresso esterno/ pavimentazione per raccordo con pedana ingresso	mq	15	85,00	1.275,00
2	--	Percorso acceso dal Municipio/ v. scheda E08	n	1	0,00	0,00
3	forfait	Bagno/ interventi edili per allargamento bagno con accorpamento dell'antibagno	n	1	2.150,00	2.150,00
4	E2+ E9+ E12	Bagno/ installazione maniglione, rialzo wc. targhetta	n	1	280,00	275,00
SOMMA						3.700,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		888,00
TOTALE						4.588,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE	CIMITERO DI VALSTAGNA	E13
INDIRIZZO	Via Londa - Valstagna	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Presenti a norma	-
ACCESSO EDIFICIO	Accesso laterale a norma Accesso principale con rampa priva di corrimano	Installazione corrimano per esterni
SERVIZIO IGIENICO	Assente	Realizzazione servizio igienico (v. Allegato A alla Dgr Veneto 433/2014)
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Pavimentazione vialetti in ghiaia	Pavimentazione del vialetto centrale
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	-	-

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
			-			-

PRIORITÀ

criterio		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	2,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
somma	(da 1 a 10)	5,0

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	C3	Rampa accesso esterna/ instaslaz. Corrimano inox	m	15	110,00	1.650,00
2	B1	Vialetto centrale/ pavimentazione	mq	100	85,00	8.500,00
3	forfait	Zona magazzini/ Realizzaz. servizio igienico	n	1	6.000,00	6.000,00
SOMMA						16.150,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		3.876,00
TOTALE						20.026,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE	CIMITERO DI OLIERO	E14
INDIRIZZO	Via Oliero di Sotto - Valstagna	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Realizzazione stallo parcheggio riservato disabili
ACCESSO EDIFICIO	A norma	-
SERVIZIO IGIENICO	Assente	Realizzazione servizio igienico (v. Allegato A alla Dgr Veneto 433/2014)
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Vialetti con ghiaia	Pavimentazione vialetto centrale
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	-	-

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruiibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
			-			-

PRIORITÀ


critério		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	2,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
	somma (da 1 a 10)	4,5

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	C12	Parcheggio esterno/ realizzaz. stallo riservato disabili	n	1	150,00	150,00
2	B1	Vialetto centrale/ pavimentazione	mq	50	85,00	4.250,00
3	forfait	Realizzaz. servizio igienico	n	1	6.000,00	6.000,00
SOMMA						10.400,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		2.496,00
TOTALE						12.896,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE	CIMITERO DI COLLICELLO	E14b
INDIRIZZO	Via Barbamarco - Valstagna	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Realizzazione stallo parcheggio riservato disabili
ACCESSO EDIFICIO	Strada in salita con dislivello h ca.2,0 m e presenza n.3 scalini all'ingresso	Realizzazione rampa lungh. ca. 25 m (dal parcheggio) con allargamento pianerottolo ingresso
SERVIZIO IGIENICO	Assente	Realizzazione servizio igienico (v. Allegato A alla Dgr Veneto 433/2014)
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Vialetti con ghiaia	Pavimentazione vialetto centrale
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	-	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
			-		-	-

PRIORITÀ

criterio		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	1,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	4,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
somma	(da 1 a 10)	5,5

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	C12	Parcheggio esterno/ realizzaz. stallo riservato disabili	n	1	150,00	150,00
2	B1	Vialetto centrale/ pavimentazione	mq	20	85,00	1.700,00
3	forfait	Realizzaz. rampa	n	1	15.000,00	15.000,00
SOMMA						16.850,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		4.044,00
TOTALE						20.894,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4



5



6





NOME E FUNZIONE	SEDE MUNICIPALE "PALAZZO GUARNIERI"	E15
INDIRIZZO	Piazza IV Novembre, 1 - Carpanè	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Presente a norma	
ACCESSO EDIFICIO	Con scala esterna	Realizzazione ascensore esterno sul fronte retro dell'edificio
SERVIZIO IGIENICO	Bagno grande ma non attrezzato per disabili	Installazione maniglione, rialzo wc. taghetta
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assente l'ascensore	V. intervento "accesso edificio"
FRUIBILITA' INTERNA	A norma	-
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	Uffici vigili urbani al piano terra NON accessibile a causa di 2 gradini; è prevista la ricollocazione degli uffici. E' previsto nel 2021, l'intervento di accessibilità dell'edificio.	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	X	X	-	-

PRIORITÀ



critero		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	3,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	2,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	1,0
somma	(da 1 a 10)	7,0

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	E16.2	Fronte posteriore dell'edificio/ installazione ascensore	n	1	18.000,00	18.000,00
2	forfait	Opere edili per installaz. ascensore	n	1	8.000,00	8.000,00
3	E2. E10, E12b	Bagno/ interventi di adeguamento con installaz. targhetta, maniglione, rialzo wc	n	1	275,00	275,00
SOMMA						26.275,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		6.306,00
TOTALE						32.581,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE	SCUOLA MATERNA "S. NAZARIO"	E16
INDIRIZZO	Via Stazio, 2 - Carpanè	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Realizzaz. stallo parcheggio riservato disabili
ACCESSO EDIFICIO	Pav. sconnessa in adiacenza del cancelletto	Rif. manto asfalto
SERVIZIO IGIENICO	A norma	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	Al piano inferiore è presente la palestra. Assente l'ascensore Completare il corrimano nella rampa finale scale	Installazione corrimano
FRUIBILITA' INTERNA	A norma	
CORTILE/AREE ESTERNE	A norma	-
NOTE GENERALI	Nota il piano interrato risulta non accessibile per mancanza di ascensore; in considerazione dell'utenza per l'infanzia e del limitato utilizzo dei locali, non viene previsto l'intervento di installazione dell'ascensore	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITÀ


critero		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	3,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	2,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
somma (da 1 a 10)		6,0

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	C12	In via Stazio/ realizzaz. stallo parch. riservato	n	1	150,00	150,00
2	E4	Scale/ installazione doppio corrimano (h100 e h 75cm)	n	4	50,00	200,00
3	B2	Ingresso esterno in via Stazio/ rif. manto asfalto	n	30	15,00	450,00
SOMMA						800,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		192,00
TOTALE						992,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE	SCUOLA ELEMENTARE "DON GNOCCHI"	E17
INDIRIZZO	Via Europa, 33 – S. Nazario	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Realizzaz. stallo parch. riservato disabili
ACCESSO EDIFICIO	A norma con rampa esterna	-
SERVIZIO IGIENICO	A norma	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assente l'ascensore	Installaz. piattaforma elevatrice esterna
FRUIBILITA' INTERNA	A norma	
CORTILE/AREE ESTERNE	A norma (piastra sport)	-
NOTE GENERALI	-	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza

PRIORITÀ




critero		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	4,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
somma (da 1 a 10)		6,0

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	C12	Via Europa/ realizzaz. stallo parcheggio	n	1	150,00	150,00
2	E16	Facciata esterna lato scala emergenza/ installaz. piattaforma elevatrice	n	1	14.000,00	14.000,00
3	forfait	Opere connesse alla installaz. piattaforma elev.	n	1	5.000,00	5.000,00
SOMMA						19.150,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		4.596,00
TOTALE						23.746,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE	CIMITERO S. NAZARIO	E18
INDIRIZZO	Via XXV Aprile, 3 – S. Nazario	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Realizzaz. stallo parcheggio riservato disabili
ACCESSO EDIFICIO	A norma	-
SERVIZIO IGIENICO	Presente, ma non attrezzato per disabili	Installazione barra passamano, rialzo wc e targhetta
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	A norma, con vialetti pavimentati	
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	Presente un dissesto con perno sporgente nel pav. del vialetto centrale	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruiibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	-	X	X	-

PRIORITÀ


critério		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
somma	(da 1 a 10)	5,5

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	C12	Parcheggio/ realizzazione stallo riservato disabili	n	1	150,00	150,00
2	E2, E10, E12b	Servizio igienico/ installaz. maniglione, rialzo wc, targhetta	n	1	275,00	275,00
3	B4	Vialetto centrale/ ripristino di pavimentazione	mq	3	50,00	150,00
SOMMA						575,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		138,00
TOTALE						713,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE	CIMITERO DI S. MARINO	E19
INDIRIZZO	Via Col Moschin, S. Marino	

INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Realizzaz. stallo parch. riservato disabili
ACCESSO EDIFICIO	A norma	-
SERVIZIO IGIENICO	Assente	Realizzazione servizio igienico (v. Allegato A alla Dgr Veneto 433/2014)
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	A norma	
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	-	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

<i>Parch. Riservato</i>	<i>Accesso esterno</i>	<i>Servizio igienico</i>	<i>Colleg. Verticali</i>	<i>Fruibilità interna</i>	<i>Aree scoperte</i>	<i>Uscite sicurezza</i>
			-			-

PRIORITÀ

<i>criterio</i>	<i>punteggio assegnato</i>
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione (da 0 a 4)	2,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) (da 0 a 4)	2,0
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse (da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati (da 0 a 1)	0,0
somma (da 1 a 10)	4,0

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

<i>N</i>	<i>Cod.</i>	<i>DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)</i>	<i>u.m.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo unit.</i>	<i>tot. Euro</i>
1	C12	Parcheggio esterno/ realoizzaz. Stallo riservato ai disabili	n	1	150,00	150,00
2	forfait	Realizzazione servizio igienico	n	1	6.000,00	6.000,00
SOMMA						6.150,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		1.476,00
TOTALE						7.626,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE	SEDE MUNICIPALE CAMPOLONGO S.B.	E20
INDIRIZZO	Piazza Roma, 3 – Campolongo sul Brenta	

INDIVIDUAZIONE B.A.

<i>ambito</i>	<i>note</i>	<i>Intervento richiesto</i>
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente in via Bonati	Realizzaz. stallo parch. riservato per disabili
ACCESSO EDIFICIO	A Norma con porta automatica	-
SERVIZIO IGIENICO	Presente bagno ma non attrezzato per disabili	Ricollocaz. Lavabo, installazione maniglione passamano, rialzo wc, targhetta
COLLEGAMENTI VERTICALI	Piano primo non accessibile per assenza ascensore	Impossibilità di installare ascensore per vincoli strutturali-dimensionali dell'edificio
FRUIBILITÀ INTERNA	A norma al piano terra	-
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	In considerazione dei vincoli dimensionali e strutturali dell'edificio e dell'utilizzo funzionale del piano primo, non viene quantificato il costo di installazione di ascensore, pertanto il piano primo non è accessibile e non può essere usato per uffici al pubblico	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

<i>Parch. Riservato</i>	<i>Accesso esterno</i>	<i>Servizio igienico</i>	<i>Colleg. Verticali</i>	<i>Fruiibilità interna</i>	<i>Aree scoperte</i>	<i>Uscite sicurezza</i>
					-	-

PRIORITÀ


<i>criterio</i>	<i>punteggio assegnato</i>
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione (da 0 a 4)	3,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) (da 0 a 4)	2,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse (da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati (da 0 a 1)	0,0
somma (da 1 a 10)	5,5

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

<i>N</i>	<i>Cod.</i>	<i>DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)</i>	<i>u.m.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo unit.</i>	<i>tot. Euro</i>
1	C12	Parch. via Bonati/ realizzaz. stallo riservato disabili	n	1	150,00	150,00
2	forfait	Bagno/ ricollocaz. Lavabo, installaz. targhetta, maniglione, rialzo wc	n	1	550,00	550,00
SOMMA						700,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		168,00
TOTALE						868,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE	EX SALA CONSIGLIARE DI CAMPOLONGO	E21
INDIRIZZO	Via Capitello – Campolongo sul Brento	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Realizzaz. stallo parch. riservato disabili
ACCESSO EDIFICIO	Con scalino h 15 cm	Installaz. scivolo
SERVIZIO IGIENICO	Presente bagno non attrezzato	Installaz. maniglione passamano, rialzo wc, targhetta
COLLEGAMENTI VERTICALI	Ascensore assente	Installazione piattaforma elevatrice
FRUIBILITA' INTERNA	A norma	-
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	-	-

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruiibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
					-	-

PRIORITÀ

critério		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	1,0
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	3,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
	somma (da 1 a 10)	4,5

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	C12	Parcheggio/ rrealizzazione stallo riservato	n	1	150,00	150,00
2	E8	Atrio esterno/ Installaz. rampa h 15 cm	n	1	400,00	400,00
3	E16	installaz. piattaforma elevatrice	n	1	14.000,00	14.000,00
4	forfait	Opere edili per installaz. piattaforma elev.	n	1	4.000,00	4.000,00
5	E2, E10, E12b	Bagno/ Adeguamento con installaz. targhetta, maniglione, rialzo wc	n	1	275,00	275,00
SOMMA						18.825,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		4.518,00
TOTALE						23.343,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE	CIMITERO DI CAMPOLONGO	E22
INDIRIZZO	Via Monte Grappa – Campolongo sul Brenta	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Realizzaz. stallo riservato disabili
ACCESSO EDIFICIO	Presenza scalinata h 120 cm	Realizzazione rampa lung. 15 m c.a
SERVIZIO IGIENICO	Assente	Realizzazione servizio igienico (v. Allegato A alla Dgr Veneto 433/2014)
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	Presente dislivello con scalinata h 150 cm	Realizzazione rampa lung. 18 m c.a
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE GENERALI	-	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
X	X	X	-	X	X	-

PRIORITÀ

critério		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	3,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
somma	(da 1 a 10)	6,0

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	C12	Parcheggio esterno/ realizzaz. stallo riservato disabili	n	1	150,00	150,00
2	forfait	Realizzazione servizio igienico	n	1	6.000,00	6.000,00
3	E7	Ingresso esterno/ realizzaz. rampa	n	8	1.100,00	8.800,00
4	E7	Viale interno/ realizzazione rampa	n	9	1.100,00	9.900,00
SOMMA						24.850,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		5.964,00
TOTALE						30.814,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





NOME E FUNZIONE	IMPIANTO SPORTIVO DI CAMPOLONGO	E23
INDIRIZZO	Via Guidi – Campolongo sul Brenta	

INDIVIDUAZIONE B.A.

ambito	note	Intervento richiesto
PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Realizzaz. stallo riservato disabili
ACCESSO EDIFICIO	L'accesso agli spogliatoi presenta un gradino h 16 cm	Installazione scivolo di raccordo
SERVIZIO IGIENICO	Assente	Realizzazione servizio igienico accessibile anche per spettatori
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
FRUIBILITA' INTERNA	L'accesso agli spogliatoi presenta un gradino h 15 cm	Installazione scivolo di raccordo
CORTILE/AREE ESTERNE	Le tribune non hanno una pavimentazione raccordata al percorso e un'area adibita per le carrozzelle	Pavimentazione per realizzare uno spiazzo e un raccordo con la pista ciclopedonale
NOTE GENERALI	-	

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

Parch. Riservato	Accesso esterno	Servizio igienico	Colleg. Verticali	Fruibilità interna	Aree scoperte	Uscite sicurezza
			-			-

PRIORITÀ

critero		punteggio assegnato
Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione	(da 0 a 4)	2,5
Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate)	(da 0 a 4)	3,5
Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse	(da 0 a 1)	0,0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	(da 0 a 1)	0,0
somma	(da 1 a 10)	6,0

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

N	Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	tot. Euro
1	C12	Parcheggio esterno/ realizzaz. stallo riservato disabili	n	1	150,00	150,00
2	forfait	Realizzazione servizio igienico (box prefabbricato esterno) compresi allacci idrici	n	1	7.200,00	7.200,00
3	E8	Ingresso esterno/ installazione scivoli di raccordo	n	2	400,00	800,00
4	B1	Zona tribune / pavimentazione	mq	12	85,00	1.020,00
SOMMA						9.170,00
extra	SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI			24%		2.200,80
TOTALE						11.370,80



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

