





N. 061

**PERAROLA DI
SOTTO**



Posizione defilata con un trascurabile peso sul bacino di utenza visiva.

Nell'impianto urbanistico e negli edifici prevale la conservazione integrale delle caratteristiche originarie.

Dotazione infrastrutturale insufficiente.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E INDICAZIONI PUNTUALI



1 Grado 3



2 Grado 3