



N. 020	
MAROTTE	

Posizione defilata con un importante peso sul bacino di utenza visiva.
 Nell'impianto urbanistico e negli edifici prevale la sovrapposizione tra caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate.
 Dotazione infrastrutturale adeguata.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E INDICAZIONI PUNTUALI



1	Grado 4
----------	----------------



5	Grado 4
----------	----------------



10-11-12	Grado 6
-----------------	----------------



2	Grado 5 R
----------	----------------------------



7	Grado 4
----------	----------------



A	Elemento puntuale Pozzo
----------	--



3	Grado 4 T
----------	----------------------------



8	Grado 6
----------	----------------



	Elemento areale Sentiero
--	---



4	Grado 5
----------	----------------



9	Grado 6 M
----------	----------------------------



	Elemento areale Sentiero
--	---



01 Opera incongrua



02 Opera incongrua