

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Udine
Comune di Coseano

VERSO UNA CITTÀ INCLUSIVA



P.E.B.A

**PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE**



Comune di Coseano

05 - FASCICOLO CRITICITÀ

Udine, ottobre 2023

COLLABORATORI: arch. Michele Giugliano - geom. Giorgio Bertoli

INDICE

LEGENDA DEI CODICI.....	2
SCHEMA DI SINTESI - SU1	4
SCHEMA DI SINTESI - SU2	54
SCHEMA DI SINTESI - SU3	78
SCHEMA DI SINTESI - SU4	120
SE4 - COMPLESSO SCOLASTICO.....	132
SCHEMA DI SINTESI - SU5	145
SCHEMA DI SINTESI - SU6	165
SCHEMA DI SINTESI - SU7	197
SCHEMA DI SINTESI - SU8	205
SCHEMA DI SINTESI - SU9	214

LEGENDA DEI CODICI

SCHEDE SPAZI APERTI PUBBLICI		S	U	1
S	SCHEDA DI SINTESI			
U	AMBITO URBANO			
1	NUMERAZIONE			

SCHEDE EDIFICI PUBBLICI		S	E	1
S	SCHEDA DI SINTESI			
E	AMBITO EDIFICO			
1	NUMERAZIONE			

CRITICITÀ	
NUMERAZIONE	
001	
002	
TIPOLOGIA	
A	ARREDO URBANO
A.01	OSTACOLO COSTITUITO DA PALO ILLUMINAZIONE
A.02	OSTACOLO COSTITUITO DA ARREDO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE
A.03	OSTACOLO COSTITUITO DA ARREDO URBANO
A.04	SEGNALETICA VERTICALE POSTA AD ALTEZZA INFERIORE A 2,10 M
F	PAVIMENTAZIONE
F.01	PAVIMENTAZIONE SDRUCCIOLEVOLE
F.02	CADITOIA O GRIGLIA NON CONFORME
F.03	PAVIMENTAZIONE NON COMPLANARE PER SCONNESSIONI/ROTTURE

F.04	PERCORSO STERRATO
I	SERVIZI IGIENICI
I.01	ASSENZA DI SERVIZI IGIENICI RISERVATI
L	SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE
L.01	SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE PER ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
L.02	SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PROSSIMITÀ DEI SERVIZI ASSENTE
L.03	SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE ASSENTE PER ACCESSI CARRABILI CON LARGHEZZA > 4,00 M
L.04	SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE PER ORIENTAMENTO NON PRESENTE
L.05	SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE NON ADEGUATA
P	PENDENZA
P.01	PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE
P.02	DISLIVELLO RACCORDATO SOLO DA GRADINI
P.03	DISLIVELLO DOVUTO A PASSO CARRABILE
S	STALLI RISERVATI C.U.D.E. (Contrassegno Unificato Disabili Europeo)
S.01	STALLO RISERVATO ASSENTE
S.02	STALLO RISERVATO CON COLLEGAMENTO AL PERCORSO PEDONALE NON PRESENTE O NON ADEGUATO
S.03	STALLO RISERVATO CON SEGNALETICA NON ADEGUATA
S.04	STALLO RISERVATO IN POSIZIONE NON ADEGUATA
T	PERCORSO
T.01	PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM
T.02	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ASSENTE
T.03	PERCORSO ASSENTE
T.04	PERCORSO CON PENDENZE TRASVERSALI
T.05	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON SEGNALETICA NON ADEGUATA
T.06	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN POSIZIONE NON ADEGUATA

SCHEDA DI SINTESI - SU1

Indirizzo Coseano – Via San Giacomo - Largo Municipio – Via Del Commercio	SCHEDA DI SINTESI SU1
Data rilievo 26/07/2022 - 27/07/2022 – 29/08/2022 – 27/09/2022	
Edifici ad uso pubblico Municipio – Auditorium	



SU1 - Coseano – Via San Giacomo - Largo Municipio – Via del Commercio


■ Edifici ad uso pubblico
 ■ Attraversamenti
 ■ Parcheggi pubblici
 ■ Marciapiede

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 001
	INDIRIZZO LARGO MUNICIPIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
S.01 – STALLO RISERVATO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3


RILIEVO

Stallo riservato C.U.D.E. assente per consentire un accesso facilitato all'edificio polifunzionale (auditorium/sede dei vigli urbani)



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
5,50 m	3,20 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di stallo riservato C.U.D.E. tramite verniciatura strisce, simbolo e posizionamento segnaletica verticale.	 <p>AREA 5,50 m x 3,20 m = 17,60 mq</p>
--	--

	COSTO STIMATO 300,00 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 002
	INDIRIZZO LARGO MUNICIPIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	


TIPOLOGIA CRITICITÀ

S.02 – STALLO RISERVATO CON COLLEGAMENTO AL PERCORSO PEDONALE NON PRESENTE O NON ADEGUATO

D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3


RILIEVO

Accesso al percorso pedonale assente a causa del dislivello tra la quota dello stallo e quella del percorso.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,13 m		

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di una pendenza per consentire l'accesso al percorso dedicato per raggiungere l'Auditorium dal punto di discesa dall'auto.	 <p style="text-align: center;">AREA 2,00 m x 1,50 m = 3,00 mq</p>
--	---


   	COSTO STIMATO 360,00 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 003
	INDIRIZZO LARGO MUNICIPIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.03 – PERCORSO ASSENTE <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>

RILIEVO


Percorso pedonale per raggiungere l'edificio polifunzionale (Auditorium/sede dei vigli) assente.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
8,30 m	1,50 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di un percorso dedicato per consentire l'accesso all'Auditorium.



AREA 1,50 m x 8,30 m = 12,45 mq




COSTO STIMATO 1.890,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 004
	INDIRIZZO LARGO MUNICIPIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ P.02 – DISLIVELLO RACCORDATO SOLO DA GRADINI <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--


RILIEVO

Accesso alla zona antistante l'edificio polifunzionale non accessibile per l'assenza di una rampa di collegamento tra le due diverse quote.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,30 m		

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di una rampa per consentire l'accesso all'Auditorium.	 <p>AREA 1,50 m x 4,00 m = 6,00 mq</p>
---	--

	COSTO STIMATO 995,00 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 005
	INDIRIZZO LARGO MUNICIPIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	


TIPOLOGIA CRITICITÀ F.03 – PAVIMENTAZIONE NON COMPLANARE PER SCONNESIONI/ROTTURE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2</i>

RILIEVO
Pavimentazione in blocchi di pietra nella zona antistante l'edificio polifunzionale sconnessa linearmente.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
2,00 m	1,50 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Ripristino della pavimentazione in pietra esistente.	 <p style="text-align: right; font-size: small;">Ripristino della pavimentazione per garantire continuità</p> <p style="text-align: center;">AREA 1,50 m x 2,00 m = 3,00 mq</p>
--	--

	COSTO STIMATO 150,00 €
---	-------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 006
	INDIRIZZO LARGO MUNICIPIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

<p align="center">TIPOLOGIA CRITICITÀ</p> <p align="center">S.02 – STALLO RISERVATO CON COLLEGAMENTO AL PERCORSO PEDONALE NON PRESENTE O NON ADEGUATO</p> <p align="center"><i>D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3</i></p>
--


<p align="center">RILIEVO</p> <p>Accesso al percorso pedonale assente a causa del dislivello tra la quota dello stallo e quella del percorso.</p>
--

DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,15 m		



IPOTESI DI PROGETTO

Creazione di un percorso pedonale a raso, indietreggiando i parcheggi di 1,50 m, demolizione (2,50 m x 1,50 m) del dislivello esistente per consentire il proseguimento del percorso e raggiungere l'attraversamento esistente.



AREA 2,50 m x 1,50 m = 3,75 mq



COSTO STIMATO 250,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 007
	INDIRIZZO VIA SAN GIACOMO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.


DIMENSIONI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.



IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo “LVE” codice “direzione rettilinea” e “arresto pericolo” realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.



DIMENSIONI 0,60 m x (1,00+1,80+2,50) m = 3,20 mq.

				COSTO STIMATO 176,00 €
---	---	---	---	-------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 008
	INDIRIZZO VIA SAN GIACOMO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.


DIMENSIONI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.



IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportato in immagine.



				COSTO STIMATO 115,50 €
---	---	---	---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 009
	INDIRIZZO VIA SAN GIACOMO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Percorso pedonale con una larghezza inferiore al minimo per garantire una buona accessibilità a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
5,00 m	0,80 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Allargamento del marciapiede in porfido fino a una larghezza di 1,20 m, per garantire l'accessibilità a persone con difficoltà motorie e non ridurre la già minima sezione stradale presente.



AREA INTERVENTO 1,20 m x 5,00 m = 6,00 mq



COSTO STIMATO 605,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 010
	INDIRIZZO VIA SAN GIACOMO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.03 – SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE ASSENTE PER ACCESSI CARRABILI CON LARGHEZZA > 4,00 M
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare assente in presenza di accesso carrabile, che non costituisce una guida naturale, per una larghezza superiore ai 4,00 metri.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
5,00 m				

IPOTESI DI PROGETTO

Installazione di segnaletica tattilo-plantare “codice “rettilineo” per segnalare la presenza di un passo carrabile di larghezza superiore ai 4,00 m, posata come da immagine.




				COSTO STIMATO 165,00 €
---	---	---	---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 011
	INDIRIZZO LARGO MUNICIPIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.02 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ASSENTE
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1


RILIEVO

Attraversamento pedonale mancante per garantire continuità ai percorsi individuati da rendere accessibili a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
6,00		0,13		

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di un attraversamento pedonale a raso con segnaletica orizzontale, verniciatura di strisce zebraate, installazione della segnaletica verticale e della segnaletica tattilo-plantare ambo i lati.	
--	--


	COSTO STIMATO 1.670,00 €
---	--------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 012
	INDIRIZZO VIA SAN GIACOMO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.




DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.

Criticità risolta con la n. 011.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,50) m) = 2,40 mq.



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 013
	INDIRIZZO VIA SAN GIACOMO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1


RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO


<p>Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.</p> <p>Criticità risolta con la n. 011.</p>	 <p style="text-align: center;">DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,50) m) = 2,40 mq.</p>
--	---




	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 014
	INDIRIZZO VIA SAN GIACOMO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

<p style="text-align: center;">TIPOLOGIA CRITICITÀ</p> <p style="text-align: center;">P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE</p> <p style="text-align: center;"><i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i></p>

RILIEVO
Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,15 m		

IPOTESI DI PROGETTO	
Realizzazione di una pendenza seguendo lo schema riportato di seguito. Criticità risolta con la n. 011.	 <p>DIMENSIONI 6,50 m x 1,50 m = 9,75 mq.</p>



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 015
	INDIRIZZO VIA DON G. B. FIORITTI	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ F.03 – PAVIMENTAZIONE NON COMPLANARE PER SCONNESIONI/ROTTURE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2</i>


RILIEVO

Pavimentazione in porfido nella zona adiacente al Municipio sconnessa puntualmente.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
1,30 m	0,40 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Ripristino della pavimentazione in porfido esistente.	
AREA 1,30 m x 0,40 m = 1,00 mq	




COSTO STIMATO 50,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 016
	INDIRIZZO VIA DON G. B. FIORITTI	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1



RILIEVO

Percorso pedonale con una larghezza inferiore al minimo per garantire una buona accessibilità a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
75,00 m	0,80 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Allargamento del marciapiede in porfido fino alla larghezza di almeno 1,20 m, trasformando la strada con carreggiata di dimensioni minime (4,00 m) in strada con senso alternato.	 <p>Larghezza minima</p> <p>90</p>	 <p>Larghezza ottimale</p> <p>150</p>
AREA 1,20 m x 75,00 m = 90,00 mq		

   	COSTO STIMATO 9.085,00 €
---	--------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 017
	INDIRIZZO LARGO MUNICIPIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Percorso pedonale con una larghezza inferiore al minimo per garantire una buona accessibilità a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
50,00 m	0,70 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Allargamento del marciapiede in porfido fino alla misura massima consentita dalla sezione stradale, lasciando invariato il doppio senso di marcia.



AREA 1,50 m x 50,00 m = 75,00 mq



COSTO STIMATO 8.620,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 018
	INDIRIZZO LARGO MUNICIPIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.



   	COSTO STIMATO 115,50 €
---	-------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 019
	INDIRIZZO LARGO MUNICIPIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ

**L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE**

D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,50) m) = 2,40 mq.


				COSTO STIMATO 132,00 €
---	---	---	---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 020
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.04 – PERCORSO CON PENDENZE TRASVERSALI <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO

Presenza di pendenze trasversali sul percorso pedonale rialzato che non garantiscono la sicura fruizione dello stesso a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
5,00 m	1,00 m			7 %

IPOTESI DI PROGETTO
Criticità risolta con la n. 023




	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 021
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.04 – PERCORSO CON PENDENZE TRASVERSALI <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO

Presenza di pendenze trasversali sul percorso pedonale rialzato che non garantiscono la sicura fruizione dello stesso a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
6,50 m	1,00 m			7 %

IPOTESI DI PROGETTO

Criticità risolta con la n. 023



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 022
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	


TIPOLOGIA CRITICITÀ T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>

RILIEVO Percorso pedonale con una larghezza inferiore al minimo per garantire una buona accessibilità a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
5,50 m	0,80 m			

IPOTESI DI PROGETTO
Criticità risolta con la n. 023



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 023
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Percorso pedonale con una larghezza inferiore al minimo per garantire una buona accessibilità a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
4,00 m	0,80 m			

IPOTESI DI PROGETTO

In questa ipotesi di progetto sono raggruppate le criticità dalla n. 020 alla 022, in quanto il tratto in questione risulta in diversi punti non conforme alle norme di accessibilità. Di conseguenza si consiglia di allargare il marciapiede in questione portandolo alle dimensioni ottimali di larghezza con 1,50 m per tutta la lunghezza del tratto, ovvero 25,00 m, creando le giuste rampe di entrata per consentire l'accesso ai passi carrabili presenti.



   	COSTO STIMATO 4.055,00 €
---	---------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 024
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.02 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ASSENTE
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1


RILIEVO

Attraversamento pedonale mancante per garantire continuità ai percorsi individuati da rendere accessibili a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
6,00 m				

IPOTESI DI PROGETTO

<p>Realizzazione di un attraversamento pedonale a raso con segnaletica orizzontale, verniciatura di strisce zebraate, installazione della segnaletica verticale e della segnaletica tattilo-plantare ambo i lati.</p>	 <p style="text-align: center;">AREA INTERVENTO 2,50 m x 6,00 m = 15,00 mq</p>
---	---


	COSTO STIMATO 1.670,00 €
---	---------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 025
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.




DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.


IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.

Criticità risolta con la 024.



DIMENSIONI (0,60 m x (1,50+1,50) m) = 1,80 mq.



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 026
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.




DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.


IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportato in immagine.

Criticità risolta con la 024.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,00) m) = 2,10 mq.



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 027
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie, su un solo lato dell'attraversamento.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,15 m		

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di una pendenza, seguendo lo schema riportato di seguito.
 Criticità risolta con la n. 024.




DIMENSIONI 6,50 m x 1,50 m = 9,75 mq.



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 028
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ L.04 – SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE PER ORIENTAMENTO NON PRESENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>

RILIEVO
Segnaletica tattilo-plantare assente nello spiazzale che porta alla fermata dell'autobus in Via Del Commercio.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
35,00 m				

IPOTESI DI PROGETTO

Installazione di segnaletica tattilo-plantare di orientamento e per raggiungere la fermata dell'autobus. In questa soluzione sono risolte le criticità n. 029 e 032, in quanto si considera che, una volta iniziato il lavoro per l'installazione della segnaletica per orientamento, convenga realizzare anche la segnaletica per il servizio (fermata bus) e proseguire con l'orientamento fino alla prossima guida naturale.



AREA 0,60 m x 40,00 m = 24,00 mq



COSTO STIMATO 1.320,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 029
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ L.02 – SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PROSSIMITÀ DEI SERVIZI ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>

RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare assente presso la fermata dell'autobus.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Criticità risolta con la n. 028.

				
---	---	---	---	--

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 030
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.02 – SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PROSSIMITÀ DEI SERVIZI ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare assente presso la fermata dell'autobus.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Installazione di segnaletica tattilo-plantare per la segnalazione della fermata del bus, con codice "rettilineo" a partire dalla pensilina del bus e codice "arresto/servizio" per indicare il palo della fermata.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,60+4,20+1,20+0,90)) m = 5,40 mq

	COSTO STIMATO 297,00 €
--	-------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 031
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ A.03 – OSTACOLO COSTITUITO DA ARREDO URBANO <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO

Presenza di un ostacolo, cestino dei rifiuti, lungo il percorso pedonale.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Rimozione dell'ostacolo dal percorso pedonale.
 Per risolvere questa criticità sarà possibile accordarsi all'interno del Comune per spostare l'ostacolo non ancorato al terreno e quindi facilmente rimovibile.




COSTO STIMATO 56,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 032
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

<p align="center"> TIPOLOGIA CRITICITÀ L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER ATTRAVERSAMENTO ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i> </p>
--

RILIEVO
Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO
Criticità risulta con la n. 028.



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 033
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER ATTRAVERSAMENTO ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>

RILIEVO
Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO
Criticità risulta con la n. 028.



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 034
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.03 – PERCORSO ASSENTE <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>

RILIEVO


Percorso pedonale per raggiungere la fermata dell'autobus assente.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
24,00 m				

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di percorso pedonale di larghezza 1,50 m con separazione tramite segnaletica orizzontale e installazione segnaletica tattilo-plantare.



COSTO STIMATO 1.005,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 035
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.05 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON SEGNALETICA NON ADEGUATA <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>
--


RILIEVO

L'attraversamento pedonale risulta mancante di segnaletica orizzontale.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
7,00 m				

IPOTESI DI PROGETTO	
---------------------	--

Verniciatura di segnaletica orizzontale con strisce pedonali zebraate.	
DIMENSIONI 2,50 m x 0,50 m x 7 = 9,00 mq	

	COSTO STIMATO 65,00 €
---	------------------------------


	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 036
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

<p align="center">TIPOLOGIA CRITICITÀ</p> <p align="center">P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE</p> <p align="center"><i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89artt. 4.2.1, 8.2.1</i></p>

<p align="center">RILIEVO</p> <p>Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie, su un solo lato dell'attraversamento.</p>
--



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,15 m		

IPOTESI DI PROGETTO	
Realizzazione di una pendenza, seguendo lo schema riportato di seguito.	 <p>DIMENSIONI 6,50 m x 1,50 m = 9,75 mq.</p>

	COSTO STIMATO 1.170,00 €
---	--------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 037
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.




DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.

Criticità risolta con la n. 034.



DIMENSIONI 0,60 m x (2,50+1,00) m = 2,10 mq.



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 038
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,50) m) = 2,40 mq.

				COSTO STIMATO 132,00 €
---	---	---	---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 039
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.03 – SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE ASSENTE PER ACCESSI CARRABILI CON LARGHEZZA > 4,00 M
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare assente in presenza di accesso carrabile, che non costituisce una guida naturale, per una larghezza superiore ai 4,00 metri.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
5,00 m				

IPOTESI DI PROGETTO

Installazione di segnaletica tattilo-plantare “codice arresto/pericolo” per segnalare la presenza di un passo carrabile di larghezza superiore ai 4,00 m, posata come da immagine.



AREA INTERVENTO 0,60 m x 5,00 m = 3,00 mq

				COSTO STIMATO 165,00 €
---	---	---	---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 040
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
F.03 – PAVIMENTAZIONE NON COMPLANARE
PER SCONNESIONI/ROTTURE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2

RILIEVO

Pavimentazione in porfido sul percorso pedonale che porta alle Poste sconnessa puntualmente.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
0,40 m	0,20 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Criticità risolta con la n. 041



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 041
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Percorso pedonale con una larghezza inferiore al minimo per garantire una buona accessibilità a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
37,00 m	0,70 m			

IPOTESI DI PROGETTO

In questa ipotesi di progetto viene risolta anche la criticità n. 040, essendo il marciapiede in porfido di dimensioni minime, con una carreggiata larga 7,00 m, si ipotizza di allargare il marciapiede in porfido esistente portandolo a una larghezza di 1,50 m fino al raggiungimento delle Poste in Via del Commercio.



AREA 37,00 m x 1,50 m = 55,50 mq



COSTO STIMATO 5.800,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 042
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

<p style="text-align: center;">TIPOLOGIA CRITICITÀ</p> <p style="text-align: center;">T.06 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN POSIZIONE NON ADEGUATA</p> <p style="text-align: center;"><i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2</i></p>
--

RILIEVO


Attraversamento pedonale non ortogonale ai percorsi pedonali.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione nuovo attraversamento pedonale tramite verniciatura di segnaletica orizzontale e realizzazione segnaletica tattilo-plantare per attraversamento. Per garantire maggiore sicurezza ai pedoni evitando anche la possibilità alle auto di sostare nello spazio per l'attraversamento, sono stati installati due archetti parapetonali anti sosta della lunghezza di 1,50 m l'uno.



COSTO STIMATO 875,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 043
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.




DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.

Criticità risolta con la 042.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,50) m) = 2,40 mq.



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 044
	INDIRIZZO VIA DEL COMMERCIO	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.




DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.

Criticità risolta con la 042.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,50) m) = 2,40 mq.



SCHEDA DI SINTESI - SU2

Indirizzo Barazetto – Via Dell’Unione – Via Maggiore	SCHEDA DI SINTESI SU2
Data rilievo 26/07/2022 - 27/07/2022 – 29/08/2022 – 27/09/2022	
Edifici ad uso pubblico	



SU2 - Barazetto

Edifici ad uso pubblico Attraversamenti Parcheggi pubblici Marciapiede

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 060
	INDIRIZZO VIA MAGGIORE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Percorso pedonale con una larghezza inferiore al minimo per garantire una buona accessibilità a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
220,00 m	0,65 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Allargare il percorso pedonale su un solo lato della strada per renderlo accessibile a persone con difficoltà motorie, raggiungendo la larghezza di 1,50 m.



AREA 220,00 m x 1,50 m = 330,00 mq




COSTO STIMATO 39.615,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 061
	INDIRIZZO VIA MAGGIORE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ A.04 – SEGNALETICA VERTICALE POSTA AD ALTEZZA INFERIORE A 2,10 M <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO


La segnaletica verticale è posta ad un'altezza inferiore alla minima consentita dal Codice della Strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		1,85 m		

IPOTESI DI PROGETTO

Adattamento della segnaletica verticale portandola all'altezza stabilita dal Codice della Strada.



   	COSTO STIMATO 56,00 €
---	-----------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 062
	INDIRIZZO VIA MAGGIORE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.02 – SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PROSSIMITÀ DEI SERVIZI ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare assente presso la fermata dell'autobus.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Installazione di segnaletica tattilo-plantare per la segnalazione della fermata del bus, con codice “rettilineo” a partire dalla pensilina del bus e codice “arresto/servizio” per indicare il palo della fermata.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,60+4,20+1,20+0,90)) m = 5,40 mq



COSTO STIMATO 297,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 063
	INDIRIZZO VIA MAGGIORE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ

**L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE**

D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1


RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

<p>Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.</p>	 <p>DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,50) m) = 2,40 mq.</p>
--	---

	COSTO STIMATO 132,00 €
---	-------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 064
	INDIRIZZO VIA MAGGIORE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,00) m) = 2,10 mq.



COSTO STIMATO 115,50 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 065
	INDIRIZZO VIA MAGGIORE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.05 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON SEGNALETICA NON ADEGUATA <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO

L'attraversamento pedonale risulta mancante di segnaletica verticale su entrambi i lati.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Installazione segnaletica verticale per indicare attraversamento pedonale su entrambi i lati della strada posti all'altezza di 2,10 m nel rispetto del Codice della Strada.	
---	--

	COSTO STIMATO 345,00 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 066
	INDIRIZZO VIA MAGGIORE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.05 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON SEGNALETICA NON ADEGUATA <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO

L'attraversamento pedonale risulta mancante di segnaletica verticale su entrambi i lati.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Installazione segnaletica verticale per indicare attraversamento pedonale su entrambi i lati della strada posti all'altezza di 2,10 m nel rispetto del Codice della Strada.	
---	--

				COSTO STIMATO 345,00 €
---	---	---	---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 067
	INDIRIZZO VIA MAGGIORE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.02 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ASSENTE
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1


RILIEVO

Assenza attraversamento pedonale per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà motorie e visive.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
6,00 m				

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di un attraversamento pedonale a raso con segnaletica orizzontale, verniciatura di strisce zebraate, installazione della segnaletica verticale e della segnaletica tattilo-plantare ambo i lati.	 <p style="text-align: center;">AREA 2,50 m x 0,50 m x 7 = 9,00 mq</p>
--	---

	COSTO STIMATO 740,00 €
---	-------------------------------


	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 068
	INDIRIZZO VIA DELL'UNIONE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ F.01 – PAVIMENTAZIONE SDRUCCIOLEVOLE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2</i>
--

RILIEVO
Pavimentazione sul percorso pedonale con fondo in acciottolato che non consente la libera fruizione a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
30,00 m	0,90 m			

IPOTESI DI PROGETTO	
Per garantire la piena accessibilità del percorso pedonale la pavimentazione in ciottoli viene sostituita con un materiale omogeneo e compatto. Criticità risolta con la n. 068	 AREA 30,00 m x 0,90 m = 27,00 mq

   	COSTO STIMATO 2.715,00 €
---	--------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 069
	INDIRIZZO VIA DELL'UNIONE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

<p style="text-align: center;">TIPOLOGIA CRITICITÀ</p> <p style="text-align: center;">L.04 – SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE PER ORIENTAMENTO NON PRESENTE</p> <p style="text-align: center;"><i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i></p>

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare assente nel percorso che porta alla fermata dell'autobus in Via dell'Unione.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
30,00 m	0,90 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di segnaletica tattilo-plantare per l'orientamento lungo il percorso che porta alla fermata dell'autobus.



DIMENSIONI 0,60 m x 50,00 m = 30,00 mq



COSTO STIMATO 1.650,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 070
	INDIRIZZO VIA DELL'UNIONE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	


TIPOLOGIA CRITICITÀ L.02 – SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PROSSIMITÀ DEI SERVIZI ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO
Segnaletica tattilo-plantare assente presso la fermata dell'autobus.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Installazione di segnaletica tattilo-plantare per la segnalazione della fermata del bus, con codice “rettilineo” a partire dalla pensilina del bus e codice “arresto/servizio” per indicare il palo della fermata. Criticità risolta con la n.067.	 <p style="text-align: center;">AREA 0,60 m x 2,00 m = 1,20 mq</p>
---	--



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 071
	INDIRIZZO VIA DELL'UNIONE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,50) m) = 2,40 mq.

				COSTO STIMATO 132,00 €
---	---	---	---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 072
	INDIRIZZO VIA DELL'UNIONE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+0,80) m) = 2,00 mq.

				COSTO STIMATO 110,00 €
---	---	---	---	------------------------


	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 073
	INDIRIZZO VIA DELL'UNIONE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie, su entrambi i lati dell'attraversamento.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,15 m		

IPOTESI DI PROGETTO	
Realizzazione di una pendenza, seguendo lo schema riportato di seguito.	 <p>DIMENSIONI 6,50 m x 1,50 m = 9,75 mq.</p>

	COSTO STIMATO 1.170,00 €
---	--------------------------


	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 074
	INDIRIZZO VIA DELL'UNIONE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO
Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie, su entrambi i lati dell'attraversamento.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,15 m		

IPOTESI DI PROGETTO	
Realizzazione di una pendenza, seguendo lo schema riportato di seguito.	 <p style="text-align: center;">DIMENSIONI 6,50 m x 1,50 m = 9,75 mq.</p>

	COSTO STIMATO 1.170,00 €
---	---------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 075
	INDIRIZZO VIA DELL'UNIONE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.05 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON SEGNALETICA NON ADEGUATA <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO

L'attraversamento pedonale risulta mancante di segnaletica verticale su entrambi i lati.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Installazione segnaletica verticale per indicare attraversamento pedonale su entrambi i lati della strada posti all'altezza di 2,10 m nel rispetto del Codice della Strada.	
---	--

	COSTO STIMATO 700,00 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 076
	INDIRIZZO VIA DELL'UNIONE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1



RILIEVO

Percorso pedonale con una larghezza inferiore al minimo per garantire una buona accessibilità a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
25,00 m	0,50 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Allargare il percorso pedonale fino ad una larghezza di 1,50 m.	 <p style="text-align: center;">Larghezza minima 90</p>	 <p style="text-align: center;">Larghezza ottimale 150</p>
	DIMENSIONI 25,00 m x 1,50 m = 37,50 mq	

	COSTO STIMATO 4.430,00 €
---	---------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 077
	INDIRIZZO VIA MAGGIORE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1


RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

<p>Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.</p>	
<p>DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+0,60) m) = 1,90 mq.</p>	



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 078
	INDIRIZZO VIA MAGGIORE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.02 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ASSENTE <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>
--


RILIEVO

Attraversamento pedonale mancante per garantire continuità ai percorsi individuati da rendere accessibili a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

<p>Realizzazione di un attraversamento pedonale a raso con segnaletica orizzontale, verniciatura di strisce zebraate, installazione della segnaletica verticale e della segnaletica tattilo-plantare ambo i lati.</p>	 <p style="text-align: center;">AREA INTERVENTO 2,50 m x 6,00 m = 15,00 mq</p>
---	--


	COSTO STIMATO 3.500,00 €
---	--------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 079
	INDIRIZZO VIA MAGGIORE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+0,90) m) = 2,00 mq.




	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 080
	INDIRIZZO VIA MAGGIORE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO
Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,15 m		


IPOTESI DI PROGETTO	
Realizzazione di una pendenza, seguendo lo schema riportato di seguito.	 <p>DIMENSIONI 6,50 m x 1,50 m = 9,75 mq.</p>




	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 081
	INDIRIZZO VIA MAGGIORE	
	LOCALIZZAZIONE BARAZZETTO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie.
--



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,15 m		

IPOTESI DI PROGETTO	
Realizzazione di una pendenza, seguendo lo schema riportato di seguito.	 <p>DIMENSIONI 6,50 m x 1,50 m = 9,75 mq.</p>



SCHEDA DI SINTESI - SU3

Indirizzo Cisterna – Piazza Monumento – Via del Varmo – Via Don Pietro della Stua	SCHEDA DI SINTESI SU3
Data rilievo 26/07/2022 - 27/07/2022 – 29/08/2022 – 27/09/2022	
Edifici ad uso pubblico Parrocchia di Santa Maria Assunta (non di proprietà comunale)	



SU3 - Cisterna – Piazza Monumento – Via del Varmo – Via Don Pietro della Stua

■ Edifici ad uso pubblico
 ■ Attraversamenti
 ■ Parcheggi pubblici
 ■ Marciapiede

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 090
	INDIRIZZO VIA DEL VARMO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1



RILIEVO

Percorso pedonale con una larghezza inferiore al minimo per garantire una buona accessibilità a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
16,00 m	0,85 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Allargare il percorso pedonale fino alla larghezza di 1,50 m	Larghezza minima  <p style="text-align: center;">90</p>	Larghezza ottimale  <p style="text-align: center;">150</p>
	DIMENSIONI 16,00 m x 1,50 m = 24,00 mq	

   	COSTO STIMATO 2.430,00 €
---	--------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 091
	INDIRIZZO VIA DEL VARMO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,00) m) = 2,10 mq.



COSTO STIMATO 115,50 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 092
	INDIRIZZO VIA DEL VARMO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ

**L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE**

D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportato in immagine.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,50) m) = 2,40 mq.

				COSTO STIMATO 132,00 €
---	---	---	---	-------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 093
	INDIRIZZO VIA DEL VARMO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1


RILIEVO

Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie, su un solo lato dell'attraversamento.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di una pendenza, seguendo lo schema riportato di seguito.	 <p>DIMENSIONI 6,50 m x 1,50 m = 9,75 mq.</p>
---	--

	COSTO STIMATO 1.170,00 €
---	---------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 094
	INDIRIZZO VIA DEL VARMO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ F.02 – CADITOIA O GRIGLIA NON CONFORME <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2</i>
--


RILIEVO


Presenza di caditoia non conforme posta lungo il percorso pedonale.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Criticità risolta con la n. 098	
---------------------------------	--



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 095
	INDIRIZZO VIA DEL VARMO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
F.02 – CADITOIA O GRIGLIA NON CONFORME
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2

RILIEVO

Presenza di caditoia non conforme posta lungo il percorso pedonale.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Criticità risolta con la n. 098	
---------------------------------	--



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 096
	INDIRIZZO VIA DEL VARMO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ F.02 – CADITOIA O GRIGLIA NON CONFORME <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2</i>


RILIEVO


Presenza di caditoia non conforme posta lungo il percorso pedonale.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Criticità risolta con la n. 098	
---------------------------------	--



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 097
	INDIRIZZO VIA DEL VARMO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ F.02 – CADITOIA O GRIGLIA NON CONFORME <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2</i>


RILIEVO


Presenza di caditoia non conforme posta lungo il percorso pedonale.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Criticità risolta con la n. 098	
---------------------------------	--



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 098
	INDIRIZZO VIA DEL VARMO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
F.02 – CADITOIA O GRIGLIA NON CONFORME
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2

RILIEVO


Presenza di caditoia non conforme posta lungo il percorso pedonale.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Sostituzione delle caditoie, installandone con fori inattraversabili da una sfera di 2 cm posti trasversalmente al senso di marcia. Comprende le criticità da 094 a 098.




COSTO STIMATO 1.225,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 099
	INDIRIZZO VIA DON PIETRO DELLA STUA	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1



RILIEVO

Percorso pedonale con una larghezza inferiore al minimo per garantire una buona accessibilità a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
8,00 m	0,80 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Allargare il percorso pedonale fino alla larghezza di 1,50 m	Larghezza minima 	Larghezza ottimale 
	DIMENSIONI 1,50 m x 8,00 m = 12,00 mq	


   	COSTO STIMATO 86,00 €
---	-----------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 100
	INDIRIZZO VIA DON PIETRO DELLA STUA	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1


RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

<p>Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.</p>	
<p>DIMENSIONI 0,60 m x (2,50+1,00) m = 2,10 mq.</p>	


	COSTO STIMATO 115,50 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 101
	INDIRIZZO VIA DON PIETRO DELLA STUA	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1


RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

<p>Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.</p>	 <p style="text-align: center;">DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,50) m) = 2,40 mq.</p>
--	---


	COSTO STIMATO 132,00 €
---	-------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 102
	INDIRIZZO VIA DON PIETRO DELLA STUA	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1


RILIEVO

Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie, su un solo lato dell'attraversamento.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,15 m		

IPOTESI DI PROGETTO


Realizzazione di una pendenza, seguendo lo schema riportato di seguito.	 <p>DIMENSIONI 6,50 m x 1,50 m = 9,75 mq.</p>
---	--

	COSTO STIMATO 1.170,00 €
---	---------------------------------


	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 103
	INDIRIZZO VIA DON PIETRO DELLA STUA	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ F.03 – PAVIMENTAZIONE NON COMPLANARE PER SCONNESIONI/ROTTURE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2</i>
--

RILIEVO Pavimentazione in porfido sul percorso pedonale sconnessa linearmente.
--



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
1,50 m	3,00 m			


IPOTESI DI PROGETTO	
Ripristino della pavimentazione in pietra esistente.	 <p>AREA 1,50 m x 3,00 m = 4,50 mq</p>

	COSTO STIMATO 225,00 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 104
	INDIRIZZO VIA DON PIETRO DELLA STUA	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	


TIPOLOGIA CRITICITÀ S.01 – STALLO RISERVATO ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3</i>

RILIEVO Stallo riservato C.U.D.E. assente nelle vicinanze della Chiesa Parrocchiale



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di stallo riservato C.U.D.E. tramite verniciatura strisce, simbolo e posizionamento segnaletica verticale.	 <p>AREA 5,50 m x 3,20 m = 17,60 mq</p>
--	---


	COSTO STIMATO 300,00 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 105
	INDIRIZZO VIA DON PIETRO DELLA STUA	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.05 – SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE
NON ADEGUATA
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare inadeguata, manca sul lato opposto della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

La segnaletica tattilo-plantare per indicare un attraversamento va posta su entrambi i lati dello stesso per consentire il passaggio a persone con difficoltà visive da entrambi i lati.
 Installazione di segnaletica tattilo – plantare mancante.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,00) m) = 2,10 mq


   	COSTO STIMATO 115,50 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 106
	INDIRIZZO VIA DON PIETRO DELLA STUA	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ L.05 – SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE NON ADEGUATA <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare inadeguata, manca sul lato opposto della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO	
---------------------	--

La segnaletica tattilo-plantare per indicare un attraversamento va posta su entrambi i lati dello stesso per consentire il passaggio a persone con difficoltà visive da entrambi i lati.
 Installazione di segnaletica tattilo – plantare mancante



DIMENSIONI 0,60 m x (2,50+1,00) m = 2,10 mq

				COSTO STIMATO 115,50 €
---	---	---	---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 107
	INDIRIZZO PIAZZA MONUMENTO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare inadeguata, manca sul lato opposto della strada.




DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.


IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo “LVE” codice “direzione rettilinea” e “arresto pericolo” realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.

Criticità risolta con la n. 109.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,50) m) = 2,40 mq.



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 108
	INDIRIZZO PIAZZA MONUMENTO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare inadeguata, manca sul lato opposto della strada.




DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo “LVE” codice “direzione rettilinea” e “arresto pericolo” realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportato in immagine.

Criticità risolta con la n. 109.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,50) m) = 2,40 mq.



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 109
	INDIRIZZO PIAZZA MONUMENTO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.02 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ASSENTE <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>


RILIEVO

Attraversamento pedonale mancante per garantire continuità ai percorsi individuati da rendere accessibili a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

<p>Realizzazione di un attraversamento pedonale a raso con segnaletica orizzontale, verniciatura di strisce zebraate, installazione della segnaletica verticale e della segnaletica tattilo-plantare ambo i lati.</p> <p>Con questa criticità vengono risolte anche le n. 107 e 108.</p>	 <p>AREA INTERVENTO 2,50 m x 6,00 m = 15,00 mq</p>
--	--

	COSTO STIMATO 1.670,00 €
---	--------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 110
	INDIRIZZO PIAZZA MONUMENTO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
S.02 – STALLO RISERVATO CON COLLEGAMENTO AL PERCORSO PEDONALE NON PRESENTE O NON ADEGUATO
D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3


RILIEVO

Accesso al percorso pedonale assente a causa del dislivello tra la quota dello stallo e quella del percorso.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,15 m		

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di una pendenza per consentire l'accesso al percorso pedonale dal punto di discesa dall'auto.	 <p>AREA 2,00 m x 1,50 m = 3,00 mq</p>
---	--

   	COSTO STIMATO 360,00 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 111
	INDIRIZZO PIAZZA MONUMENTO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ S.03 – STALLO RISERVATO CON SEGNALETICA NON ADEGUATA <i>D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3</i>

RILIEVO

Segnaletica verticale assente.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Installazione segnaletica verticale per stallo riservato C.U.D.E. tramite ancoraggio palo e apposizione segnale stradale.	
---	--

	COSTO STIMATO 235,00 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 112
	INDIRIZZO PIAZZA MONUMENTO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ S.03 – STALLO RISERVATO CON SEGNALETICA NON ADEGUATA <i>D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3</i>

RILIEVO

Segnaletica orizzontale sbiadita.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Segnaletica orizzontale dello stallo riservato da riverniciare, per renderlo nuovamente visibile.



	COSTO STIMATO 60,00 €
--	-----------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 113
	INDIRIZZO PIAZZA MONUMENTO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1



RILIEVO

Percorso pedonale con una larghezza inferiore al minimo per garantire una buona accessibilità a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
14,00 m	0,80 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Allargare il percorso pedonale fino alla larghezza di 1,50 m	Larghezza minima  <p style="text-align: center;">90</p>	Larghezza ottimale  <p style="text-align: center;">150</p>
	DIMENSIONI 14,00 m x 1,50 m = 21,00 mq	

   	COSTO STIMATO 1.660,00 €
---	--------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 114
	INDIRIZZO PIAZZA MONUMENTO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ F.03 – PAVIMENTAZIONE NON COMPLANARE PER SCONNESIONI/ROTTURE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2</i>


RILIEVO

Pavimentazione in autobloccante del marciapiede delle Poste sconnessa linearmente.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
5,00 m	0,80 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Ripristino della pavimentazione in pietra esistente.	 <p style="text-align: center;">AREA 5,00 m x 0,80 m = 4,00 mq</p>
--	--



COSTO STIMATO 200,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 115
	INDIRIZZO PIAZZA MONUMENTO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
A.02 – OSTACOLO COSTITUITO DA ARREDO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO



Arredo urbano verticale, costituito dalla cassetta per le lettere, non percepibile a livello della pavimentazione.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

L'ostacolo costituito da arredo urbano verticale può sporgere al massimo di 0,30 m per essere a norma, si crea quindi una nicchia per garantire che lo stesso non intralci il passaggio di persone con difficoltà visive.



COSTO STIMATO 500,00 €


	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 116
	INDIRIZZO PIAZZA MONUMENTO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.02 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ASSENTE <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>

RILIEVO Attraversamento pedonale mancante per garantire continuità ai percorsi individuati da rendere accessibili a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO	
Realizzazione di un attraversamento pedonale a raso con segnaletica orizzontale, verniciatura di strisce zebraate, installazione della segnaletica verticale e della segnaletica tattilo-plantare ambo i lati.	 <p>AREA INTERVENTO 2,50 m x 6,00 m = 15,00 mq</p>

	COSTO STIMATO 1.670,00 €
---	--------------------------


	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 117
	INDIRIZZO PIAZZA MONUMENTO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie, su un solo lato dell'attraversamento.
--



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,15 m		

IPOTESI DI PROGETTO	
Realizzazione di una pendenza, seguendo lo schema riportato di seguito. Criticità risolta con la n. 109.	 <p>DIMENSIONI 6,50 m x 1,50 m = 9,75 mq.</p>



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 118
	INDIRIZZO PIAZZA MONUMENTO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.




DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.

Criticità risolta con la n. 109.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,00) m) = 2,10 mq.



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 119
	INDIRIZZO PIAZZA MONUMENTO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.




DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportato in immagine.

Criticità risolta con la n. 109.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,50) m) = 2,40 mq.



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 120
	INDIRIZZO PIAZZA MONUMENTO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
F.02 – CADITOIA O GRIGLIA NON CONFORME
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2

RILIEVO

Caditoia in prossimità del percorso pedonale posizionata in modo errato.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

<p>Sostituzione della caditoia o griglia, con una con fori inattraversabili da una sfera di 2 cm posti trasversalmente al senso di marcia.</p>	
--	--

	COSTO STIMATO 245,00 €
--	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 121
	INDIRIZZO PIAZZA MONUMENTO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.02 – SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PROSSIMITÀ DEI SERVIZI ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare assente presso la fermata dell'autobus.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Installazione di segnaletica tattilo-plantare per la segnalazione della fermata del bus, con codice “rettilineo” a partire dalla pensilina del bus e codice “arresto/servizio” per indicare il palo della fermata.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,60+4,20+1,20+0,90)) m = 5,40 mq

				COSTO STIMATO 297,00 €
---	---	---	---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 122
	INDIRIZZO VIA CODROIPO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1


RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

<p>Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.</p>	
<p>DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,50) m) = 2,40 mq.</p>	

				COSTO STIMATO 132,00 €
---	---	---	---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 123
	INDIRIZZO VIA CODROIPO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,50) m) = 2,40 mq.

   	COSTO STIMATO 132,00 €
---	-------------------------------


	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 124
	INDIRIZZO VIA CODROIPO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

<p align="center">TIPOLOGIA CRITICITÀ</p> <p align="center">P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE</p> <p align="center"><i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i></p>
--

<p align="center">RILIEVO</p> <p>Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie, su un solo lato dell'attraversamento.</p>
--



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,13 m		

IPOTESI DI PROGETTO	
Realizzazione di una pendenza, seguendo lo schema riportato di seguito.	 <p>DIMENSIONI 6,50 m x 1,50 m = 9,75 mq.</p>



COSTO STIMATO 1.170,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 125
	INDIRIZZO VIA DEI GELSI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	


TIPOLOGIA CRITICITÀ T.02 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ASSENTE <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>

RILIEVO Attraversamento pedonale mancante per garantire continuità ai percorsi individuati da rendere accessibili a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di un attraversamento pedonale a raso con segnaletica orizzontale, verniciatura di strisce zebraate, installazione della segnaletica verticale e della segnaletica tattilo-plantare ambo i alti.	 <p>AREA INTERVENTO 2,50 m x 6,00 m = 15,00 mq</p>
--	--

	COSTO STIMATO 1.670,00 €
---	--------------------------


	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 126
	INDIRIZZO VIA DEI GELSI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie, su un solo lato dell'attraversamento.
--



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,17 m		

IPOTESI DI PROGETTO	
Realizzazione di una pendenza, seguendo lo schema riportato di seguito. Criticità risolta con la n. 118.	 <p>DIMENSIONI 6,50 m x 1,50 m = 9,75 mq.</p>



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 127
	INDIRIZZO VIA DEI GELSI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.





DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.

Criticità risolta con la n. 118.



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 128
	INDIRIZZO VIA DEI GELSI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ

**L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE**

D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.




DIMENSIONI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.


IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.

Criticità risolta con la n. 118.



DIMENSIONI 2(0,60 m x (2,50+1,50) m) = 2,40 mq.



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 129
	INDIRIZZO PIAZZA MONUMENTO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ S.03 – STALLO RISERVATO CON SEGNALETICA NON ADEGUATA <i>D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3</i>

RILIEVO
Segnaletica orizzontale sbiadita.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO
Criticità risolta con la n. 130.

--

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 130
	INDIRIZZO PIAZZA MONUMENTO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ S.04 – STALLO RISERVATO IN POSIZIONE NON ADEGUATA <i>D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3</i>

RILIEVO
Stallo riservato C.U.D.E. posizionato a ridosso della pendenza per accedere al percorso pedonale rialzato.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Individuazione nuova posizione stallo riservato C.U.D.E., adeguatamente segnalato tramite segnaletica orizzontale e verticale.	
--	--

	COSTO STIMATO 300,00 €
--	------------------------

SCHEDA DI SINTESI - SU4

Indirizzo Cisterna – Via Centro Studi – Via Centro Sportivo	SCHEDA DI SINTESI SU4
Data rilievo 26/07/2022 - 27/07/2022 – 29/08/2022 – 27/09/2022	
Edifici ad uso pubblico Scuola Secondaria di I Grado – Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Biblioteca comunale - Campo sportivo	



SU4 - Cisterna – Via Centro Studi – Via Centro Sportivo

- Edifici ad uso pubblico
- Attraversamenti
- Parcheggi pubblici
- Marciapiede

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 140
	INDIRIZZO VIA CENTRO STUDI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ S.03 – STALLO RISERVATO CON SEGNALETICA NON ADEGUATA <i>D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3</i>

RILIEVO

Segnaletica verticale assente.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Installazione segnaletica verticale per stallo riservato C.U.D.E. tramite ancoraggio palo e apposizione segnale stradale.	
---	--


	COSTO STIMATO 235,00 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 141
	INDIRIZZO VIA CENTRO STUDI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1



RILIEVO

Percorso pedonale con una larghezza inferiore al minimo per garantire una buona accessibilità a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
5,50 m	0,80 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Allargare il percorso pedonale fino alla larghezza di 1,50 m	Larghezza minima 	Larghezza ottimale 
	DIMENSIONI 5,50 m x 1,50 m = 8,25 mq	

   	COSTO STIMATO 60,00 €
---	-----------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 142
	INDIRIZZO VIA CENTRO STUDI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ A.03 – OSTACOLO COSTITUITO DA ARREDO URBANO <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO


Presenza di un ostacolo, fioriere, lungo il percorso pedonale.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
	0,80 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Sistemazione delle fioriere presenti per garantire un passaggio accessibile a persone con difficoltà motorie.




	COSTO STIMATO 200,00 €
--	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 143
	INDIRIZZO VIA CENTRO STUDI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1



RILIEVO

Percorso pedonale con una larghezza inferiore al minimo per garantire una buona accessibilità a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
8,50 m	0,80 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Allargare il percorso pedonale fino alla larghezza di 1,50 m	Larghezza minima  <p>90</p>	Larghezza ottimale  <p>150</p>
	DIMENSIONI 8,50 m x 1,50 m = 12,75 mq	

   	COSTO STIMATO 92,00 €
---	-----------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 144
	INDIRIZZO VIA CENTRO STUDI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,15 m		

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di una pendenza, seguendo lo schema riportato di seguito.




   	COSTO STIMATO 1.170,00 €
---	---------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 145
	INDIRIZZO VIA CENTRO STUDI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
S.01 – STALLO RISERVATO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3


RILIEVO

Stallo riservato C.U.D.E. assente per consentire un accesso facilitato alla scuola dell'infanzia.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di stallo riservato C.U.D.E. tramite verniciatura strisce, simbolo e posizionamento segnaletica verticale.	 <p>AREA 5,50 m x 3,20 m = 17,60 mq</p>
--	--

	COSTO STIMATO 300,00 €
---	-------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 146
	INDIRIZZO VIA CENTRO STUDI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ S.01 – STALLO RISERVATO ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3</i>


RILIEVO

Stallo riservato C.U.D.E. assente per gli insegnanti, per consentire un accesso facilitato alla scuola elementare.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di stallo riservato C.U.D.E. tramite verniciatura strisce, simbolo e posizionamento segnaletica verticale.	 <p>AREA 5,50 m x 3,20 m = 17,60 mq</p>
--	---

	COSTO STIMATO 300,00 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 147
	INDIRIZZO VIA CENTRO SPORTIVO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ S.03 – STALLO RISERVATO CON SEGNALETICA NON ADEGUATA <i>D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3</i>
--

RILIEVO Assenza di segnaletica verticale.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO	
Installazione segnaletica verticale per stallo riservato C.U.D.E. tramite ancoraggio palo e apposizione segnale stradale.	

	COSTO STIMATO 235,00 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 148
	INDIRIZZO VIA CENTRO SPORTIVO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
S.03 – STALLO RISERVATO CON SEGNALETICA NON ADEGUATA
D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3

RILIEVO

Assenza di segnaletica verticale.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Installazione segnaletica verticale per stallo riservato C.U.D.E. tramite ancoraggio palo e apposizione segnale stradale.	
---	--

	COSTO STIMATO 235,00 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 149
	INDIRIZZO VIA CENTRO SPORTIVO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ S.01 – STALLO RISERVATO ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3</i>


RILIEVO

Stallo riservato C.U.D.E. assente per consentire un accesso facilitato agli spettatori per eventi sportivi.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di stallo riservato C.U.D.E. tramite verniciatura strisce, simbolo e posizionamento segnaletica verticale.	 <p>AREA 5,50 m x 3,20 m = 17,60 mq</p>
--	---

	COSTO STIMATO 300,00 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 150
	INDIRIZZO VIA CENTRO SPORTIVO	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ S.01 – STALLO RISERVATO ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3</i>

RILIEVO


Stallo riservato C.U.D.E. assente per consentire un accesso facilitato agli atleti.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di stallo riservato C.U.D.E. tramite verniciatura strisce, simbolo e posizionamento segnaletica verticale.




AREA 5,50 m x 3,20 m = 17,60 mq



COSTO STIMATO 300,00 €

SE4 - COMPLESSO SCOLASTICO

Di seguito vengono riportate le criticità rilevate all'interno del complesso scolastico di Cisterna e al termine viene riportata una soluzione progettuale per il miglioramento dei percorsi esterni agli edifici e atti a garantire una maggiore sicurezza ai bambini che accedono agli istituti.




	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 151
	INDIRIZZO VIA CENTRO STUDI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ F.01 – PAVIMENTAZIONE SDRUCCIOLEVOLE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2</i>


RILIEVO

Pavimentazione in ghiaia profonda all'ingresso della scuola media.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
18,00 m	24,00 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di un percorso in cemento per garantire la corretta accessibilità anche ad alunni con difficoltà motorie, con l'installazione di un cancello esclusivamente pedonale per l'accesso in sicurezza degli alunni.	 <p>AREA (24,00 x 3,00) mq + (18,00 x 6,00) mq = 180,00 mq</p>
---	--


	COSTO STIMATO 18.100,00 €
---	---------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 152
	INDIRIZZO VIA CENTRO STUDI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
S.01 – STALLO RISERVATO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3


RILIEVO

Stallo riservato C.U.D.E. assente per consentire un accesso facilitato alla biblioteca.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di stallo riservato C.U.D.E. tramite verniciatura strisce, simbolo e posizionamento segnaletica verticale.	 <p>AREA 5,50 m x 3,20 m = 17,60 mq</p>
--	--


	COSTO STIMATO 300,00 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 153
	INDIRIZZO VIA CENTRO STUDI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.03 – PERCORSO ASSENTE <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>

RILIEVO


Assenza di un percorso di collegamento tra la scuola media e l'infanzia, per raggiungere la mensa scolastica.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
50,00 m				

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di un percorso pedonale per consentire il collegamento tra i vari plessi e garantire l'accesso alla mensa usufruendo dei percorsi esterni già esistenti.



AREA 50,00 m x 2,50 m = 125,00 mq




COSTO STIMATO 7.570,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 154
	INDIRIZZO VIA CENTRO STUDI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1


RILIEVO

Percorso per l'accesso alla scuola dell'infanzia con larghezza inferiore a 0,90 m.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
35,00 m	0,80 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di un percorso pedonale per garantire l'accessibilità alla scuola dell'infanzia.	 <p>AREA 35,00 m x 2,50 m = 87,50 mq</p>
--	---


	COSTO STIMATO 5.935,00 €
---	---------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 155
	INDIRIZZO VIA CENTRO STUDI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.03 – PERCORSO ASSENTE <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>


RILIEVO

Assenza di un percorso esterno di collegamento tra il complesso dell'infanzia e la mensa scolastica, per consentire l'accesso anche agli alunni della scuola media.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
22,00 m				

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di un percorso pedonale per consentire il collegamento tra i vari plessi e garantire l'accesso alla mensa usufruendo dei percorsi esterni già esistenti.	 <p style="text-align: center;">AREA 22,00 m x 2,00 m = 44,00 mq</p>
--	---


	COSTO STIMATO 2.670,00 €
---	--------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 156
	INDIRIZZO VIA CENTRO STUDI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ P.02 – DISLIVELLO RACCORDATO SOLO DA GRADINI <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--


RILIEVO

Assenza di un percorso esterno di collegamento tra il complesso dell'infanzia e la mensa scolastica, per consentire l'accesso anche agli alunni della scuola media.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,30 m		

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di una rampa per consentire l'accesso alla mensa scolastica.	 <p>AREA 1,50 m x 4,00 m = 6,00 mq</p>
--	--


	COSTO STIMATO 995,00 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 157
	INDIRIZZO VIA CENTRO STUDI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
P.02 – DISLIVELLO RACCORDATO SOLO DA GRADINI
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1


RILIEVO

Presenza di soli gradini per superare dislivello.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,30 m		

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di una rampa per consentire l'accesso alla mensa scolastica.	 <p>AREA 1,50 m x 4,00 m = 6,00 mq</p>
--	--

	COSTO STIMATO 995,00 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 158
	INDIRIZZO VIA CENTRO STUDI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ I.01 – ASSENZA DI SERVIZI IGIENICI <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO

Assenza servizi igienici riservati a persone con difficoltà motorie nell'istituto dell'infanzia, ad uso degli insegnanti.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
0,90 m	1,20 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Ampliamento del bagno esistente per renderlo accessibile a persone con difficoltà motorie, anche tramite l'installazione degli accessori ausiliari.	 <p>DIMENSIONI 2,13 m x 1,80 m = 3,80 mq</p>
---	---

	COSTO STIMATO 4.190,00 €
---	--------------------------

	AMBITO EDIFICIO	CRITICITÀ 159
	INDIRIZZO VIA CENTRO STUDI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	


TIPOLOGIA CRITICITÀ I.01 – ASSENZA DI SERVIZI IGIENICI <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>

RILIEVO
Assenza servizi igienici riservati a persone con difficoltà motorie nell'istituto dell'infanzia, ad uso degli insegnanti.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
1,98 m	1,40 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Ampliamento del bagno esistente per renderlo accessibile a persone con difficoltà motorie, anche tramite l'installazione degli accessori ausiliari.	 DIMENSIONI 1,70 m x 4,20 m = 7,14 mq
---	---


	COSTO STIMATO 5.255,00 €
---	---------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 160
	INDIRIZZO VIA CENTRO STUDI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.03 – PERCORSO ASSENTE
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1


RILIEVO

Assenza di un percorso che consenta l'accesso diretto dal parcheggio esterno alla biblioteca.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
42,00 m				

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di un percorso pedonale per collegare il parcheggio esterno con la biblioteca.	 AREA 42,00 m x 2,00 m = 84,00 mq
--	---


	COSTO STIMATO 5.090,00 €
---	---------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 161
	INDIRIZZO VIA CENTRO STUDI	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.03 – PERCORSO ASSENTE <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>


RILIEVO

Assenza di un percorso che consenta l'accesso alla mensa scolastica dall'edificio della scuola elementare.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
15,00				

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di un percorso pedonale per consentire il collegamento tra i vari plessi e garantire l'accesso alla mensa usufruendo dei percorsi esterni già esistenti.	 <p>AREA 15,00 m x 2,00 m = 30,00 mq</p>
--	--

	COSTO STIMATO 1.820,00 €
--	--------------------------



SCHEDA DI SINTESI - SU5

Indirizzo Maseris – Via San Biagio – Via Della Fontana – Piazza Don Ludovico Bellina	SCHEDA DI SINTESI SU5
Data rilievo 26/07/2022 - 27/07/2022 – 29/08/2022 – 27/09/2022	
Edifici ad uso pubblico	



SU5 - Maseris – Via San Biagio – Via Della Fontana – Piazza Don Ludovico Bellina

■ Edifici ad uso pubblico
 ■ Attraversamenti
 ■ Parcheggi pubblici
 ■ Marciapiede

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 170
	INDIRIZZO VIA SAN BIAGIO	
	LOCALIZZAZIONE MASERIS	

TIPOLOGIA CRITICITÀ S.01 – STALLO RISERVATO ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3</i>
--


RILIEVO

Stallo riservato C.U.D.E. assente in prossimità della Chiesa di San Biagio.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di stallo riservato C.U.D.E. tramite verniciatura strisce, simbolo e posizionamento segnaletica verticale.	 <p>AREA 5,50 m x 3,20 m = 17,60 mq</p>
--	--

	COSTO STIMATO 300,00 €
---	-------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 171
	INDIRIZZO VIA SAN BIAGIO	
	LOCALIZZAZIONE MASERIS	


TIPOLOGIA CRITICITÀ A.03 – OSTACOLO COSTITUITO DA ARREDO URBANO <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO Presenza di un ostacolo, cestino dei rifiuti, lungo il percorso pedonale.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Rimozione dell'ostacolo dal percorso pedonale. Per risolvere questa criticità sarà possibile accordarsi all'interno del Comune per spostare l'ostacolo non ancorato al terreno e quindi facilmente rimovibile.	
---	--

	COSTO STIMATO 56,00 €
---	-----------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 172
	INDIRIZZO VIA SAN BIAGIO	
	LOCALIZZAZIONE MASERIS	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
A.03 – OSTACOLO COSTITUITO DA ARREDO URBANO
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Presenza di un ostacolo, panchina in legno, lungo il percorso pedonale.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Rimozione dell'ostacolo dal percorso pedonale.
 Per risolvere questa criticità sarà possibile accordarsi all'interno del Comune per spostare l'ostacolo non ancorato al terreno e quindi facilmente rimovibile.



COSTO STIMATO 56,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 173
	INDIRIZZO VIA SAN BIAGIO	
	LOCALIZZAZIONE MASERIS	


TIPOLOGIA CRITICITÀ A.01 – OSTACOLO COSTITUITO DA PALO ILLUMINAZIONE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO
Presenza di un ostacolo, palo dell'illuminazione pubblica, lungo il percorso pedonale.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Rimozione dell'ostacolo dal percorso pedonale. Il costo comprende il riposizionamento del palo in modo congruo a quanto stabilito dal Codice della Strada.	
---	--

	COSTO STIMATO 1.000,00 €
---	--------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 174
	INDIRIZZO VIA SAN BIAGIO	
	LOCALIZZAZIONE MASERIS	


TIPOLOGIA CRITICITÀ F.03 – PAVIMENTAZIONE NON COMPLANARE PER SCONNESIONI/ROTTURE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2</i>

RILIEVO
Pavimentazione in porfido su percorso pedonale sconnessa linearmente.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
3,00 m	1,10 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Ripristino della pavimentazione in pietra esistente.	
AREA 3,00 m x 1,10 m = 3,30 mq	

	COSTO STIMATO 165,00 €
---	-------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 175
	INDIRIZZO VIA SAN BIAGIO	
	LOCALIZZAZIONE MASERIS	

TIPOLOGIA CRITICITÀ F.04 – PERCORSO STERRATO <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2</i>

RILIEVO

Tratto di percorso per usufruire dell'area comune non pavimentato.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
4,00 m	2,00 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di pavimentazione compatta per consentire l'accesso alla fontana pubblica e allo spazio comune presente.	 <p>AREA 4,00 m x 2,00 m = 8,00 mq</p>
--	--




COSTO STIMATO 615,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 176
	INDIRIZZO VIA SAN BIAGIO	
	LOCALIZZAZIONE MASERIS	

TIPOLOGIA CRITICITÀ F.03 – PAVIMENTAZIONE NON COMPLANARE PER SCONNESIONI/ROTTURE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2</i>


RILIEVO

Pavimentazione in autobloccante su percorso pedonale sconnessa linearmente.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
2,00 m	1,00 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Ripristino della pavimentazione in pietra esistente.	 <p style="font-size: small;">Ripristino della pavimentazione per garantire continuità</p> <p>AREA 1,00 m x 2,00 m = 2,00 mq</p>
--	---

	COSTO STIMATO 100,00 €
---	-------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 177
	INDIRIZZO VIA SAN BIAGIO	
	LOCALIZZAZIONE MASERIS	


TIPOLOGIA CRITICITÀ T.02 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ASSENTE <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>

RILIEVO Attraversamento pedonale mancante per garantire continuità ai percorsi individuati da rendere accessibili a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di un attraversamento pedonale a raso con segnaletica orizzontale, verniciatura di strisce zebraate, installazione della segnaletica verticale e della segnaletica tattilo-plantare ambo i alti.	 <p>AREA INTERVENTO 2,50 m x 6,00 m = 15,00 mq</p>
--	--

	COSTO STIMATO 1.670,00 €
---	--------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 178
	INDIRIZZO VIA SAN BIAGIO	
	LOCALIZZAZIONE MASERIS	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.




DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.


IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.

Criticità risolta con la n. 177



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,00) m) = 2,10 mq.



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 179
	INDIRIZZO VIA SAN BIAGIO	
	LOCALIZZAZIONE MASERIS	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.




DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.

Criticità risolta con la n. 177.



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 180
	INDIRIZZO VIA SAN BIAGIO	
	LOCALIZZAZIONE MASERIS	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.03 – PERCORSO ASSENTE <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>


RILIEVO Percorso pedonale in prossimità della Chiesa di San Biagio assente.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
23,00 m				

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di percorso pedonale riservato per raggiungere la Chiesa con apposizione di segnaletica tattilo-plantare codice "pericolo invalicabile" per delimitare l'area del tratto interessato.





COSTO STIMATO 925,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 181
	INDIRIZZO VIA DELLA FONTANA	
	LOCALIZZAZIONE MASERIS	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1



RILIEVO

Percorso pedonale con una larghezza inferiore al minimo per garantire una buona accessibilità a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
18,00 m	0,85 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Allargare il percorso pedonale fino alla larghezza di 1,50 m.	Larghezza minima 	Larghezza ottimale 
	90	150


	COSTO STIMATO 1.840,00 €
---	--------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 182
	INDIRIZZO VIA DELLA FONTANA	
	LOCALIZZAZIONE MASERIS	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.05 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON SEGNALETICA NON ADEGUATA <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>
--


RILIEVO

Nell'attraversamento pedonale risulta poco visibile la segnaletica orizzontale.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Segnaletica orizzontale dell'attraversamento da riverniciare.	 DIMENSIONI 2,50 m x 0,50 m x 7 = 9,00 mq
---	--


	COSTO STIMATO 65,00 €
---	-----------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 183
	INDIRIZZO VIA DELLA FONTANA	
	LOCALIZZAZIONE MASERIS	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,00) m) = 2,10 mq.



COSTO STIMATO 115,50 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 184
	INDIRIZZO VIA DELLA FONTANA	
	LOCALIZZAZIONE MASERIS	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.




DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,50) m) = 2,40 mq.

				COSTO STIMATO 132,00 €
---	---	---	---	-------------------------------


	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 185
	INDIRIZZO VIA DELLA FONTANA	
	LOCALIZZAZIONE MASERIS	

TIPOLOGIA CRITICITÀ P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>

RILIEVO Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie, su entrambi i lati dell'attraversamento.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,12 m		


IPOTESI DI PROGETTO	
Realizzazione di una pendenza, seguendo lo schema riportato di seguito.	 <p>DIMENSIONI 6,50 m x 1,50 m = 9,75 mq.</p>

	COSTO STIMATO 1.170,00 €
---	---------------------------------


	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 186
	INDIRIZZO VIA DELLA FONTANA	
	LOCALIZZAZIONE MASERIS	

TIPOLOGIA CRITICITÀ P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO
Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie, su entrambi i lati dell'attraversamento.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,12 m		

IPOTESI DI PROGETTO	
Realizzazione di una pendenza, seguendo lo schema riportato di seguito.	 <p>DIMENSIONI 6,50 m x 1,50 m = 9,75 mq.</p>

   	COSTO STIMATO 1.170,00 €
---	---------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 187
	INDIRIZZO PIAZZA DON L. BELLINA	
	LOCALIZZAZIONE MASERIS	

TIPOLOGIA CRITICITÀ S.01 – STALLO RISERVATO ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3</i>


RILIEVO

Stallo riservato C.U.D.E. assente nella Piazza del paese.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di stallo riservato C.U.D.E. tramite verniciatura strisce, simbolo e posizionamento segnaletica verticale.	 <p>AREA 5,50 m x 3,20 m = 17,60 mq</p>
--	---

	COSTO STIMATO 300,00 €
---	------------------------

SCHEDA DI SINTESI - SU6

Indirizzo Nogaredo di Corno – Piazza IV Novembre – Via Della Pace – Via Dei Fiori	SCHEDA DI SINTESI SU6
Data rilievo 26/07/2022 - 27/07/2022 – 29/08/2022 – 27/09/2022	
Edifici ad uso pubblico Chiesa Parrocchiale di San Giorgio martire (non di proprietà comunale)	



SU6 - Nogaredo di Corno – Piazza IV Novembre – Via Della Pace – Via Dei Fiori

■ Edifici ad uso pubblico
 ■ Attraversamenti
 ■ Parcheggi pubblici
 ■ Marciapiede

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 200
	INDIRIZZO PIAZZA IV NOVEMBRE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.02 – SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PROSSIMITÀ DEI SERVIZI ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare assente presso la fermata dell'autobus.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Installazione di segnaletica tattilo-plantare per la segnalazione della fermata del bus, con codice “rettilineo” a partire dalla pensilina del bus e codice “arresto/servizio” per indicare il palo della fermata.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,60+4,20+1,20+0,90)) m = 5,40 mq



COSTO STIMATO 297,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 201
	INDIRIZZO PIAZZA IV NOVEMBRE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.02 – SEGNALETICA TATTOLO-PLANTARE IN PROSSIMITÀ DEI SERVIZI ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare assente presso la fermata dell'autobus.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Installazione di segnaletica tattilo-plantare per la segnalazione della fermata del bus, con codice “rettilineo” a partire dalla pensilina del bus e codice “arresto/servizio” per indicare il palo della fermata.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,60+4,20+1,20+0,90)) m = 5,40 mq

				COSTO STIMATO 297,00 €
---	---	---	---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 202
	INDIRIZZO PIAZZA IV NOVEMBRE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.05 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON SEGNALETICA NON ADEGUATA <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>
--


RILIEVO

L'attraversamento pedonale risulta mancante di segnaletica orizzontale.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Verniciatura della segnaletica orizzontale, tramite realizzazione strisce zebraate.	
DIMENSIONI 2,50 m x 0,50 m x 7 = 9,00 mq	

	COSTO STIMATO 65,00 €
---	------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 203
	INDIRIZZO PIAZZA IV NOVEMBRE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1



RILIEVO

Percorso pedonale con una larghezza inferiore al minimo per garantire una buona accessibilità a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
20,00 m	0,80 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Allargare il percorso pedonale fino alla larghezza di 1,50 m	Larghezza minima 	Larghezza ottimale 
--	---	---

	COSTO STIMATO 2.930,00 €
---	--------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 204
	INDIRIZZO VIA DELLA PACE, 42	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	


TIPOLOGIA CRITICITÀ F.03 – PAVIMENTAZIONE NON COMPLANARE PER SCONNESIONI/ROTTURE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2</i>
--

RILIEVO Pavimentazione in porfido su percorso pedonale sconnessa puntualmente.
--



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
1,00 m	1,00 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Ripristino della pavimentazione in pietra esistente.	 <p>Ripristino della pavimentazione per garantire continuità</p> <p>AREA 1,00 m x 1,00 m = 1,00 mq</p>
--	---

	COSTO STIMATO 50,00 €
---	-----------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 205
	INDIRIZZO VIA DELLA PACE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>



RILIEVO

Percorso pedonale con una larghezza inferiore al minimo per garantire una buona accessibilità a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
100,00 m	0,80 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Allargare il percorso pedonale fino alla larghezza di 1,50 m	Larghezza minima  90	Larghezza ottimale  150
--	--	---

	COSTO STIMATO 14.650,00 €
---	---------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 206
	INDIRIZZO VIA DELLA PACE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.05 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON SEGNALETICA NON ADEGUATA <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>

RILIEVO

L'attraversamento pedonale risulta mancante di segnaletica verticale su entrambi i lati.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Installazione segnaletica verticale per indicare attraversamento pedonale su entrambi i lati della strada posti all'altezza di 2,10 m nel rispetto del Codice della Strada.	
---	--

	COSTO STIMATO 700,00 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 207
	INDIRIZZO VIA DELLA PACE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
**T.05 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
 CON SEGNALETICA NON ADEGUATA**
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1


RILIEVO

Nell'attraversamento pedonale risulta poco visibile la segnaletica orizzontale.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Segnaletica orizzontale dell'attraversamento da riverniciare.	
DIMENSIONI 2,50 m x 0,50 m x 7 = 9,00 mq	

   	COSTO STIMATO 65,00 €
---	-----------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 208
	INDIRIZZO VIA DELLA PACE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1


RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

<p>Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.</p>	 <p style="text-align: center;">DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+0,90) m) = 2,05 mq.</p>
--	---

   	COSTO STIMATO 113,00 €
---	-------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 209
	INDIRIZZO VIA DELLA PACE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+0,90) m) = 2,05 mq.

   	COSTO STIMATO 113,00 €
---	------------------------


	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 210
	INDIRIZZO VIA DELLA PACE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie, su entrambi i lati dell'attraversamento.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,13 m		

IPOTESI DI PROGETTO	
Realizzazione di una pendenza, seguendo lo schema riportato di seguito.	 <p>DIMENSIONI 6,50 m x 1,50 m = 9,75 mq.</p>

	COSTO STIMATO 1.170,00 €
---	---------------------------------


	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 211
	INDIRIZZO VIA DELLA PACE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>

RILIEVO Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie, su entrambi i lati dell'attraversamento.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,13 m		

IPOTESI DI PROGETTO	
Realizzazione di una pendenza, seguendo lo schema riportato di seguito.	 <p>DIMENSIONI 6,50 m x 1,50 m = 9,75 mq.</p>


	COSTO STIMATO 1.170,00 €
---	--------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 212
	INDIRIZZO VIA DELLA PACE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.05 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON SEGNALETICA NON ADEGUATA <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO

Nell'attraversamento pedonale risulta poco visibile la segnaletica orizzontale.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.


IPOTESI DI PROGETTO	
Segnaletica orizzontale dell'attraversamento da riverniciare.	 DIMENSIONI 2,50 m x 0,50 m x 7 = 9,00 mq

   	COSTO STIMATO 65,00 €
---	-----------------------


	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 213
	INDIRIZZO VIA DELLA PACE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie, su entrambi i lati dell'attraversamento.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,13 m		

IPOTESI DI PROGETTO	
Realizzazione di una pendenza, seguendo lo schema riportato di seguito.	 <p>DIMENSIONI 6,50 m x 1,50 m = 9,75 mq.</p>

	COSTO STIMATO 1.170,00 €
---	---------------------------------


	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 214
	INDIRIZZO VIA DELLA PACE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>

RILIEVO Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie, su entrambi i lati dell'attraversamento.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,13 m		


IPOTESI DI PROGETTO	
Realizzazione di una pendenza, seguendo lo schema riportato di seguito.	 <p>DIMENSIONI 6,50 m x 1,50 m = 9,75 mq.</p>

	COSTO STIMATO 1.170,00 €
---	--------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 215
	INDIRIZZO VIA DELLA PACE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	


TIPOLOGIA CRITICITÀ L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER ATTRAVERSAMENTO ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO
Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.	
DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+0,90) m) = 2,05 mq.	


	COSTO STIMATO 113,00 €
---	-------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 216
	INDIRIZZO VIA DELLA PACE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1


RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.	
DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+0,90) m) = 2,05 mq.	

				COSTO STIMATO 113,00 €
---	---	---	---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 217
	INDIRIZZO VIA DEI FIORI	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1



RILIEVO

Percorso pedonale con una larghezza inferiore al minimo per garantire una buona accessibilità a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
40,00 m	0,80 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Allargare il percorso pedonale fino alla larghezza di 1,50 m	Larghezza minima 	Larghezza ottimale 
	90	150

	COSTO STIMATO 1.167,00 €
---	--------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 218
	INDIRIZZO VIA DEI FIORI	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ P.03 – DISLIVELLO DOVUTO A PASSO CARRABILE <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO


Presenza di dislivello creato dalla pendenza dell'accesso carrabile.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,10 m		

IPOTESI DI PROGETTO

Rifacimento del tratto di percorso con dislivello dovuto dalla presenza del passo carrabile mediante la realizzazione di marciapiede continuo e rampa di accesso per le auto.



DIMENSIONI 5,00 m x 1,50 m = 7,50 mq



COSTO STIMATO 460,00 €

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 219
	INDIRIZZO VIA DEI FIORI	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
T.02 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ASSENTE
D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1


RILIEVO

Attraversamento pedonale mancante per garantire continuità ai percorsi individuati da rendere accessibili a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di un attraversamento pedonale a raso con segnaletica orizzontale, verniciatura di strisce zebraate, installazione della segnaletica verticale e della segnaletica tattilo-plantare ambo i alti.	 <p style="text-align: center;">AREA INTERVENTO 2,50 m x 6,00 m = 15,00 mq</p>
--	---

	COSTO STIMATO 3.500,00 €
---	---------------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 220
	INDIRIZZO VIA DEI FIORI	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.




DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.


IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.

Criticità risolta con la n. 219.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,00) m) = 2,10 mq.



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 221
	INDIRIZZO VIA DEI FIORI	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1


RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

<p>Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportato in immagine.</p> <p>Criticità risolta con la n. 219.</p>	
<p>DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,00) m) = 2,10 mq.</p>	




	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 222
	INDIRIZZO VIA DEI FIORI	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie, su entrambi i lati dell'attraversamento.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,15 m		

IPOTESI DI PROGETTO	
Realizzazione di una pendenza, seguendo lo schema riportato di seguito. Criticità risolta con la n. 219.	 <p>DIMENSIONI 6,50 m x 1,50 m = 9,75 mq.</p>




	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 223
	INDIRIZZO VIA DEI FIORI	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO
Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie, su entrambi i lati dell'attraversamento.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,15 m		

IPOTESI DI PROGETTO	
Realizzazione di una pendenza, seguendo lo schema riportato di seguito. Criticità risolta con la n. 219.	 <p>DIMENSIONI 6,50 m x 1,50 m = 9,75 mq.</p>




	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 224
	INDIRIZZO VIA DEI FIORI	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>



RILIEVO

Percorso pedonale con una larghezza inferiore al minimo per garantire una buona accessibilità a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
30,00 m	0,80 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Allargare il percorso pedonale fino alla larghezza di 1,50 m	Larghezza minima 	Larghezza ottimale 


	COSTO STIMATO 4.400,00 €
---	--------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 225
	INDIRIZZO VIA DELLA PACE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>



RILIEVO

Percorso pedonale con una larghezza inferiore al minimo per garantire una buona accessibilità a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
3,00 m	0,80 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Allargare il percorso pedonale fino alla larghezza di 1,50 m	Larghezza minima 	Larghezza ottimale 

	COSTO STIMATO 440,00 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 226
	INDIRIZZO VIA DELLA PACE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.02 – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ASSENTE <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>
--


RILIEVO

Attraversamento pedonale mancante per garantire continuità ai percorsi individuati da rendere accessibili a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di un attraversamento pedonale a raso con segnaletica orizzontale, verniciatura di strisce zebraate, installazione della segnaletica verticale e della segnaletica tattilo-plantare ambo i lati.	 <p>AREA INTERVENTO 2,50 m x 6,00 m = 15,00 mq</p>
--	--


	COSTO STIMATO 1.760,00 €
---	--------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 227
	INDIRIZZO VIA DELLA PACE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.01 – PERCORSO CON LARGHEZZA INFERIORE A 90 CM <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>



RILIEVO

Percorso pedonale con una larghezza inferiore al minimo per garantire una buona accessibilità a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
3,00	0,80			

IPOTESI DI PROGETTO

Allargare il percorso pedonale fino alla larghezza di 1,50 m	Larghezza minima 	Larghezza ottimale 
--	---	---

	COSTO STIMATO 440,00 €
---	------------------------

	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 228
	INDIRIZZO VIA DELLA PACE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.




DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.


IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportato in immagine.

Criticità risolta con la n. 226.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,00) m) = 2,10 mq.



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 229
	INDIRIZZO VIA DELLA PACE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ

**L.01 – SEGNALETICA TATTILO-PLANTARE PER
ATTRAVERSAMENTO ASSENTE**

D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO

Segnaletica tattilo-plantare in prossimità dell'attraversamento per garantire maggiore sicurezza a persone con difficoltà visiva assente su entrambi i lati della strada.




DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.


IPOTESI DI PROGETTO

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "arresto pericolo" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto con la colorazione della pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Schema di posa come riportata in immagine.

Criticità risolta con la n. 226.



DIMENSIONI (0,60 m x (2,50+1,00) m) = 2,10 mq.



	AMBITO URBANO	CRITICITÀ 230
	INDIRIZZO VIA DELLA PACE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.04 – PERCORSO CON PENDENZE TRASVERSALI <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>
--



RILIEVO

Presenza di pendenze trasversali sul percorso pedonale rialzato che non garantiscono la sicura fruizione dello stesso a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
5,00 m				7 %

IPOTESI DI PROGETTO

Rifacimento del percorso pedonale con pendenza trasversale da realizzare lineare e con materiale uniforme e compatto.	Larghezza minima 	Larghezza ottimale 
	90	150

	COSTO STIMATO 1.005,00 €
---	--------------------------

SCHEDA DI SINTESI - SU7

Indirizzo Coseano – SP 62	SCHEDA DI SINTESI SU7
Data rilievo 26/07/2022 - 27/07/2022 – 29/08/2022 – 27/09/2022	
Edifici ad uso pubblico Cimitero	




SU7 - Coseano – SP62 - Cimitero



	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 240
	INDIRIZZO SP 62	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ F.01 – PAVIMENTAZIONE SDRUCCIOLEVOLE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2</i>


RILIEVO Pavimentazione con fondo in ghiaia profonda che non consente la libera fruizione a persone con difficoltà motorie.
--



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
6,50 m	16,00 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di nuova pavimentazione con materiale omogeneo e compatto per l'area da riservare a stallo C.U.D.E. e fino all'ingresso laterale del cimitero.



AREA (4,00 x 4,00) mq + (9,00 x 4,00) mq + (12,00 x 4,00) mq = 100,00 mq




COSTO STIMATO 10.055,00 €

	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 241
	INDIRIZZO SP 62	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ S.01 – STALLO RISERVATO ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3</i>
--


RILIEVO

Stallo riservato C.U.D.E. assente per consentire un accesso facilitato al cimitero di Coseano.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di stallo riservato C.U.D.E. tramite verniciatura strisce, simbolo e posizionamento segnaletica verticale.	 <p>AREA 5,50 m x 3,20 m = 17,60 mq</p>
--	--

	COSTO STIMATO 300,00 €
---	------------------------

	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 242
	INDIRIZZO SP 62	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.03 – PERCORSO ASSENTE <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>


RILIEVO

Percorso pedonale di collegamento tra lo stallo riservato e il percorso esistente assente.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
32,00 m				

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di percorso in materiale compatto e omogeneo per garantire il collegamento al percorso esistente.	 <p>AREA 22,00 m x 1,50 m = 33,00 mq</p>
---	--

	COSTO STIMATO 5.224,00 €
---	--------------------------


	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 243
	INDIRIZZO SP 62	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO
Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,10 m		

IPOTESI DI PROGETTO	
Realizzazione di rampa per superare il dislivello per l'accesso al percorso pedonale.	 <p>AREA 1,25 m x 1,50 m = 1,90 mq</p>


   	COSTO STIMATO 230,00 €
---	------------------------

	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 244
	INDIRIZZO SP 62	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
A.01 – OSTACOLO COSTITUITO DA PALO ILLUMINAZIONE
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1

RILIEVO


Presenza di un ostacolo, palo dell'illuminazione pubblica, lungo il percorso pedonale.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Rimozione dell'ostacolo dal percorso pedonale.
 Il costo comprende il riposizionamento del palo in modo congruo a quanto stabilito dal Codice della Strada.




COSTO STIMATO 1.000,00 €

	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 245
	INDIRIZZO SP 62	
	LOCALIZZAZIONE COSEANO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ I.01 – ASSENZA DI SERVIZI IGIENICI <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>


RILIEVO

Servizi igienici assenti all'interno dell'area cimiteriale.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
2,00	2,00			

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di servizi igienici, comprendente la realizzazione delle murature e l'installazione dei dispositivi di sostegno.	
--	--



COSTO STIMATO 18.000,00 €

SCHEDA DI SINTESI - SU8

Indirizzo Cisterna – Via Della Fontana	SCHEDA DI SINTESI SU8
Data rilievo 26/07/2022 - 27/07/2022 – 29/08/2022 – 27/09/2022	
Edifici ad uso pubblico Cimitero	



SU8 - Cisterna – Via Della Fontana - Cimitero



	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 260
	INDIRIZZO VIA DELLA FONTANA	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ S.01 – STALLO RISERVATO ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3</i>


RILIEVO

Stallo riservato C.U.D.E. assente per consentire un accesso facilitato al cimitero di Cisterna.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di stallo riservato C.U.D.E. tramite verniciatura strisce, simbolo e posizionamento segnaletica verticale.	 <p>AREA 5,50 m x 3,20 m = 17,60 mq</p>
--	---

	COSTO STIMATO 300,00 €
---	------------------------


	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 261
	INDIRIZZO VIA DELLA FONTANA	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ F.01 – PAVIMENTAZIONE SDRUCCIOLEVOLE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2</i>
--

RILIEVO
Pavimentazione con fondo in acciottolato che non consente la libera fruizione a persone con difficoltà motorie.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
3,00 m	3,00 m			

IPOTESI DI PROGETTO	
Per garantire la piena accessibilità del percorso pedonale la pavimentazione in ciottoli viene sostituita con un materiale omogeneo e compatto.	 AREA 3,00 m x 3,00 m = 9,00 mq

   	COSTO STIMATO 905,00 €
---	------------------------


	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 262
	INDIRIZZO VIA DELLA FONTANA	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ F.03 – PAVIMENTAZIONE NON COMPLANARE PER SCONNESIONI/ROTTURE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2</i>

RILIEVO
Pavimentazione in porfido su percorso pedonale sconnessa linearmente.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
6,00 m	2,00 m			



IPOTESI DI PROGETTO	
Ripristino della pavimentazione in pietra esistente.	 <p>AREA 6,00 m x 2,00 m = 12,00 mq</p>

	COSTO STIMATO 600,00 €
---	-------------------------------

	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 263
	INDIRIZZO VIA DELLA FONTANA	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	


TIPOLOGIA CRITICITÀ F.03 – PAVIMENTAZIONE NON COMPLANARE PER SCONNESIONI/ROTTURE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2</i>
--

RILIEVO Pavimentazione in porfido su percorso pedonale sconnessa linearmente.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
6,00 m	2,00 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Ripristino della pavimentazione in pietra esistente.	 <p>AREA 6,00 m x 2,00 m = 12,00 mq</p>
--	---



	COSTO STIMATO 600,00 €
---	------------------------

	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 264
	INDIRIZZO VIA DELLA FONTANA	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ
**F.03 – PAVIMENTAZIONE NON COMPLANARE
 PER SCONNESIONI/ROTTURE**
D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2


RILIEVO

Pavimentazione in porfido su percorso pedonale sconnessa linearmente.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
4,00 m	2,00 m			

IPOTESI DI PROGETTO

Ripristino della pavimentazione in pietra esistente.	 <p style="text-align: center;">AREA 4,00 m x 2,00 m = 8,00 mq</p>
--	---

   	COSTO STIMATO 400,00 €
---	-------------------------------

	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 265
	INDIRIZZO VIA DELLA FONTANA	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ F.03 – PAVIMENTAZIONE NON COMPLANARE PER SCONNESIONI/ROTTURE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 art. 4.2.2, 8.2.2</i>


RILIEVO

Pavimentazione in porfido su percorso pedonale sconnessa linearmente.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
1,50 m	2,00 m			

IPOTESI DI PROGETTO


Ripristino della pavimentazione in pietra esistente.	
AREA 1,50 m x 2,00 m = 3,00 mq	

	COSTO STIMATO 150,00 €
---	------------------------

	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 266
	INDIRIZZO VIA DELLA FONTANA	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	


TIPOLOGIA CRITICITÀ I.01 – ASSENZA DI SERVIZI IGIENICI <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO Servizi igienici assenti all'interno dell'area cimiteriale.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di servizi igienici, comprendente la realizzazione delle murature e l'installazione dei dispositivi di sostegno.	 <p>AREA 2,00 m x 2,00 m = 4,00 mq</p>
--	--

	COSTO STIMATO 18.000,00 €
---	---------------------------

	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 267
	INDIRIZZO VIA DELLA FONTANA	
	LOCALIZZAZIONE CISTERNA	

TIPOLOGIA CRITICITÀ T.03 – PERCORSO ASSENTE <i>D.M. 236/89 art. 4.2.1, 8.2.1</i>

RILIEVO


Percorso pedonale per raggiungere i servizi assente.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
24,00 m				

IPOTESI DI PROGETTO	
---------------------	--

Realizzazione di percorso pedonale in cubetti di porfido per consentire il collegamento con l'entrata/uscita secondaria e con i servizi igienici di progetto.



AREA 24,00 m x 1,50 m = 36,00 mq



COSTO STIMATO 5.430,00 €

SCHEDA DI SINTESI - SU9

Indirizzo Nogaredo di Corno – Via Dell’Unione	SCHEDA DI SINTESI SU9
Data rilievo 26/07/2022 - 27/07/2022 – 29/08/2022 – 27/09/2022	
Edifici ad uso pubblico Cimitero	




SU9 - Nogaredo di Corno – Via Dell’Unione - Cimitero

Edifici ad uso pubblico
 Attraversamenti
 Parcheggi pubblici
 Marciapiede

	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 280
	INDIRIZZO VIA DELL'UNIONE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	


TIPOLOGIA CRITICITÀ P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie.
--



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,10 m		

IPOTESI DI PROGETTO

Realizzazione di rampa per superare il dislivello per l'accesso al percorso pedonale.	 <p>AREA 1,25 m x 1,50 m = 1,90 mq</p>
---	--

	COSTO STIMATO 230,00 €
---	------------------------

	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 281
	INDIRIZZO VIA DELL'UNIONE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	


TIPOLOGIA CRITICITÀ P.01 – PENDENZA PER ACCESSO A PERCORSO PEDONALE ASSENTE <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>

RILIEVO Presenza di dislivello per accesso al percorso pedonale che non consente l'accesso a persone con difficoltà motorie.
--



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		0,10 m		

IPOTESI DI PROGETTO


Realizzazione di rampa per superare il dislivello per l'accesso al percorso pedonale.	 <p>AREA 1,25 m x 1,50 m = 1,90 mq</p>
---	--

	COSTO STIMATO 230,00 €
---	------------------------

	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 282
	INDIRIZZO VIA DELL'UNIONE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ S.03 – STALLO RISERVATO CON SEGNALETICA NON ADEGUATA <i>D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3</i>
--

RILIEVO Assenza segnaletica orizzontale dello stallo riservato C.U.D.E.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO	
Segnaletica orizzontale dello stallo riservato da riverniciare, per renderlo nuovamente visibile.	


	COSTO STIMATO 60,00 €
---	-----------------------

	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 283
	INDIRIZZO VIA DELL'UNIONE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ S.04 – STALLO RISERVATO IN POSIZIONE NON ADEGUATA <i>D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3</i>
--

RILIEVO

Stallo riservato C.U.D.E. posizionato lontano dall'accesso del cimitero.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO	
---------------------	--

Realizzazione di stallo riservato C.U.D.E. nei pressi dell'ingresso del cimitero.




COSTO STIMATO 300,00 €

	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 284
	INDIRIZZO VIA DELL'UNIONE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ S.03 – STALLO RISERVATO CON SEGNALETICA NON ADEGUATA <i>D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3</i>
--


RILIEVO

Assenza segnaletica orizzontale per stallo riservato C.U.D.E.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO

Segnaletica orizzontale dello stallo riservato da riverniciare, per renderlo nuovamente visibile.	
---	--


	COSTO STIMATO 60,00 €
---	-----------------------

	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 285
	INDIRIZZO VIA DELL'UNIONE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ S.04 – STALLO RISERVATO IN POSIZIONE NON ADEGUATA <i>D.P.R. 503/96 art. 10 - D.M. 236/89 art. 4.2.3, 8.2.3</i>
--

RILIEVO


Stallo riservato C.U.D.E. posizionato lontano dall'accesso del cimitero.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.

IPOTESI DI PROGETTO	
---------------------	--

Realizzazione di stallo riservato C.U.D.E. nei pressi dell'ingresso del cimitero.




	COSTO STIMATO 300,00 €
---	------------------------

	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 286
	INDIRIZZO VIA DELL'UNIONE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	


TIPOLOGIA CRITICITÀ A.04 – SEGNALETICA VERTICALE POSTA AD ALTEZZA INFERIORE A 2,10 M <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>
--

RILIEVO La segnaletica verticale è posta ad un'altezza inferiore alla minima consentita dal Codice della Strada.
--



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		1,90 m		

IPOTESI DI PROGETTO

Adattamento della segnaletica verticale portandola all'altezza stabilita dal Codice della Strada.	
---	--


	COSTO STIMATO 56,00 €
---	-----------------------

	AMBITO CIMITERO	CRITICITÀ 287
	INDIRIZZO VIA DELL'UNIONE	
	LOCALIZZAZIONE NOGAREDO DI CORNO	

TIPOLOGIA CRITICITÀ A.04 – SEGNALETICA VERTICALE POSTA AD ALTEZZA INFERIORE A 2,10 M <i>D.P.R. 503/96 art. 4 - D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1</i>

RILIEVO

La segnaletica verticale è posta ad un'altezza inferiore alla minima consentita dal Codice della Strada.



DIMENSIONI				
LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/DISL.	PENDENZA L.	PENDENZA T.
		1,90 m		

IPOTESI DI PROGETTO	
---------------------	--

Adattamento della segnaletica verticale portandola all'altezza stabilita dal Codice della Strada.	
---	--



COSTO STIMATO 56,00 €